



کانال مهمات شریف

✓ @SHARIF_IE

$$x=0 \rightarrow M=0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$x=L \rightarrow M=0 \rightarrow$$

$$C_1 = \frac{w_0 L}{r}$$

$$M(x) = EI \frac{d^2 y}{dx^2} = -w_0 \frac{x^2}{r} + C_1 x + C_2$$

$$M(x) = EI \frac{d^2 y}{dx^2} = -w_0 \frac{x^2}{r} + \frac{w_0 L x}{r} \quad x=0, V(x) = \frac{w_0 L}{r}, C_2 = \frac{w_0 L}{r}$$

$$EI y' = -\frac{w_0 x^2}{r} + \frac{w_0 L x}{r} + C_3$$





$$x=0 \rightarrow y=0$$

$$x=L \rightarrow y=0$$

↑ این بیان می‌آید

اصل برهم نهی


کاربرد اصل برهم نهی در حل مسائل استاتیسی تابعین



$$y_I^{(2)} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{9} R_A x^3 - \frac{1}{r} R_A L^2 x + \frac{1}{r} R_A L^3 \right) \rightarrow y_{I \max} = \frac{R_A L^3}{r EI}$$


$$y_{II}^{(2)} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{w_0}{120 L} x^5 + \frac{w_0}{r^2} L^2 x^3 - \frac{w_0}{r^2} L^5 \right) \rightarrow y_{II \max} = \frac{-w_0 L^5}{r^2 EI}$$

$$y_{I \max} + y_{II \max} = 0 \rightarrow \boxed{R_A = \frac{w_0 L}{10}}$$



$$\theta_I + \theta_{II} = 0 \rightarrow M \checkmark$$

97, 1, 12




Sample problem 9.9 صفحه ۲۴ توضیح دارد سید.

مثال: جابجایی نقطه A را بیابید.

برای حل سید به جای اینکه از انتهای باریک شروع کردیم در هین سید را برای جابجایی C مطابق سید و از رابطه جابجایی a را می یابیم.

$$M(x) = -\frac{1}{2}w_0a^2 + \frac{1}{2}w_0ax - \frac{w_0x}{12a} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2}$$

$$x=0 \quad y, y' = 0 \quad \delta_C = y(x=3a)$$



مثال پایین صفحه ۲۴

$$\sum F_y = 0 \rightarrow 12wL = R_A + R_C + F_s$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow R_A = R_C$$

نصف تیر بر روی سید:


$$0 \leq x \leq L \rightarrow M(x) = R_A x - \frac{wx^2}{2}$$

$$\begin{cases} x=0 \rightarrow y=0 \\ x=L \rightarrow y'=0 \end{cases}$$

نتیجه رابطه ی سازگاری هم بدست می آوریم

$$y(x=L) = -\frac{F_s}{k}$$

حل مسئله به روش برهم‌نهی




$$y_B|_I + y_B|_{II} = -\frac{F_s}{k}$$

$$-\frac{5w(1L)^4}{384EI} + \frac{F_s(1L)^3}{48EI} = -\frac{F_s}{k}$$

مثال بالای صفحه ۲۷

حل به روش برهم‌نهی



$$\delta_{C(I)} - \delta_{C(II)} = \frac{Th}{AE}$$

$$I: \quad \begin{aligned} x < L & \quad y = 0 \\ x > L & \quad y = 0 \end{aligned} \quad M(x) = -\frac{wx^2}{2} + qL(x-L)$$

$$II: \quad M(x) = Tx - 1T(x-L)$$

$$x < 0 \quad y = 0$$

$$x > L \quad y = 0$$

سوال: چرا باید تغییر شکل
دارای نقطه عطف در نقطه B است؟

$$\Rightarrow \frac{qL^4}{4EI} - \frac{1TL^3}{3EI} = \frac{Th}{AE}$$

چون بار کشنده‌ی دو طرف B با هم
برابر است. شکل نهایی بار به صورت
کشیده شده به زب تدریس است.


مثال پایین صفحه ۲۷

حل به روش برهم‌نهی، نوع جدید


$$M = \frac{qa^2}{2}$$

$$V = qa$$

در این سیستم دو بار داریم



در سمت راست را بار با δ حاصل در سمت چپ جمع کنیم.
 در سمت چپ در سمت چپ را بار به روش θ رفت.
 خود سمت چپ به روش برهم نمی توانست کرد:



III تغییر شکل ایجاد نمی کند در تیر

در θ_I را بار با θ_{II} جمع کنیم



$$\delta_c = \theta_B \cdot a = (\theta_{\theta I} + \theta_{\theta II}) a$$

شکل سمت چپ بالا

$$= \left(\frac{qL^3}{24EI} - \frac{ML}{3EI} \right) a$$



تغییر از چپ داخل جبره طافاری شده اند

نقطه ی خطی حجم: تیر شکل سمت راست بالا (با توجه به گسار و دینامیک بزرگی)
 مانند تیر یک سر تیر دار متصل به دیوار است.

$$\delta_c = y(x=a)$$

شکل سمت راست

در نهایت با جمع کردن دو مقدار δ_c ، δ_c نهایی به دست می آید.




مثال پارس صفحه ۲۸

$$\theta_{A1} = \frac{P(a/r)(Lra/r)(a + a/r)}{4EIa}$$


$$\delta_B = \frac{(rP/r)b^3}{3EI} + \frac{qb^3}{9EI}$$

$$\theta_{A1} = \frac{\delta_B}{a}$$



دو تیر با یک مفصل به هم متصل اند

چون سبب ما دقتی به مفصل می‌بینیم، بیوت سر نیست، پس باید دو تیر به معادله $M(x)$ را بنویسیم.



$$EI y_1'' = A_y x_1 - p \left(x_1 - \frac{ra}{r} \right)$$


c_1, c_2

$$EI y_2'' = -F x_2 - q \frac{x_2^2}{2}$$


$$x_1 = 0 \rightarrow y_1 = 0$$

$$x_1 = a \rightarrow y_1(a) = y_2(x_2 = 0)$$


$$x_2 = b \rightarrow y_2 = 0, y_2' = 0$$



سوال : $\delta_B = ?$ $\delta_D = ?$




برای حل و برت آوردن جایی B، ابتدا جایی حاصل از بار تیره را حساب می‌کنیم و در خود نقطه C داریم جایی است. پس باید جداگانه جایی C را حساب می‌کنیم. طبق شکل روبه روی جایی ثانویه برای B به وجود می‌آید که وقت جایی C است.



$$\delta_B = - \frac{5 w (1a)^4}{384 EI} - \frac{1}{r} \frac{F_c a^3}{3 EI}$$


جایی ثانویه ناشی از بار تیره در کاسه ساده

برای حساب δ_D چون از وقت تا D در نداریم، خط است. پس جایی را حساب می‌کنیم، سبب خط CD را حساب کرده و در محل CD ضرب می‌کنیم. جایی D نسبت به C به دست می‌آید.



جابجایی یا تغییر طول
تغییر طول ناشی از F

مسئله:




$$\delta_c = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$$

عرض AB

$$\delta_1 = \frac{Fa^3}{EI}$$


$$\delta_2 = \frac{FL}{AE}$$

$$\delta_3 = \frac{Fa^2 L}{EI}$$




$$\delta_2 = \theta a = \frac{MLa}{EI}, \quad M = Fa$$

اداره فصل ۲ - بار محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن



$$\delta = -\frac{My}{I}$$



$$\delta = \frac{F}{A}$$

$$\delta = -\frac{My}{I}$$

$$\delta = \frac{F}{A} - \frac{My}{I}$$

سطح به تنس محوری و یک آن منراست.
سطح منی =

$$y = \frac{FI}{MA}$$

$$\delta = 0$$

مثال

مثال صفحه ۳۲ - مثال دوم

بعد از به دست آوردن ارتفاع مرکز سطح
 $\bar{y} = 28 \text{ mm}$
 فشار را محاسبه می کنیم.

$$M = 0.028 P \text{ N.m}$$

$$A = 1000 \text{ mm}^2$$

$$I = 148 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

$$\sigma = \frac{P}{A} = 1333 P$$

فشار
نیروی عمودی

$$\sigma = \frac{-My}{I}$$

فشاری از فشار خمشی
Tension max

$$= - \frac{(-0.028 P)(0.028)}{I} = 710 P$$

$$\sigma = - \frac{(-0.028 P)(-0.028)}{I} = -1224 P$$

Compression max

کشی یا فشرشی
فشاری از نیروی عمودی و فشار

$$\sigma_{\text{tension max}} = (710 - 1333) P = 177 P = 177 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\rightarrow P = 79.4 \text{ kN}$$

$$\sigma_{\text{compression max}} = -(1224 + 1333) P = -12 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\rightarrow P = 77 \text{ kN}$$

در نتیجه حداقل 77 kN است.

انتهای طبقه

"از این جا به بعد به مدت دو طبقه جزوه موجود نیست."

Subject

Year

Month

Day

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ॐ नमो

Subject

No.

Month

Day

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


MT

مقطع n-n ، $V = 1,5 \text{ kN}$

مثال ۲: مساله ۴۰ جزوه

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{It} , t = 20 \text{ mm}$$

$$Q = \int_{A_1} y dA = A_1 \bar{y} = (0,1) \times (0,002) \times (0,0417)$$




$$\int_{A_1+A_2} y dA = A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2 \quad \bigg/ \quad \int_A y dA = 0 \Rightarrow \int_{A_1+A_2+A_3} y dA = 0$$

$$\Rightarrow \int_{A_1+A_2} y dA = - \int_{A_3} y dA$$

طریقی: عبارت نداریم. مستقیم در رابطه جابجایی می بینیم.

$$Q = \int_{A_1+A_2} y dA = |A_3 \bar{y}_3| = (0,4) \times (0,2) \times (0,5813) , t = 0,2$$

$$\tau = \frac{VQ}{It} \checkmark$$



$$q = \frac{VQ}{I}$$

مثال ۳: مساله ۱۴ جزوه

شروع صل از محاسبه ی جریان برش در مقاطع برش

$$I = \frac{1}{12} \left[(0,12)^4 - (0,1,8)^4 \right]$$

$$Q_1 = A \bar{y} = (0,12) (0,2) (0,5)$$

$$\frac{q}{r} \times S = F_{\text{nail}}$$

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{It} , t = 2 \times 0,2$$


فاصله ی بین میخ ها

در مورد میخ های


$$\tau_{max} = \frac{VQ}{It}$$

میشود


$$t = 0,4 , Q = Q_1 + 2 \times (0,2) \times (0,4) (0,2)$$



مکان عمل کننده منصفه ی ۴۳ جزوه



$M(x)$




$$\sum F_x = 0 \rightarrow$$

$$\Delta H + \int_{A_1} \sigma_x | dA - \int_{x+\Delta x} \sigma_x | dA = 0$$

$$\Delta H = \frac{M(x+\Delta x) - M(x)}{I} \int_{A_1} y dA$$

$$\Delta H = \frac{V \Delta x}{I} Q, \quad q = \frac{VQ}{I}, \quad Q = \int_{A_1} y dA$$



$$\Delta H = \frac{VQ}{I} \Delta x$$

$$q = \frac{VQ}{I}$$

$$Q = \int_{A_1} y dA = A_1 \bar{y}_1$$

$$\tau = \frac{VQ}{I t_f}$$



توزیع تنش در طول
 خمیده. سرانجام تاض
 نمود.

$$\Delta H_{web} = \frac{VQ}{I} \Delta x$$

$$q = \frac{VQ}{I}$$

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{I t_w}$$

سخت های یقین بر این خمیده منصفه ی ۴۳ جزوه بالای منصفه





$$q = \frac{VQ}{I}$$


$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{It}$$

برش در مقاطع جدار نازک بسته


$V = 50 \text{ Kips}$



مرکز برش:



حالت همبستگی







$$\tau = \frac{VQ}{It}$$

$$F = \int \tau_{xz} t ds$$


$$V = \int \tau_{xy} t dy$$

اگر نیروی V به مرکز برش (نقطه خطای برابری نیروها داخلی و خارجی) اعمال شود.



نقطه اند برابری نیروهای داخلی = مرکز برش

$$Fh = Re \rightarrow e = \frac{Fh}{R} = \frac{Fh}{V}$$




$$\tau = \frac{P_y Q}{I t}$$

$$\bar{\tau} = \frac{V Q}{I t}$$

$$\phi = \frac{M_y}{I_z}$$

$$\phi = \frac{M_y z}{I_y}$$

اگر نیروی برش در یک مقطع خاص و به یک نقطه تقسیم می شود. $\phi = 0$ $\phi = 0$ $\phi = 0$



$$\bar{\tau}_{xz} = \frac{V Q}{I t} = \frac{V (s t_f) h_r}{I t_f}$$

مطابقت:

$$= \frac{V h}{r I} s$$

$$\bar{\tau}_{xz} \big|_{(s=0)} = 0$$

$$\bar{\tau}_{xz} \big|_{(s=b)} = \frac{V h b}{r I}$$

$$F h = R e$$

$$\int_0^b \bar{\tau}_{xz} t_f ds = \int_0^b \frac{V h t_f}{r I} s ds = \left[\frac{V h t_f b^2}{2 r I} \right]_{s=0}^{s=b}$$

$$\bar{\tau}_{xy} = \frac{V \left(\frac{t_f b h}{r} + \frac{t_w}{r} (h_r - y_r) \right)}{I t_w}$$

اگر نیروی برش را از یک نقطه تقسیم می کنیم $\phi = 0$

$$\int_{-h_r}^{h_r} \bar{\tau}_{xy} t_w dy = V$$

$$\frac{V h^2 t_f b^2}{r I} = V e \rightarrow e = \frac{h^2 b^2 t_f}{r I}$$

مثال حل شده می بینیم که ۴۹ ضربه سر و دست در می آید.




970, Q20

Subject

Year Month Day


شکل خوب نیست باید شغلان باشد

Q20, 920






$$\sigma = -\frac{My}{I}$$

$$\tau = \frac{VQ}{It}$$




$$\frac{1}{12}bh^3$$



شکل


$$\tau = \frac{r^3 p (a^2 - y^2)}{4ta^2}$$



$$\frac{I_{z'}}{z'} = r \times \frac{1}{12} \times (t\sqrt{r}) \left(\frac{a}{\sqrt{r}} \right)^3 = \frac{1}{12} ta^3$$

sample problem

در راستای افقی نیروها خنثی می شوند طبق جهت نشانه ها.



نشان مفرقی

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

مغزی

مغزی ۱۵ خرفه

دایره مور - تبدیل مختصات

$$\begin{cases} \sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta \\ \tau_{x'y'} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \\ \sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta \end{cases} \quad \theta \rightarrow \theta + 90^\circ$$



$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$

$$\left(\sigma_{x'} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{x'y'}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2$$

$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$(\sigma_{x'} - \sigma_{avg})^2 + \tau_{x'y'}^2 = R^2$$

$$(x - \sigma_{avg})^2 + y^2 = R^2 \rightarrow \text{دایره مور}$$



$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

$$\sigma_{x'}, \sigma_{y'}, \tau_{x'y'} = ?$$

$$(\sigma_{x'} - \sigma_{avg})^2 + \tau_{x'y'}^2 = R^2$$

$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sigma_{avg} + R$$

تنش های اصلی


$$\sigma_{min} = \sigma_{avg} - R$$

$$\begin{cases} \tau_{x'y'} = 0 \\ \frac{d\sigma_{x'}}{d\theta} = 0 \end{cases} \rightarrow \tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \tan 2\alpha$$

$$2\theta_p = 2\alpha$$


$$2\theta_p = 2\alpha + 180^\circ$$

$$\begin{cases} \theta_p = \alpha \\ \theta_p = \alpha + 90^\circ \end{cases}$$



مفروضه: $\sigma_x > \sigma_y$

$$\text{تنش برشی: } \begin{matrix} \text{C.C.W} & + \\ \text{C.W} & - \end{matrix}$$



نحوه رسم دایره مور: ۱- نقطه X (مشاهده با صفحه‌ای نه عددان محور x است)

$$X \begin{vmatrix} \sigma_x \\ -\tau_{xy} \end{vmatrix}$$

$\tau_{xy} > 0$ ← نقطه X زیر محور افقی

$\tau_{xy} < 0$ ← " " بالای محور افقی

$$\begin{vmatrix} \sigma_y \\ -\tau_{xy} \end{vmatrix} \text{ نقطه } Y$$

۲- نقاط X و Y را به هم وصل کنید. محل تقاطع XY با محور افقی = مرکز دایره

۳- مرکز دایره در شعاع CX دایره مور را رسم کنید.

$$C = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = OH' + H'C = \sigma_y + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

$$R = CX = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan r\theta_p = \frac{HX}{CH} = \frac{\tau_{xy}}{\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

جهت دوران در صفحه‌ی دایره مور با جهت دوران در همان کمان است.
 علامت مثبت ماتریس برشی (τ_{xy}) را وقتی در نظر گرفتیم.

$$E, D : \left\{ \begin{array}{l} \tau_{\max} = R \\ \sigma_x = \sigma_{\text{avg}} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} \frac{d\tau_{x'y'}}{d\theta} = 0 \\ \sigma_{x'} = \sigma_{\text{avg}} \end{array} \right. \rightarrow \boxed{\tan r\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}}$$


$$\tan r\theta_s \times \tan r\theta_p = -1$$

روی همان 45° ماتریس تفاوت دارند.
 بالا و پایین به رابطه‌ی مطلق تفاوت ای را نمی‌دهند.
 $\Rightarrow |r\theta_p - r\theta_s| = 90^\circ$

$$\sigma_x = 11 \text{ ksi}$$

$$\sigma_y = 9 \text{ ksi}$$

$$\sigma_{min} = 2 \text{ ksi}$$



مثال:

جهت صفحات اصلی = ؟

مقدار تنش عمودی ماکزیمم = ؟

" " " " = ؟

$$\sigma_{min} = \sigma_{avg} - R$$

$$2 = 11,5 - R \rightarrow R = 9,5$$



$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \rightarrow \tau_{xy} = 4 \text{ ksi}$$

$$\sigma_{max} = 11,5 + 9,5 = 21 \text{ ksi}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{4}{9,5} = 0,421 \rightarrow \theta_p = 21,49^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 21,49 + 90$$

دایره مورخم طبق قانون
لایه شده رسم می شود.



مثال:


$$\Sigma \begin{cases} -10 \\ -90 \end{cases}$$

$$y \begin{cases} +90 \\ +90 \end{cases}$$

$$\sigma_{max, min} = \sigma_{avg} \pm R = 10 \pm 11,4$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{-90}{100} \rightarrow \theta_p = -11,4^\circ$$



تبدیل مختصات دایره مورخم به مختصات اصلی

Subject: ۹۶, ۹, ۲۸
Year: Month: Day:

خردی این علم موجود نیست.

«میر تقی»


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

۱۵۲

کرنش صفحه‌ای

$$\epsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

$$\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy} \neq 0$$




$$\epsilon_{x'}, \epsilon_{y'}, \gamma_{x'y'} \rightarrow \epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy} ; \theta$$

$$\epsilon_{x'} = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}}{r} = -(\epsilon_x - \epsilon_y) \sin \theta \cos \theta + \frac{\gamma_{xy}}{r} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$\begin{cases} \epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{r} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{r} \sin 2\theta \\ \frac{\gamma_{x'y'}}{r} = -\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r} \sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{r} \cos 2\theta \end{cases}$$

C.C.W +
C.W -



A, B : کرنش‌های اصلی

$$\epsilon_a, \epsilon_b = \epsilon_{avg} \pm R$$

$$\epsilon_a, \epsilon_b = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{r} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r} \gamma_{xy}\right)^2}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{\frac{1}{r} \gamma_{xy}}{\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r}}$$

نکته: در محاسبه کرنش‌های اصلی، جهت اصلی کرنش را در نظر بگیرید.

free surface

سطح خارجی سازش آزاد

$$\epsilon_a = f_0 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_b = -\omega_0 \times 10^{-6}$$



$$\nu = 0.3$$

$$\frac{1}{r} \gamma_{xy} - \max - \text{inplane} ?$$

$$\gamma_{\max} = ?$$

$$\epsilon_{\text{avg}} = \frac{f_0 - \omega_0}{r} \times 10^{-6} = 17.5 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} (f_0 + \omega_0) \times 10^{-6} = \boxed{17.5 \times 10^{-6} \text{ in/in}}$$



$$\epsilon_z = \epsilon_c = \frac{1}{E} \left[\sigma_c - \nu (\sigma_a + \sigma_b) \right]$$


$$\epsilon_a = \frac{1}{E} \left[\sigma_a - \nu (\sigma_b + \sigma_c) \right]$$

$$\epsilon_b = \frac{1}{E} \left[\sigma_b - \nu (\sigma_a + \sigma_c) \right]$$

$$\epsilon_a + \epsilon_b = \frac{(1-\nu)}{E} (\sigma_a + \sigma_b)$$


$$\Rightarrow \epsilon_c = -\frac{\nu}{E} \cdot \frac{E}{1-\nu} (\epsilon_a + \epsilon_b) = \boxed{-1.5 \times 10^{-6} \text{ in/in}}$$

$$\text{نصف طول: } \frac{1}{r} \gamma_{\max} = \frac{1}{r} (\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}) = \frac{1}{r} (f_0 + 1.5) \times 10^{-6}$$



نرخ منتهای ← صفت اندازه گیری در نس؟ $\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}$

$$\epsilon_{f_0} = \epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{r} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r} \cos 2\theta + \frac{1}{r} \gamma_{xy} \sin 2\theta$$








$$\sigma_{x'}, \epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta_r + \frac{1}{2} \gamma_{xy} \sin 2\theta_r$$

$$\sigma_{y'}, \epsilon_{y'} = \dots$$

$$\sigma_{x'y'}, \epsilon_{x'y'} = \dots$$

فصل ۸ بارگذاری ترکیبی




$$\sigma_x = \frac{Mc}{I}$$



$$\sigma_x = \frac{Mc}{I}$$


$$\sigma_{\text{تنس}}^{\text{حاصلی}} = \sigma_{\text{max}}$$



$$\sigma_x = \frac{My}{I}$$

$$\sigma_a, \sigma_b$$

$$\tau_{xy} = \frac{VQ}{It}$$



$$\tau_{\text{max}} = \frac{V}{I} \frac{Q}{A}$$

$$\sigma_a, \sigma_b$$

مثال برای صفحه ۷۵ حل شد.

مثال پانچ صفر کی ۵۷ :

$$P = Tw$$

$$T = \frac{P}{w} = Fr$$

الٹا زینر کی برقی
صرف نظر کنند

$$T = \frac{C}{J} \sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}$$

$$J = 2I$$

$$xy: A_y + B_y = 15.73 \text{ kN}$$



$$\sum M_B = 0 \rightarrow A_y (0.1) = 15.73 \times 0.12$$

$$M_z = 9.32x - 15.73(x - 0.14)$$

$$yz: A_z + B_z = 4.43 + 1.49$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow A_z (0.1) = 4.43 \times (0.12) + 1.49 \times (0.14)$$

$$M_y = 4.12x - 4.43(x - 0.12) - 1.49(x - 0.14)$$



A:



B:



$$T: \tau_{xz} = \frac{T r_A}{J} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$T: \tau_{xy} = \frac{T r_B}{J} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$M_z = 192.15 \times (0.15)$$

$$I = \frac{1}{2} (\pi r_o^4 - \pi r_i^4)$$

$$M_y: \sigma_x = 0$$

$$M_y: \sigma_x = -\frac{M_y r_B}{I} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$J = 2I$$

$$M_z: \sigma_x = \frac{M_z r_A}{I} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$M_z: \sigma_x = 0$$

$$V_y: \tau = 0$$

$$V_y: \tau = \frac{V_y Q}{I t} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$V_z: \tau = \frac{V_z Q}{I t} = 1.48 \text{ MPa}$$

$$t = r(r_o - r_i)$$


$$t = r(r_o - r_i)$$

$$Q = A\bar{y} = \frac{\pi}{2} r_o^2 \cdot \frac{r_o}{2} - \frac{\pi}{2} r_i^2 \cdot \frac{r_i}{2}$$

$$V_z: \tau = 0$$






A:



$$\sigma_{\alpha/\beta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$


B:



$$T_A + T_B = 0$$

$$\phi_{B/A} = 0$$

نموده سؤال اتنی صفحہ ۱۰ جزوہ :



$$A_Y + B_Y = 2W, \quad A_Y = B_Y = W$$

$$M_A = M_B$$

$$EI y'' = M(x) = A_Y x - W(x-a) - M_A$$

$$x=0 \rightarrow y=0, \quad y'=0$$

$$x = \frac{a+b}{2} \Rightarrow y'=0$$