

www.SoftCivil.ir

سافت سیویل

مرجع دانلود فایل، پروژه و جزویه مهندسی عمران و معماری
و سایر رشته های دانشگاهی

09393754001

آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران
انجام پروژه های دانشگاهی فولاد و بتن
انجام محاسبات سازه
انجام سمینارهای مهندسی عمران در مقطع ارشد

به نام خدا

موضوع:

مباحث کاربردی ابزار دقیق

تهیه کننده:

امین غریبی



مفهوم پسیو بودن لوب:
ترانسمیتری را مشاهده میکنید که
دو وایر بر روی نقطه کانکشن آن
کانکشن شده که هم وظیفه تغذیه پاور
تجهیز و همچنین جریان ارسالی رانیز بر
عهده دارند که به اصطلاح لوب پاور

گفته می شود

برای اینکه این جریان توی لوب جاری
 بشه نیاز به ولتاژ ۲۴ لوب داریم
 ترانسمیترهایی که توان کمی دارند به
 صورت لوب پاور هستند و از طریق
 ولتاژ لوب تغذیه می شوند و این ولتاژ را
 سیستم اتاق کنترل روی لوب قرار
 میدهد که هم ترانسمیتر رو تغذیه کنه
 وهم عامل جاری شدن جریان خروجی
 ترانسمیتر میشود

خروجی جریانی این مدل ترانسمیترها
 را پسیو می گویند یعنی غیر فعال نمی
 تواند جریان را داخل لوب جاری کنه نیاز
 به یک نیروی محرکه دارد.




مفهوم اکتیو در لوپ:
همینطور که در تصویر مشاهده می کنید ترانسمیتر فلو مدل کوریولیس بر روی لاین فرایند جهت کنترل فلو سیال نصب شده، این تجهیز از طریق یک کابل، یک pair (نقطه کانکشن 1-2) تغذیه شده و جهت ارسال سیگنال خروجی از یک کابل یک pair دیگر که بروی نقطه کانکشن (26-27) کانکشن شده نیز استفاده شده و کابل دیگر مربوط به پالس یا همان فرکانس می باشد

این نوع ترانسمیتر ها به دلیل داشتن توان بالا ولتاژ لوپ نمی تواند آنها را تغذیه کند به همین خاطر از پاور مجزا حداقل 24 ولت استفاده می شود
دقت داشته باشید خروجی این نوع ترانسمیتر ها می تواند پسیو هم باشد چون نیرو محرکه را نیز دارد که بتواند جریان را بر روی لوپ جاری نموده و نیازی نیس سیستم بر روی لوپ ولتاژی نیز قرار دهد.



بریرها از جمله تجهیزات مهم در سیستم کنترلی هستند که تضمین میکنند که در در لوب کنترلی جرقه ای اتفاق نیافتداده یا در واقع جلوگیری از انتقال انرژی الکتریکی از منطقه امن به منطقه ای پر خطر، معمولاً بریرها به نوع کاربردشان پسیو و یا اکتیو می باشند



در اینجا سوئیچ فشاری (PSH) را مشاهده میکنید بر روی لاین فایرواتر در خروجی یک دیلاج ولو نصب شده و بدین صورت عمل میکند که در لوب کنترلی سیستم ESD یه سیگنالی تجهیزات &fzمان حریق برای کنترلر ارسال میکنند و کنترلر در خروجی خود فرمانی جهت اطفاء حریق برای سنلوئید دیلاج ولو ارسال کرده و ولو باز میشود وظیفه سوئیچ فشار گزارش فیدبک به کنترلر از عملکرد ولو جهت اطفاء حریق می باشد



باتوجه به درخواست بسیاری از دوستان در این استوری قصد دارم نحوه صحیح ترمینیشن وایرینگ، سوئیچ فشار High و Low را برآتون بررسی کنم

یه سوئیچ فشار طبق تصویر دارای سه نقطه کانکشن Com, No, Nc می باشد جهت کانکشن سوئیچ فشار High دو عدد وایر مربوطه بر روی نقطه

کانکشن Nc و com می شود چون وضعیت آن حالت عادی

Normally close

می باشد

و اما سوئیچ فشار Low بر روی نقطه کانکشن Nc و com می شود چرا که


وضعیت آن حالت عادی

open می باشد



Pressure switch High connection

(PSH)



گلند ها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت اتصال کابل به تجهیزات، JB, پنل ها و....، مورد استفاده قرار می گیرند

از لحاظ جنس متنوع هستند و با توجه نوع کاربرد می توانند فلزی، الومینیومی، PVC و... در سایز های مختلف نیز باشند
اجزای تشکیل دهنده آن (لگنت، ارتک، گسکت، سرگلند، فرول، بک فرول، ته گلند) می باشدو از شرود بر روی گلند جهت محافظت در برابر رطوبت، زنگ زدی و... نیز استفاده می شود.




گیج اندازه گیرفشار (Pressure Gage) مخفف PG نیز میباشد، گاه مشاهده می کنید که بروی تگ فلزی تجهیز Pi هم نوشته شده که در واقع همان نمایشگر فشار نیز می باشد

این تجهیز جهت اندازه گیری فشار فرایندها (گاز یا مایع) در بیشتر صنایع ها از جمله پتروشیمی ها و پالایشگاهها و... مورد استفاده قرار می گیرند، گیج های فشار با توجه به کاربردشان رنج های اندازه گیری متفاوتی دارند و همچنین انواع مختلف نیز می باشند که در یک استوری مجزا توضیح خواهم داد.
همینطور که مشاهده میکنید در این تصویر گیج فشار با رنج کاری (0~25) بار نیز می باشد

گیج های فشار برخلاف ترانسمیتر های فشار که در خروجی خود جریان برای کنترلر ارسال میکنند یک نمایشگر محلی هستند و اپراتور بهره بردار مقدار فشار فرایند را میتواند از روی گیج مشاهده کند


معمولًا جهت اندازه گیری فشار بر روی لاین فرایند و یا بر روی مخازن نیز نصب می شوند



بسیار کاربردی

همینطور که می دانید گیج های فشار انواع مختلف از جمله دیافراگمی، بوردن تیوب، دیجیتالی و... می باشند نوع بوردن تیوب باز انواع مختلف از جمله حلزونی، مارپیچی و c tube نیز می باشد

در این تصویرباز شده یک گیج فشار، بوردن تیوب از نوع ramshahde می کنید که اسم قطعات داخلی گیج را برآتون مشخص کردم، عملکرد آن بدین صورت می باشد که با اعمال فشار به گیج فشار، c tube تمایل به بلند شدن پیدا می کند و به وسیله adjast link نیز sector چرخیده که در نتیجه pinion که عقریه نمایشگر که بر روی آن سوار می شود به حالت ساعت گرد می پرخد، هر چه فشار بیشتری اعمال شود c tube تمایل بیشتری به بلند شدن پیدا می کند در نتیجه عقریه نمایشگر متصل به pinion، به حالت ساعت گرد چرخیده و مقدار فشار اعمالی بیشتری را بر روی گیج نمایش میدهد



گیج اختلاف فشار (PDG)


گیج های اختلاف فشاری همانند ترانسیمیتر های اختلاف فشاری وظیفه اندازه گیری فشار دو نقطه را نیز بر عهده دارند با این تفاوت که فقط یک نمایشگر محلی هستند. در این تصویر گیج اختلاف را فشاری مشاهده می کنید که بر روی یک فیلتر نصب شده، بدین صورت که آن Leg High به ورودی فیلتر و Leg low به خروجی فیلتر کانکشن شده است.

هدف از استفاده این تجهیز اطمینان از خرابی یا جرم گرفتگی فیلتر می باشد.



یکی از پرکاربردترین متغیر های اندازه گیری،
ترانسمیتر های دما می باشند
ترانسمیتر ها جهت اندازه گیری دمای فرایند همیشه مجهز
به یه سنسور نیز می باشند، سنسور ها می توانند
ترموکوپل و یا RTD نیز باشند
سنسور های ترمومتر معمولا در دمای وسیع کاربرد دارند،
خروجی انها میلی ولت نیز بوده و از دو فلز غیر هم
جنس نیز تشکیل می شوند
اما خروجی سنسور های RTD اهم بوده و با توجه
کاربردشان دو سیمه، سه سیمه و یا چهارسیمه نیز
می باشند


پر کاربرد ترین RTD های pt100 هامی باشند که در دمای صفر درجه سانتی گراد 100 اهم در خروجی خود نیز دارند
با اتصال سنسور به ورودی ترانسمیتر دما و با توجه به نوع سنسور می توان با تبدیل اهم یا میلی ولت به درجه سانتی گراد دمای فرایند را طبق تصویر زیر نیز اندازه گیری کرده و ترانسمیتر در خروجی خود به صورت جریان 20~4 میلی امپر برای کنترلر نیز ارسال کند



مفهوم pt100 در سنسور های RTD
طبق تصویر جنس سنسور از فلز
پلاتین و در دمای صفر درجه سانتی
گراد 100 اهم را در خودش داشته
باشد




اینم تصویری کامل از چند ترانسمیتر دما مجهز
به سنسور Rtd سه سیمه که سنسور ها داخل
مخزن نصب شده است



Field Mounted Temperatur transmitter



Head Mounted Temperature Transmitter



@INSTRUMENTATION_GHARIBI



فولومتر توربینی

همینطور میدانید این مدل از فلومترها تشکیل شده از یک تیوب که در داخل آن یک توربین یا پروانه آزادانه حول محور خود می چرخد در قسمت بالادست تیوب این نوع از فلومترها یک سری پره صاف کننده وجود دارد که تلاطم احتمالی موجود در فلوی سیال را به حداقل می رساند ، فلومترهای توربینی بواسطه ی یک سیستم pick-up مغناطیسی و از بیرون دیواره تیوب ، چرخش روتور حس میشود

از آنجایی که سرعت روتور با نرخ فلو نسبت مستقیم دارد میتوان گفت که فلومتر توربینی یک دستگاه اندازه گیری نرخ فلو می باشد.



@INSTRUMENTATION_GHARIBI



اندازه گیری فشار سیال دو طرف فیلتر به وسیله


DP Transmitter

همینطور که مشاهده میکنید جهت انجام فیلتر سیال (FW) از یک فیلتر یا در واقع صافی استفاده شده و جهت گزارش گرفتگی فیلتر به آپراتور بهره بردار از یک ترنسیمیتر اختلاف فشار (PDT) بهره گرفتند.
* در خصوص روش های اندازه گیری اختلاف فشاری در یکی از پست ها مفصل توضیح دادم.



در این تصویر لول ترانسمیتر مدل راداری مشاهده میکنید که بر روی یک مخزن جهت اندازه گیری سطح سیال مخزن نصب شده است

به طور خلاصه خدمتتون بگم این نوع ترانسمیتر ها در واقع تجهیزاتی هستند که با ارسال امواج راداری فضای خالی بالای مخزن را اندازه گیری می کنند و با کسر ارتفاع خالی مخزن از مقدار ارتفاع واقعی آن به عنوان (مقدار اولیه) به حسگر داده شده، ارتفاع مایع محاسبه میشود






(VE)

vibration element





تصاویری از سنسور و ایبریشن و ترانسdiوسر مربوطه و تنظیم آن که بر روی کمپرسور نصب شده





اندازه گیرهای متغیر

فرآیندی:

1- فلو

ترانسمیتر کوریولیس

2- ترانسمیتر دما مجهر

rtd4wire به

3- ترانسمیتر اندازه گیر

فشار

4- گیج اندازه گیر فشار

5- گیج اندازه گیر دما

یکی از پرکاربرد ترین ترانسمیتر اندازه گیر سطح، لول ترانسمیتر دیسپلیسری یا توربوتیوب می باشد

این روش از قانون ارشمیدس نیروی شناوری برای اندازه گیری سطح استفاده می گردد.


طبق قانون ارشمیدس وقتی جسمی در سیالی غوطه ور گردد، از وزن آن کم می شود، این کاهش وزن برابر با وزن سیال جابجا شده توسط آن جسم است به طور مثال آب نسبت به بنزین داخل چمبر تغییرات وزنی بیشتری روی دیسپلیسر ایجاد میکند چون چگالی آب بیشتر است و وزن دیسپلیسر را بیشتر کاهش خواهد داد

در این روش اندازه گیری، یک عدد دیسپلیسر استوانه ای شکل تو خالی که بالا و پایین آن بسته است که معمولا در داخل یک چمبر قرار گرفته است منظور از چمبر در تصویر مشاهده میکنید

با دو عدد اتصال فلنجی به مخزن متصل شده است

در این نوع طراحی گشتاور حاصل از نیرو تبدیل به یک سیگنال قابل ارسال می گردد اساس اندازه گیری بدین صورت است دیسپلیسر از انتهای یک بازوی گشتاور آویزان شده است، هرگاه وزن دیسپلیسر با تغییر سطح سیال تغییر کند، بازوی گشتاور نیز به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، این تغییر حرکت به یک حرکت چرخشی تبدیل شده و در نتیجه به سیگنال قابل ارسال تبدیل می گردد.

از این روش می توان برای اندازه گیری سیالات دو فازی نیز استفاده کرد.




تصویری از ال تی دیسپلیسری که
دیسپلیسر باز شده آن در تصویر
مشاهده میکنید



فلومتر کوریولیس


فلومتر کوریولیس یک جریان سنج خاص طراحی شده و بر مبنای مبحث کوریولیس می باشد که برای اندازه گیری شدت جریان سیال طراحی شده است. مبحث کوریولیس بیان می کند که شدت جریان سیال با توجه به نیروی واردہ به آن و همچنین شرایط گرانروی و دانسیته سیال تغییر می کند. این تغییرات را می توان با استفاده از مبدل های مختلف تبدیل به ولتاژ القایی کرد که این ولتاژ القایی به طور مستقیم با شدت جریان سیال در ارتباط است. نحوه عملکرد فلومتر کوریولیس برای اندازه گیری شدت جریان سیال بر مبنای تغییر وضعیت لوله منعطف و مرتعش کننده قبل و بعد از ورود سیال است.



اندازی گیری سطح به روش
dry Leg
با استفاده از ترانسمیتر **dp**



اندازه گیری سطح به روش wet Leg




لول ترانسمیتر مجهز به

Remote seal

or

Capillary

Leg(L)



Leg(H)

Lt dp

اندازه گیری سطح مخازن رو باز با استفاده از DP Trasmitter به روش اتمسفریک



Level transmitter DP

@INSTRUMENTATION_GHARIBI

MOV(motor oprated valve)


يکی از پر کاربرد ترین ولو ها می باشند، برخلاف ولوهای هیدرولیکی و نیوماتیکی جهت عملکرد خود به هیچ گونه سیال خارجی نیاز نداشته و به صورت الکتریکی عمل میکنند و تغذیه این ولو ها از یک کابل سه فاز با ولتاژ ۴۸۰ ولت AC نیز می باشد.

جهت دریافت فرمان و ارسال فیدبک از یک کابل multi pair استفاده می شود به دلیل عکس العمل سریع، مطابق تصویر بادی انها معمولا از نوع بال ولو انتخاب می شود



طریقه‌ی کانکشن MOV ساخت شرکت Rotork

Terminal Block Layout



7.1.1 Terminal numbers refer to connections as shown on the actuator circuit diagram.



@INSTRUMENTATION_GHARIBI

تغذیه اصلی سه فاز:
1-2-3

فرمان open
5-35

فرمان close
5-33

فیدبک open
8-9

فیدبک close
6-7


Fault:
42-43

Local&Remote:
10-11

یکی دیگر از متد های اندازه گیری فلو از نوع اختلاف فشاری، استفاده از نوع دیگر فلو المنت ها به اختصار پیتوت تیوب نیز می باشد

لوله پیتوپ یا انوبار یک ابزار اندازه گیری سرعت سیال می باشد که دارای دو ورودی که یکی در امتداد جریان برای اندازه گیری فشار کل و دیگری عمود بر آن جهت اندازه گیری فشار استاتیک می باشد با اندازه گیری این دو فشار و محاسبه می اختلاف میان آن دو، میزان فشار داینامیک بدست میابد.

همینطور که مشاهده می کنید یک دستگاه پیتوت تیوب بر روی یک لاین فرایند نصب شده و تیوبینگ Leg Low و Leg High ورودی یک DP Transmitter نیز کانکشن شده و اختلاف فشار ایجاده شده، به وسیله ترنسیمیتر نرخ فلو نیز محاسبه می شود



یکی از تجهیزات بسیار کاربردی ابزار دقیق، کنترل ولو ها می باشند


همانطور که مشاهده میکنید کنترل ولوی بر روی لاین فرایند جهت کنترل فلو سیال نیز نصب شده است

این کنترل ولو پس از تامین هوای ابزار دقیق، به وسیله رگولاتور، هوا به مقدار مورد نیاز تنظیم شده سپس وارد پوزیشنر می شود پوزیشنر این هوارا با دریافت جریان ورودی(4~20) میلی امپر از کنترلر، به فشار مناسب تبدیل کرده سپس خروجی پوزیشنر به ورودی سنلوئید ولو هدایت می شود

سنلوئید با دریافت ولتاژ، جریان هوا را به سمت ورودی اکچویتور هدایت می کند

با توجه اینکه Fail ولو در اینجا close می باشد دیافراگم با فشار هوا بر نیروی فنر غلبه کرده و فنر به سمت بالا حرکت کرده در نتیجه ولو باز می شود

دقت داشته باشید از سنلوئید ولو در جاهایی که کنترل لاین فرایند حساس باشد استفاده می شود، زمانی به هر دلیلی (اتش سوزی،...) بخوره جریان هوای عبوری سنلوئید قطع می شود در نتیجه ولو به fail خود بر میگردد



مفهوم ولو سینگل اکشن:

در ولو های سینگل اکشن هوا تنها از یک طرف اکچویتور وارد میشود و از طریق اگزاست در زمان فیل کردن ولو تخلیه می شود. در این تصویر کنترل ولو سینگل اکشن (fail open) را مشاهده میکنید

پوزیشنر با تبدیل جریان به فشار مناسب، هوارا به سمت ورودی اکچویتورکه به وسیله یک تیوب کانکشن شده هدایت میکند، هواخروجی پوزیشنر به وسیله گیج نمایشگر در تصویر مشاهده میکنید نمایش داده می شود

باتوجه به اینکه فیل ولو اوپن می باشد، فنر در زیر دیافراگم قرار میگیردکه با ورود هوا بر روی دیافراگم فنر به سمت پایین فشرده شده در نتیجه ولو بسته می شود، با قطع هوا ابزار دقیق فشار از روی فنر برداشته شده در نتیجه ولو به حالت باز قرار می گیرد که به اصطلاح گفته می شود ولو فیل کرده و در نهایت هوا درون اکچویتور اگزاست می شود

معمولًا دو عدد گیج فشار بر روی پوزیشنر ولوهای سینگل اکشن نصب میشود که یکی جهت نمایش هواخروجی ورودی به پوزیشنر و دیگری هواخروجی نیز می باشد.

اگر ولو (fail close) باشد نحوه قرار گیری فنر و دیافراگم تغییر کرده و هوا ابزار دقیق از زیر اکچویتور وارد میشود، فنر بر نیروی دیافراگم غلبه کرده و در نتیجه ولو باز می شود




مفهوم ولو های double action

این نوع ولوها بر خلاف ولو های سینگل اکشن داری دو ورودی نیز می باشند که هوای خروجی پوزیشنر به وسیله تیوب به قسمت بالا و پایین اکچویتور کانکشن شده و با توجه به جریان دریافتی پوزیشنر، هوا از یک طرف اکچویتور نیز وارد می شود و ولو اکشن میگیرد زمان قطع شدن هوای ابزار دقیق هوا در طرف دیگر نیز به وسیله Air lock حبس می گردد.

ولو های دبل اکشن معمولاً داری سه عدد گیج نمایشگر فشار می باشند یکی نمایش هوای supply و دو عدد دیگر جهت نمایش هوای خروجی پوزیشنر به ورودی اکچویتور نیز می باشد.

@INSTRUMENTATION_GHARIBI




پوزیشنر ها یکی از تجهیزات مهم ابزار دقیق هستند که جهت درایو کنترل ولو مورد استفاده قرار می گیرند برای این که یک کنترل ولو در موقعیت خود دقیق و سریع عمل کنه و همچنین فیدبک دقیقی را برا کنترلر ارسال کند از پوزیشنر نیز استفاده می شود بدین صورت عمل می کند که پس از تامین هوای ابزار دقیق، قطعه ای بسیار کاربردی به نام (I to p) داخل پوزیشنر قرار دارد که بادریافت

جريان 20~4 میلی امپر در لوپ کنترلی از سمت اتاق کنترل را به فشار مناسب (psi) 3~15 تبدیل کرده سپس با استفاده از تیوب کانکشن شده در خروجی پوزیشنر به سمت اکچویتور هدایت می شود

پوزیشنرها مجهز به یک لینک فیدبک می باشند که به استم کنترل ولو متصل می باشد که پوزیشنر میتواند موقعیت دقیق کنترل ولو را از طریق این لینک بر روی خود نمایش داده و همچنین برای کنترلر نیز ارسال کند

دقت داشته باشید خروجی پوزیشنر با فیدبک باید یکی باشد در صورت مغایرت باید نشتی هوا، تنظیم نبودن لینک و غیره بررسی گردد.




کنترل ولو مجهز به لیمیت سوئیچ
جهت فیدبک موقعیت کنترل ولو،
معمولًا در جاها بی که کنترل فرآیند
حساس می باشد مورد استفاده قرار
میگیرد.




در این تصویر کنترل ولوی را مشاهده میکنید که مجهز به دو عدد لیمیت سوئیچ می باشد که وضعیت باز و بسته بودن کنترل ولو را برای کنترلر ارسال میکند

دقت باشید که پوزیشنر علاوه بر آینکه فرمانی را برا عملکرد کنترل ولو دریافت میکند همواره فیدبکی را هم برای کنترلر ارسال میکند

برای آینکه اپراتور بهره بردار از عملکرد کنترل ولو در مکان های حساس اطمینان خاطر داشته باشد از لیمیت سوئیچ استفاده می گردد



کنترل ولو فیل کلوز مجهز به سلوونوئید به همراه شماتیک




temperature control valve



● ● ○ ○

SHOT ON POCO X3 NFC

تصویری از یک کنترل ولو دبل اکشن Volume tank مجهز به به همراه شماتیک





Digital valve controller mounted
on Piston Actuator



Digital valve controller mounted
on Diaphragm Actuator



کنترل ولو مجہز به پوزیشنر ytc



بسیار کاربردی

در این تصویر on/off valve را مشاهده میکنید که بر بروی لاین خروجی یک مخزن جهت قطع اضطراری لاین نصب شده،


همانطور که مشاهده میکنید این ولو ها با فیل open یا close کاربرد دارند،
بادی آن از نوع ball valve،
اکچویتور نوع پستون و فنر است
و شامل دو عدد لیمیت سوئیچ جهت
فیدبک close و open می باشد
و همچنین طبق تصویر داری یک
سنلوئید ولو و رگولاتور می باشد
عملکرد آن بدین صورت می باشد که
هوای ابزار دقیق پس از تنظیم توسط
رگولاتور پشت سنلوئید ولو قرار میگیرد
و سنلوئید ولو با دریافت ولتاژ از سمت
کنترلر هوای ابزار دقیق را به سمت
اکچویتور هدایت میکند
در نتیجه ولو اکشن میگیرد
بلافاصله توسط لیمیت سوئیچ با
استفاده از کابل مربوطه موقعیت ولو
فیدبک داده می شود



تصویری بسیار کامل از یک on/off valve فیل کلوز همراه با شماتیک



ا Shankar ساز موقعیت باز
و بسته بود ON/OFF
ولو



بسیار کاربردی برای دوستان لوب تست ابزار دقیق

تصویری از اشکار ساز وضعیت بازو
بسته بودن **ON/OFF VALVE** میباشد که
لیمیت سوئیچ با دریافت ۲۴ ولت DC
ولو در هر وضعیتی قرار گرفته باشد
ولتاژ ۲۴ ولت DC را ارسال کرده و در
نتیجه طبق تصویر ولتاژ فیدبک ارسال
شده بر روی لیمیت سوئیچ صفر
میشود، در اینجا وضعیت ولو کاملا
باز آست و صفر ولت اندازه گیری شده
و میتوان از فیدبک برگشتی مطمئن
شد.




دلیل به وجود امدن Discrepancy در SDV‌ها

این ولوها مجهز به دو عدد لیمیت سوئیچ می‌باشند که وضعیت open و close بودن آن را مشخص می‌کند، موقعیت ولو را از طریق این دو کابل گلند خورده بر روی آن به کنترلر اعلام می‌کند

اگر موقعیت ولو متناسب با فرمان ارسالی از کنترلر نباشد الارم نیز ظاهر می‌شود Discrepancy





سیستم کنترل Anti surge


همینطور می دانید عمل surge زمانی اتفاق میافتد که فلوی ورودی کمپرسور به هر دلیلی از فلوی خروجی آن کمتر شود، به عبارتی اگر فشار suction بالا رود این اختلاف فشار Discharge بیافتد و فشار در کمپرسور را عمل surge می گوییم.

در نتیجه کنترلر با دریافت سیگنال از اختلاف فشار به وجود آمده، در خروجی خود سیگنالی را برای کنترل ولو ارسال کرده که کنترل ولو قرار گرفته در مسیر با پس باز شده و فلوی خروجی کمپرسور به ورودی برگشت داده می شود و از رفتن کمپرسور به حالت surge نیز جلوگیری می کند.

Anti Surge Valve



نمایش آنتی سرج ولو در مانیتورینگ اتاق کنترل




در این تصویر قصد دارم لوب کنترلی حلقه بسته یک لول ترانسمیتر به همراه کنترل ولو مربوطه را کاملا عملی برآتون بررسی کنم.

با این تجهیزات در استوری های قبلی به خوبی اشنا شدید.


همینطور که مشاهده می کنید یک لول ترانسمیتر نوع دیسپلیسری (LT)، بدنه یک مخزن جهت انداز گیری لول آن نصب شده و همچنین یک کنترل ولو (LCV) هم بر روی لاین ورودی مخزن نیز نصب شده.

به طور کلی برای اینکه لول مخزن به صورت مرتب چک بشه نیاز به یک لول ترانسمیتر نیز داریم که در اینجا لول ترانسمیتر با اندازه گیری لول سیال در خروجی خود به صورت دائم جریان (20~4) میلی امپر برای کنترل ارسال می کند، کنترلر با توجه به جریان دریافت شده، جریانی را در خروجی خود برای پوزیشنر کنترل ولو ارسال کرده و کنترل ولو بلا فاصله لاین را باز و بسته میکند

در واقع طراحی و عملی کردن یک لوب کنترلی حلقه بسته، به مسیر فیدبک بستگی دارد که می تواند دقیق باشد، به عنوان مثال اگر لول مخزن به الارم High High رسیده باشد کنترل ولو باید با دریافت جریان از سمت کنترلر بلا فاصله لاین ورودی مخزن را ببندد




Flow control loop



Flow control valve
101

flow transmitter
101

@INSTRUMENTATION_GHARIBI





تصاویر واقعی یه لوب کنترلی

حلقه بسته


فلو ترانسمیتر و کنترل ولو

504-FV-101



504-FT-101




بسیار کاربردی لوب دیاگرام فلو ترانسمیتر و تصاویر واقعی آن از فیلد تا اتاق کنترل



field



Control room



AI(Analog input):

شامل تجهیزاتی با سیگنال آنالوگ (جریانی) از جمله اندازه گیرهای ابزار دقیق که برای ورودی کارت سیستم کنترل تعریف شدند، به عنوان مثال ترانسیمیترهای فشار، دما، فلو، سطح، کیفیت (PT, TT, FT, LT, AT) و ... نیز شامل می‌شوند.

AO(Analog output):


شامل تجهیزاتی با سیگنال آنالوگ (جریانی) از جمله کنترل کننده‌های ابزار دقیق (کنترل ولوها) که برای خروجی کارت سیستم کنترل تعریف شدند، از آن به کنترل المتر نام برده می‌شود، به عنوان مثال کنترل ولوهای فشار، فلو، دما، سطح PV, FV, LV, TV و ... شامل می‌شوند.

DI(Digital input):

شامل تجهیزاتی از جمله اندازه گیرهای ابزار دقیق با سیگنال دیجیتال (ولتاژی) که برای ورودی کارت سیستم کنترل نیز تعریف شدند، به عنوان مثال تجهیزاتی مانند سوئیچ‌ها Ps, Ls, Fs, Ts، limit Switch و ... نیز شامل می‌شوند.

DO(Digital output):

شامل تجهیزاتی از جمله کنترل کننده‌های ابزار دقیق با سیگنال دیجیتال (ولتاژی) که برای خروجی کارت سیستم کنترل نیز تعریف شدند به عنوان مثال تجهیزاتی مانند سنلوئید ولوها، الکتروموتورهای On/off valve و ... نیز شامل می‌شوند.



©INSTRUMENTATION_GHARIBI




دستگاه HART مخفف Highway Addressable Remote Transducer

می باشد

با این دستگاه میتوان منوی تجهیزات را به راحتی نیز خواند و بررسی نمود و همچنین تغییرات لازم از جمله زیرو تریم و وارد نمودن تگ تجهیز، تغییر رنج و دیگر پارامتر های قابل تنظیم را زمان کالیبره و راه اندازی نیز انجام داد دقیق داشته باشید فقط لوب تست بعضی ترانسمیتر ها که غیر قابل شبیه سازی (فشار، دما و ...) هستند را میتوان با هارت انجام داد

چون تجهیزاتی که قابلیت انجام شبیه سازی را دارند با ارسال جریان خروجی آن با هارت از صحت عملکرد تجهیز نمیتوان مطمئن شد.



تعريف کالibrاسیون:
کالibrاسیون در واقع عملیاتی
می باشد که در آن تجهیز اندازه
گیر بایک دستگاه استاندارد و
دقت بالاتر مقایسه نیز گردد
در طی عملیات به عنوان مثال
یک ترانسمیتر معمولا در چهار
رنج کاری تست و بررسی
می شود و به ازای مینیمم رنج
باید ۴ میلی امپر
و ماکزیمم رنج ۲۰ میلی امپر
در خروجی خود باید داشته
باشد


در این تصویر رنج ترانسمیتر
۲۰ بار می باشد و با اعمال
۲۰ بار فشا با استفاده از هند
پمپ و همچنین یک میلی امپر
متر که در خروجی خود سری
شده ۲۰ میلی امپر نیز نشان
می دهد



پستی بسیار کاربردی برای دوستانی که قصد انجام عملیات کالیبراسیون در شاپ را نیز دارند.

نکته بسیار مهم در این لوب حین تست ترانسمیتر، مقایسه جریان خروجی ترانسمیتر به وسیله دستگاه هارت و میلی آمپر متر نیز می باشد، در صورتی که باهم مغایرت داشته باشند عملیات Do trim با وسیله دستگاه هارت اعمال می کنیم.
در صورت عدم استفاده از مولتی متر در این لوب، جریان خروجی ترانسمیتر مورد بررسی قرار نگرفته و تست تجهیز ناصحیح می باشد.

لوب راه اندازی ، تست و کالیبراسیون ترانسمیتر در کارگاه



جهت اشنايی

نکات کليدي ابزار دقيق

در اين تصوير ترانسميتر فشار با رنج کاري 0~20 بار را مشاهده ميکنيد که جهت کالibrه بر بروی يك هند پمپ نصب شده و در رنج 20 بار که در خروجي خود يك ميلی امپر متر با آن سري کردیم 20 ميلی امپر نشان مى دهد

همانطور مى دانيد يك ترانسميتر به ازاي پايان ترين رنج خود (LRV) باید 4 ميلی امپر و بالاترين رنج (URV) 20 ميلی امپر داشته باشد




Calibration pressur transmitter




TJK04 - TRANSMITTER & INDICATOR										
TASK LOCATION:				DATE OF TEST: 1400/10/						
EXPENDED TIME (MH)				EXPENDED TIME (MH)						
TAG NUMBER: 570-PIT-203	EQUIPMENT No.:									
DESCRIPTION: Pressure Transmitter	LOCATION: Calibration Shop									
DATA										
CALIBRATION RANGE: 0.00 ~ 20.00 BAR	ADJUSTABLE RANGE: to									
MODEL NO / MFR: 2600T /ABB	SERIAL NO.:									
SENSORE TYPE / RANGE: Diaphragm										
VENDOR CALIBRATION MANUAL NO.:										
CALIBRATION / TEST PROCEDURE NO.:										
ACCURACY: ± 0.5% F.S.										
DATA SHEET NO.: JTI -INFO011-011-DS-107 Rev.01										
TEST EQUIPMENT: DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE/ HAND PUMP SERIAL NO.: PG-02										
CAL. DATE: 1400/02/06 NEXT CAL. DATE: 1401/02/06										
TEST DETAILS										
Visual check for any damage. <input type="checkbox"/>										
CALIBRATION RANGE:	RISING					FALLING				ENGINEERING UNIT
	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	
INPUT A	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	0.00	Barg
INPUT B*										
LOCAL INDICATOR	0	5.008	10.009	15.009	20.012	15.008	10.009	5.01	0	Barg
OUTPUT	4.00	8.004	12.007	16.008	20.011	16.009	12.008	8.007	4	mA
ERROR	0	0.025	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0	% F.S.
* NOTE: COMPLETE IF APPLICABLE										
TESTED LABEL AFFIXED <input checked="" type="checkbox"/>					DATA SHEET ATTACHED <input checked="" type="checkbox"/>					

PRESSURE TRANSMITTER CALIBRATION




● ● ○○
SHOT ON POCO X3 NFC

TASK LOCATION EXPENDED TIME (MH)		DATE OF TEST: 1400/09/ EXPENDED TIME (MH)																																																																													
TAG NUMBER: 503-3PIT-007B DESCRIPTION: Pressure Transmitter		EQUIPMENT No. LOCATION: Calibration Shop																																																																													
DATA																																																																															
CALIBRATION RANGE: 0.0 ~ 40 BAR	ADJUSTABLE RANGE: to																																																																														
MODEL NO / MFR: D21 /Delta-mobrey	SERIAL NO: 07205815																																																																														
SENSORE TYPE / RANGE: Diaphragm																																																																															
VENDOR CALIBRATION MANUAL NO:																																																																															
CALIBRATION / TEST PROCEDURE NO.: DATA SHEET NO.: MHS-INF0-008-008-DS-111		ACCURACY: ± 0.25% F.S.																																																																													
TEST EQUIPMENT: DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE/ HAND PUMP CAL DATE: 99/09/09		SERIAL NO: 700180706 NEXT CAL DATE: 1400/09/09																																																																													
TEST DETAILS																																																																															
Visual check for any damage. <input checked="" type="checkbox"/>																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">CALIBRATION RANGE:</th><th colspan="5">RISING</th><th colspan="5">FALLING</th><th rowspan="2">ENGINEERING UNIT</th></tr><tr><th>0%</th><th>25%</th><th>50%</th><th>75%</th><th>100%</th><th>75%</th><th>50%</th><th>25%</th><th>0%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INPUT A</td><td>0.0</td><td>10.0</td><td>20.0</td><td>30.0</td><td>40.0</td><td>30.0</td><td>20.0</td><td>10.0</td><td>0.0</td><td>Barg</td></tr><tr><td>INPUT B*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LOCAL INDICATOR</td><td>0.0</td><td>9.991</td><td>19.995</td><td>29.996</td><td>39.991</td><td>29.996</td><td>19.995</td><td>9.991</td><td>0.00</td><td>Barg</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td>4.00</td><td>7.995</td><td>11.997</td><td>15.997</td><td>19.994</td><td>15.997</td><td>11.997</td><td>7.995</td><td>4.00</td><td>mA</td></tr><tr><td>ERROR</td><td>0.00</td><td>0.03</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>0.04</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>0.03</td><td>0.00</td><td>% F.S.</td></tr></tbody></table>				CALIBRATION RANGE:	RISING					FALLING					ENGINEERING UNIT	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	INPUT A	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	30.0	20.0	10.0	0.0	Barg	INPUT B*											LOCAL INDICATOR	0.0	9.991	19.995	29.996	39.991	29.996	19.995	9.991	0.00	Barg	OUTPUT	4.00	7.995	11.997	15.997	19.994	15.997	11.997	7.995	4.00	mA	ERROR	0.00	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	% F.S.
CALIBRATION RANGE:	RISING					FALLING					ENGINEERING UNIT																																																																				
	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%																																																																						
INPUT A	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	30.0	20.0	10.0	0.0	Barg																																																																					
INPUT B*																																																																															
LOCAL INDICATOR	0.0	9.991	19.995	29.996	39.991	29.996	19.995	9.991	0.00	Barg																																																																					
OUTPUT	4.00	7.995	11.997	15.997	19.994	15.997	11.997	7.995	4.00	mA																																																																					
ERROR	0.00	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	% F.S.																																																																					
* NOTE: COMPLETE IF APPLICABLE TESTED LABEL AFFIXED <input checked="" type="checkbox"/>		DATA SHEET ATTACHED <input checked="" type="checkbox"/>																																																																													
COMMENTS:																																																																															
Sub Contractor		Contractor		McOwner																																																																											
Name: Date: SIGNATURE:  ● ● ○○ 06.06.16	Name: Date: SIGNATURE: 	Name: Date: SIGNATURE: 																																																																													
● ● ○○ 06.06.16 SHOT ON POCO X3 NFC																																																																															

کالیبریشن دما


TG



تصویری از نمونه کالیبره گیج اندازه
گیر فشار
(Pressure gauge)
16bar
در شاپ کالیبراسیون



TEST RTD 3 WIRE



اندازه گیری اهم خروجی سنسور Rtd 3 wire در دمای محیط




همانطور می دانید انجام عملیات لوپ تست در ابزار دقیق، ابتدا به صورت تست سرد و سپس گرم انجام می گیرد

در این استوری ابتدا لوپ تست سرد را برای شما دوستان بررسی میکنم

لوپ تست سرد به تستی گفته می شود که قبل از پیش راه اندازی جهت تست کابل بدون قرار گیری ولتاژ بر روی واير های آن صورت می گیرد، در واقع هدف تست وايرینگ و اطمینا از انجام صحیح کانکشن آنها نیز می باشد که به صورت بیزرنج چک یا تلفن چک صورت می گیرد

منظور انجام صحیح کانکشن وايرینگ ها یعنی هر از کابل باید از دوسمت (پنل، jb، تجهیز) در نقطه core کانکشن دیده شده طبق وايرینگ دیاگرام طراحی شده کانکشن شود



لوب تست گرم

به لوب تستی گفته میشود که بعد انجام لوب تست سرد از سمت کنترلر ولتاژ بر روی واير های مربوط به تجهيزات قرار میگیرد که به وسیله مولتی متر ولتاژ تعريف شده برای تجهيزات چک می شود، به عنوان مثال ترانسمیتر ها بعد از دریافت ولتاژ power one می شوند که با توجه نوع اندازه گیر(دما، فشا، فلو، سطح) میتوان شبيه سازی لازم را بر روی انها نیز انجام داد و در خروجی خود جريان به ازاي شبيه سازی انجام شده نیز ارسال میکنند



بسیاری از دوستان درخصوص لوپ تست تجهیزات ابزار دقیق سوال پرسیده بودند

که این عملیات به چه صورت انجام میشه همینطور که میدونید نفر لوپ تست جهت لوپ تست تجهیزات ابزار دقیق نیازیه شناخت کامل تجهیزات، عملکرد انها و همچنین مسلط به خواندن منوال ها، وایرینگ دیاگرام، لوپ دیاگرام، P&ID نیز باید باشد

در مورد دستگاه هارت با توجه به اینکه منوی تجهیزات با هم متفاوت هستند باید به زبان انگلیسی مسلط بود

همینطور که قبلا هم خدمتتون گفتم لوپ تست با دستگاه هارت کار استانداردی نیس چون در خروجی تجهیز سیموله انجام میشود و از صحت عملکرد آن که درواقع همان کالیبراسیون تجهیز می باشد نمیتوان مطمئن شد

باید حتما از دستگاه شبیه ساز (مولتی کالیبراتور دما، فشار،....) نیز استفاده کرد.

©INSTRUMENTATION_GHARIE



بررسی و لوب تست لول ترانسمیتر راداری با دستگاه هارت



انجام لوپ تست ترانسمیتر فشار و نمایش آن بر روی مانیتور اتاق کنترل

