



@CivilAbaqus94

# انجام پروژه های دانشجویی مهندسی عمران (کارشناسی و کارشناسی ارشد)



تلفن: ۰۹۳۹ ۳۷۵ ۴۰۰۱

Info@SoftCivil.ir  
30vil68@Gmail.com

ایمیل:

@SoftCivIir

تلگرام:

@SoftCivil.ir

اینستاگرام:

<p>پروژه های درسی و جستجوی مطلب</p> <p><b>کارشناسی ارشد</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>پروژه های اتوکد</p> <p><b>AutoCad</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>تحلیل استاتیکی غیرخطی</p> <p><b>PushOver Analysis</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>
<p>انجام پروژه های دستی و نرم افزاری</p> <p><b>Steel Projects</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>سمینارهای</p> <p><b>مهندسی عمران</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>سمینارهای ارشد</p> <p><b>مهندسی عمران</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>
<p>آموزش طراحی سازه های فولادی و بتنی درکریج و فوردیس</p> <p><b>ETABS</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>ارسال مطلب و پروژه آباکوس</p> <p><b>ABAQUS</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>طراحی با SAP، طراحی دستی، آموزش گام به گام انجام پروژه</p> <p><b>سوله</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>
<p>انجام پروژه های دستی و نرم افزاری</p> <p><b>Concrete Projects</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>تحلیل تاریخچه زمانی</p> <p><b>TIME HISTORY</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	
<p>پروپوزال</p> <p><b>مهندسی عمران</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	<p>ترجمه متون و مقالات</p> <p><b>مهندسی عمران</b></p> <p>۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱</p> <p>توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه</p>	

کانال تلگرامی  
@CivilAbaqus94

## مقدمه

قسمتهای تشکیل دهنده بادبندهای کمانش ناپذیر:



۱- صفحه هسته فولادی که نیروهای محوری را در کشش و فشار تحمل می کند

۲- دو عضو مهار کننده مانند هم که با بولت های A490 با مقاومت بالای کششی صفحه هسته را به صورت چند

لایه در می آورد و از کمانش هسته جلوگیری می کند .

به جای استفاده از مصالح ناپیوسته و غیر یکنواخت از یک درز هوای خیلی کوچک استفاده می شود که بین صفحه

هسته و اعضاء قرار می گیرد تا از انبساط و تغییر شکل جانبی هسته فولادی تحت فشار جلوگیری کند.




نتایج بدست آمده سه بادبند کمانش ناپذیر با سختی خمشی مناسب

۱. کرنش های محوری بالاتر از  $2/1$  تا  $2/6$ ٪ به وجود می آید .
۲. حداکثر بار فشاری که می توان به این بادبندها با شرایط گفته شده اعمال کرد  $1724$  تا  $1951$  کیلونیوتن است که این مقدار  $4/1$  تا  $6/1$  برابر بار تسلیم واقعی است .  $[(1/4 \sim 1/6)f_y]$
۳. شکل پذیری پلاستیک آن از مقادیر حداکثر در مقررات لرزه ای آئین نامه فولاد امریکا AISC بالاتر است .
۴. هدف از تحلیل المان محدود بسط پارامترهای این مطالعه و تحقیق برای بادبندهای کمانش ناپذیر مختلف است تا علاوه بر مقایسه این بادبند ها، تأثیر اندازه اعضای مهار کننده ، تعداد بولت ها ، طول صفحات هسته و سطح مقطع بر روی بار کمانشی مورد ارزیابی قرار دهد.

## کلیات

بادبند کمانش ناپذیر تحت کشش و فشار بدون اینکه کمانش قابل ملاحظه ای در آن رخ دهد ، جاری می شود نوعی از بادبندهای کمانش ناپذیر که توسط اعضای مهار کننده که از لوله های فولادی پر شده از بتن یا ملات تشکیل می شوند ، با یک لایه نازک از مصالح غیر یکنواخت که سطح مشترکی بین صفحه هسته و بتن احاطه کننده هسته بوجود می آورد تا انتقال نیرو از هسته به بتن احاطه کننده حذف گردد و هسته تحت فشار دچار انبساط ( تغییر شکل جانبی ) نگردد بنابراین اعضای مهار کننده جانبی به مانند یک بادبند پیوسته برای هسته فولادی عمل می کنند و مصالح غیر یکنواخت ( درز ) از چسبندگی بین هسته فولادی و بتن جلوگیری می کنند .



آزمایش بر روی چهار بادبند کمانش ناپذیر با سه عملکرد قابل تعریف همانند ممان اینرسی ، اعضای مهار کننده ، تعداد و فاصله بولت ها طراحی و انجام شد .




پارامترهای مورد بررسی در آزمایش نمونه های بادبند کمانش ناپذیر

طراحی بادبند کمانش ناپذیر

۱. هدایت مطالعات پارامترهای بادبندهای کمانش ناپذیر مختلف جهت مقایسه تأثیر اعضای مهار کننده و تعداد

بولت ها در جلوگیری از کمانش هسته فولادی

۲. مطالعه تأثیر طول بادبند کمانش ناپذیر و سطح مقطع بر تغییرات بار کمانشی



برنامه آزمایشگاهی

برنامه آزمایشگاهی از آزمایش های چرخه ای چهار نمونه بادبند کماتش ناپذیر تشکیل شده است . تصویر صفحه

قبل ابعاد نمونه شماره ۱ را نشان می دهد .

جدول شماره ۱ خلاصه اندازه اعضاء و وزن هر نمونه را نشان می دهد .



**Table 1**  
Specimen dimension and weight.

(a) Dimension										
Specimen no.	Core Plate			Channel and face plate (mm)	Restraining member			$I_{r,g}$ (mm <sup>4</sup> )	Bolt (A490 3/4in)	
	$b_c$ (mm)	$t_c$ (mm)	$L_y$ (mm)		$\frac{I_f}{I_{r,g}}$ (%)	$\frac{I_c}{I_{r,g}}$ (%)	$\frac{I_{con}}{I_{r,g}}$ (%)		No.	Spacing (mm) $L_b$
1	150	22	2800	150 × 75 × 6.5 × 10 270 × 12	3	68	29	44432996	32	186
2	150	22	2800	150 × 60 × 4.5 × 4.5 270 × 12	5	54	41	22582066	32	186
3	150	22	2800	150 × 50 × 4.5 × 4.5 270 × 12	7	54	39	16738929	28	216
4	150	22	2800	150 × 35 × 4.5 × 4.5 270 × 12	11	53	36	10078747	16	432
									16	465

(b) Weight						
Specimen no.	Steel core (kg)	Side plate (kg)	Face plate (kg)	Channel (kg)	Concrete (kg)	Total (kg)
1	140	95	150	109	144	638
2	140	95	150	54	120	559
3	140	95	150	50	96	529
4	140	95	150	44	72	501

فولاد A36 در استاندارد ASTM با مقاومت جاری شدن 250 مگا پاسگال جهت کانال استفاده می شود .

از فولاد Gr50 در استاندارد ASTM برای هسته ، کنار و ورق صفحه ای تعیین گردید .

عرض ورق هسته  $B_c = 150$  میلی متر

ضخامت آن  $t_c = 22$  میلی متر

ممان اینرسی اعضای مهار کننده  $I_{r,g}$

ممان اینرسی ورق صفحه ای  $I_f$

ممان اینرسی کانال  $I_c$

ممان اینرسی بتن  $I_{con}$

تمام بولت های استفاده شده در اعضای مهار کننده از نوع A490 با مقاومت بالا و قطر 3/4 اینچ ( ۱۹ میلی متر) می باشند.

**Table 2**  
Material properties.

Specimen no.	Core plate		Channel		Face plate		Concrete strength (MPa)
	$F_y^a$ (MPa)	$F_u^b$ (MPa)	$F_y$ (MPa)	$F_u$ (MPa)	$F_y$ (MPa)	$F_u$ (MPa)	
1	367	525	274	425	441	565	57
2	372	528	285	434	411	558	57
3	364	530	285	434	411	558	58
4	375	506	279	438	389	515	48

<sup>a</sup> Yield strength.

<sup>b</sup> Ultimate strength.

جدول شماره ۲ - خلاصه اطلاعات سهمیه آزمایشی کششی ورق فولادی و مقاومت فشاری بتن استوانه ای در

روز آزمایش

**Table 3**  
Specimen strength.

Spe. no.	Core plate			Restraining member						Bolt number		
	$P_y$ (kN)	$P_u$ (kN)	$L_w$ (mm)	$P_e$ (kN)	$\frac{P_e}{P_y}$	$M_p^g$ (kN m)	$\frac{P_{max,g}}{P_y}$	$M_p^l$ (kN m)	$\frac{P_{max,l}}{P_y}$	$N_b$	CD <sup>a</sup>	$\frac{L_b}{L_w}$
1	1211	2252 (1.9)	210	7792	6.4	152.6	4.7	41.0	12.7	32	3.0	0.9
2	1228	2265 (1.8)	208	3949	3.2	95.6	2.5	20.8	6.3	32	3.0	0.9
3	1201	2274 (1.9)	211	2943	2.5	84.6	2.0	17.6	4.8	28	2.6	1.0
4	1238	2171 (1.8)	208	1758	1.4	74.3	1.2	13.5	2.3	16	1.5	2.1
									1.3	16	1.5	2.2

<sup>a</sup> Bolt tensile capacity-demand ratio.

Table 3  
Specimen strength.

Spe. no.	Core plate			Restraining member						Bolt number		
	$P_y$ (kN)	$P_u$ (kN)	$L_w$ (mm)	$P_e$ (kN)	$\frac{P_e}{P_y}$	$M_p^g$ (kN m)	$\frac{P_{max,g}}{P_y}$	$M_p^l$ (kN m)	$\frac{P_{max,l}}{P_y}$	$N_b$	CD <sup>a</sup>	$\frac{l_b}{L_w}$
1	1211	2252 (1.9)	210	7792	6.4	152.6	4.7	41.0	12.7	32	3.0	0.9
2	1228	2265 (1.8)	208									0.9
3	1201	2274 (1.9)	211									0.3
4	1238	2171 (1.8)	208									1.0


<sup>a</sup> Bolt tensile capacity-demand ratio.

مقدار در پیرانتز تحت بار نهایی  $\square$  نسبت

است که این بزرگتر از نسبت  $\square$

جدول شماره ۳ - خلاصه اطلاعات از بار تسلیم ورق هسته ( $P_y$ ) که با ضرب سطح مقطع  $A_c (=b_c * t_c)$  و تنش

تسلیم  $F_y$  که از آزمایش سهمیه کششی مصالح بدست می آید.



برای نمونه ۱ تا ۴ نسبت  $P_e / P_y$  برابر ۴/۱ تا ۴/۶ است. برای نمونه شماره ۴ که دارای نسبت  $P_e / P_y$

کمتر از ۵/۱ است انتظار می رود که قبل از اینکه ورق هسته به ظرفیت فشاری نهایی  $P_u$  خود برسد کمانش کلی


اتفاق می افتد.

$$P_u = \beta F_u A_c$$

در فرمول فوق  $\beta$  ضریب تنظیم مقاومت فشاری بوده و دارای مقدار  $\frac{3}{1}$  است که در تخمین حداکثر نیروی فشاری مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت کششی  $F_u$  نیز از آزمایش سهمیه کششی مصالح بدست می آید. (جدول شماره


(۲)

آزمایشگاه از یک ستون با تکیه گاه لولایی متصل به یک محرک هیدرولیکی (جک هیدرولیکی) 2000 KN و بادبند کماتش ناپذیر که با زاویه ۵۰ درجه در هر دو انتها به دو صفحه اتصال متصل شده است، تشکیل شده است.




تصویر زیر اندازه نیرو و در نمونه های ۱ و ۲ در برابر کل جا به جایی اندازه گیری شده در عرض بخش تسلیم

شده بادبند کمانش ناپذیر تحت بارگذاری استاندارد



(b) Specimen 2 (standard loading, 3rd test).




تسلیم نشدن با کماتش اعضای مهار کننده پس از آزمایش

@CivilAbaqus94



باقیمانده جابجایی در دو انتهای باد بند کمانش ناپذیر

@CivilAbaqus94



آسیب جدی به اعضای مهار کننده





تصویر زیر کمانش کلی طول محور ضعیف در طول سیکل بارگذاری سوم در کرنش هسته ۲/۶٪ را نشان می دهد.






تورم کاتال فولادی در جنب فشاری  
اعضای مهار کننده

پاسخ قبل از کمانش کلی در کرنش هسته ۶/۱٪ را نشان می دهد . حداکثر نیرو در باد بند کمانش ناپذیر در کشش

۱۴۹۴ کیلو نیوتن و در فشار ۱۶۶۰ کیلو نیوتن است





کمانش کلی ورق هسته پس از تجزیه کردن نمونه ۳ و ۴ را بدون هیچ ترکی در ورق هسته نشان می دهد



## مراحل مدلسازی بادبند کمانش ناپذیر با نرم افزار Abaqus

جهت فراهم کردن درک بهتر رفتار فشاری بادبند کمانش ناپذیر مطالعات تحلیلی با استفاده از نرم افزار کامپیوتری

ABAQUS بر روی ۲۲ مدل انجام شد .

شرایط اولیه مدل ها

۱- مصالح غیرخطی با ملاک تسلیم ون میرز در هسته فولادی و اعضای مهارکننده استفاده می شود

۲- مدول الاستیسیته فولاد ۲۵۰ گیگا پاسکال در نظر گرفته می شود

۳- برای در نظرگرفتن تاثیر چرخه ای در آزمایش بادبند کمانش ناپذیر از ترکیب مدل سخت شدگی حرکتی و

مدل همگن استفاده شده است

۴- مقطع بادبند به صورت یک مقطع پر شده با بتن مدل شده است

۵- مشخصات الاستیک ، هسته فولادی ، اعضای مهارکننده ، بتن پرکننده و بولت ها با المان هشت گره ای

C3D8R مدل می شوند .

۶- تنش تسلیم از آزمایش سهمیه بدست می آید که در جدول صفحه بعد آورده شده است

Table 2

Material properties,

Specimen no.	Core plate		Channel		Face plate		Concrete strength (MPa)
	$F_y^a$ (MPa)	$F_u^b$ (MPa)	$F_y$ (MPa)	$F_u$ (MPa)	$F_y$ (MPa)	$F_u$ (MPa)	
1	367	525	274	425	441	565	57
2	372	528	285	434	411	558	57
3	364	530	285	434	411	558	58
4	375	506	279	438	389	515	48

<sup>a</sup> Yield strength,<sup>b</sup> Ultimate strength,

تنش تسلیم در نمونه (مدل) ۱ الی ۴

شرایط مرزی مدل ها


۱- لغزش بین هسته فولادی و اعضای مهارکننده در تمامی نمونه ها وجود ندارد.

۲- جهت مدل سازی اتصالات محل بولت ها از تیر صلب استفاده می شود .

۳- سوراخ ورق های کناری جهت گذراندن تیرهای صلب ایجاد شده است.


۴- اندرکنش بین هسته فولادی و اعضای مهارکننده با یک رفتار تماسی سخت مدل می شوند.

۵- جهت نشان دادن اصطکاک ناچیز در سطح مشترک از ضریب اصطکاک ۱/۰ (روغن) استفاده می شود .



### مرحله اول

از قسمت module گزینه part را کلیک کرده و بر روی آیکن create part کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. نام را hasteh می نامیم و سپس مقادیر را همانند پنجره زیر وارد می کنیم بر روی دکمه continue کلیک می کنیم تا وارد قسمت sketch شویم.




### قسمت sketch

رسم هسته بادبند در قسمت part

از این قسمت دکمه **rectangle** انتخاب می کنیم و مختصات دو نقطه را (۱۵.۵ و ۲۱۶ -) و (۱۵.۵ - و ۲۱۶) وارد


می کنیم تا مستطیلی به شکل زیر رسم شود




باردیگر با انتخاب همان دکمه مستطیلی با مختصات (۷.۵ و ۱۴۷) و (۷.۵ - و ۱۴۷ -) درون مستطیل قبلی رسم می

کنیم.






برای پیدا کردن لبه های هسته بادی بر روی دکمه **creat Line** کلیک کرده و مختصات (۱۵.۵ و ۱۷۶ -) را وارد می کنیم و بعد از نمایش نقطه مورد نظر که ۴۰ سانتی متر از لبه سمت چپ مستطیل بزرگ فاصله دارد را به گوشه بالای سمت چپ مستطیل کوچک وصل می کنیم. این عمل را ۴ بار با مختصات درست انجام می دهیم تا شکل زیر رسم شود.



با استفاده از گزینه **Auto-Trim** خطوط اضافی را حذف می کنیم.



با کلیک بر روی دکمه **cancel procedure** (ضربدر قرمز رنگ پایین صفحه) **Done** می کنیم و سپس در کادر


ظاهر شده مقدار **Depth** (عمق) را ۲/۲ سانتیمتر وارد می کنیم




برای ایجاد سوراخ بر روی هسته بادی با کلید روی دکمه **create cut** و نگهداشتن کلید **circular hole** را انتخاب می کنیم و از پایین صفحه گزینه **Through All** انتخاب و روی صفحه ای که قصد دارید سوراخ ایجاد کنید

کلیک کنید و گزینه OK را می زنیم سپس یکی از لبه های صفحه انتخاب شده را به منظور تعیین فاصله مرکز سوراخ تا لبه بر روی شکل انتخاب می کنیم و فاصله مورد نظر (در این مثال ۵/۶ cm) و سپس لبه دوم را انتخاب و ۸ cm را وارد می کنیم. و اندازه قطر سوراخ را ۳.۶۱ cm وارد می کنیم

مشخصات هسته بادبند به صورت زیر می باشد:




با دادن فاصله مناسب مرکز سوراخ ها تا لبه های مورد نظر شکل زیر حاصل می شود.



مرحله دوم:

مشخص کردن مواد

از لیست **Module** گزینه **Property** را انتخاب نموده و از لیست کناری گزینه **Create Material** را انتخاب می کنیم. وارد قسمت **Edit Material** شده که می توان نام ماده را به دلخواه وارد کرد و از قسمت منو بار همانند شکل زیر گزینه ها را انتخاب کرده و در پنجره نمایش داده شده در قسمت **Data** مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را وارد می کنیم.



Data		
	Young's Modulus	Poisson's Ratio
1	209e9	.3

برای مشخص کردن یک ماده همگن بر روی گزینه **Section** کلیک و گزینه **Create** را انتخاب می نمایم سپس پنجره زیر نمایش داده می شود که اطلاعات داده شده را همانند شکل زیر وارد می کنیم **Continue** را زده **OK** می کنیم




مواد تعریف شده را به جسم مورد نظر اختصاص می دهیم. بر روی Assign رفته و گزینه Section را انتخاب و Done می کنیم پنجره زیر باز می شود وبعد از انتخاب Section مورد نظر Ok می کنیم




حال برای طراحی ورق روی بادبند (Face plate)

از قسمت model گزینه part را کلیک کرده و بر روی آیکن create part کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. نام را varagh می نامیم و سپس مقادیر را همانند پنجره زیر وارد می کنیم بر روی دکمه continue کلیک می کنیم تا وارد قسمت sketch شویم.



قسمت sketch

رسم ورق روی بادبند (Face plate) در قسمت part




در این مرحله هم می توان از روش رسم مستطیل و هم از روش رسم خط شکلی شبیه به نمونه بالا رسم کرد و سپس با استفاده از گزینه **Add Dimension** از منو کناری اندازه های مورد نیاز را همانند شکل بالا وارد کرد. با کلیک بر روی دکمه **cancel procedure** (ضربدر قرمز رنگ پایین صفحه) **Done** می کنیم و سپس در کادر ظاهر شده مقدار **Depth** (عمق) را ۲۹۴ سانتیمتر وارد کرده **ok** می کنیم.

حال برای ایجاد سوراخ بر روی ورق رویی بادی با کلیک روی دکمه **create cut** و نگهداشتن، کلید **circular hole** را انتخاب می کنیم و از پایین صفحه گزینه **Through All** انتخاب و روی صفحه ای که قصد دارید سوراخ ایجاد کنید کلیک کنید و گزینه **OK** را می زنیم سپس یکی از لبه های صفحه انتخاب شده را به منظور تعیین فاصله مرکز سوراخ تا لبه بر روی شکل انتخاب می کنیم و فاصله مورد نظر با انتخاب طول بلند ۳ cm) و سپس لبه کوتاه را انتخاب و اولین فاصله را ۷.۵ cm را وارد می کنیم. (موقعیت آکس سوراخ ها از لبه کوتاه ۷.۵ و ۱۵ تا فاصله ۱۸.۶ cm می باشد) و همچنین قطر سوراخها ۱.۹ cm می باشد.

نکته: عملیات رسم سوراخ در دو لبه همانند هم باید صورت گیرد.

بعد از انجام عملیات ذکر شده شکل زیر حاصل می شود:




مشخص کردن مواد

از لیست Module گزینه Property انتخاب و همانند معرفی مواد هسته در قسمت بالا انجام می شود و به جسم اختصاص داده می شود.

رسم پرچ


از قسمت model گزینه part را کلیک کرده و بر روی آیکن create part کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. نام را parch می نامیم و سپس مقادیر را همانند پنجره زیر وارد می کنیم بر روی دکمه continue کلیک می کنیم تا وارد قسمت sketch شویم.




قسمت sketch

باید دقت کرد که در شکل بالا در قسمت Type گزینه Revolution را انتخاب کردیم که در این حالت نیمی از شکل را در صفحه مشخصات پرچ همانند شکل زیر می باشد لبه های تیز گوشه را می توان باگزینه ----- به صورت پخ اجرا کرد





با کلیک بر روی Done با وارد کردن ۳۶۰ درجه شکل پرچ کامل می شود




### مشخص کردن مواد

از لیست Module گزینه Property انتخاب و همانند معرفی مواد هسته در قسمت بالا انجام می شود و به جسم اختصاص داده می شود.

رسم بتن بادی کمانش ناپذیر


از قسمت model گزینه part را کلیک کرده و بر روی آیکن create part کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. نام را betoon

می نامیم و سپس مقادیر را همانند پنجره زیر وارد می کنیم بر روی دکمه continue کلیک می کنیم تا وارد قسمت sketch شویم.




### قسمت sketch

از این قسمت دکمه **rectangle** انتخاب می کنیم با کلیک روی دو نقطه در صفحه ترسیم مستطیلی با ابعاد دلخواه رسم می کنیم سپس با استفاده از گزینه **Add Dimension** اندازه اضلاع را وارد می کنیم.




سپس روی گزینه Done کلیک کرده و مقدار عمق را ۲۹۴ سانتیمتر وارد می کنیم و شکل زیر ظاهر می شود



حال نوبت به مشخص کردن مواد بتن و اختصاص آن می رسد

از لیست Module گزینه Property را انتخاب نموده و از لیست کناری گزینه Create Material را انتخاب می کنیم. وارد قسمت Edit Material شده که می توان نام ماده را به دلخواه وارد کرد و از قسمت منو بار همانند شکل زیر گزینه ها را انتخاب کرده و در پنجره نمایش داده شده در قسمت Data مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را وارد می کنیم.



مدول یانگ و ضریب پواسون را به ترتیب  $2.0 \times 10^8$  و  $0.15$  وارد می کنیم

برای مشخص کردن یک ماده همگن بر روی گزینه **Section** کلیک و گزینه **Create** را انتخاب می نمایم سپس پنجره زیر نمایش داده می شود که اطلاعات داده شده را همانند شکل زیر وارد می کنیم **Continue** را زده **OK** می کنیم



مواد تعریف شده را به جسم مورد نظر اختصاص می دهیم. بر روی **Assign** رفته و گزینه **Section** را انتخاب و **Done** می کنیم پنجره زیر باز می شود و بعد از انتخاب **Section** مورد نظر **Ok** می کنیم



طراحی ستون


همانند مراحل قبل در منوی part با وارد کردن نام ستون روی دکمه Continue کلیک می‌زنیم و با ترسیم دو مستطیل درون هم و استفاده از کلید قوطی  $40 \times 40$  با ضخامت ۲ سانتی متر و به طول ۳۷۵ طراحی و سپس مشخصات مواد را فولاد همانند مقاطع فولادی وارد کرده و به شکل اختصاص می‌دهیم با توجه به اینکه رسم مقاطع شبیه به هم می‌باشند لذا فقط مشخصات و ابعاد آنها را ذکر می‌کنیم  $2PL75 \times 75 \times 2 - PL50 \times 50 \times 2 - PL90 \times 90 \times 2$  و همچنین خط جوشها برای اتصال در همان منوی Part بارسم یک مثلث قائمه زاویه و با ابعاد  $2weld 1 \times 1 \times 75 - 40weld 1 \times 1 \times 40$  صورت می‌گیرد

در منوی part همانند مراحل طراحی پرچ در مطالب گفته شده انجام می‌گیرد اما باید دقت داشت که قطر پرچ‌ها ۳.۶ سانتیمتر می‌باشد

مرحله سوم

اسمبلی کردن

در این مرحله با انتخاب Assembly در قسمت module بر روی گزینه Instance part از نوار ابزار کناری کلیک می‌کنیم هر کدام از پارتهای تعریف شده را می‌توان به تعداد لازم و زدن تیک Auto-Offset در اسمبلی با فاصله از یکدیگر و زدن ok وارد کرد.



با انتخاب پارتهای به کمک کلید shift به ترتیب هسته ۱ بار، ورقها ۲ بار و پرچ یک بار و بتن ۲ بار وارد محیط

اسمبلی می کنیم

با کلیک روی گزینه Rotate Instance از نوار ابزار کناری یکی از ورقها را انتخاب و Done می کنیم سپس

دو نقطه بمنظور محور چرخش در جهت محور طول انتخاب می کنیم و زاویه ۹۰ درجه را وارد می کنیم و سپس ok

میکنیم

با چرخش ورق با زاویه ۹۰ درجه وهم راستا کردن ورق و هسته ok می کنیم سپس با انتخاب گزینه Translate

Instance و انتخاب شکل مورد نظر جهت جابجایی Done می کنیم سپس با انتخاب نقطه از شکل مورد نظر به


عنوان مبدا و نقطه مقصد ok می زنیم

این عمل را برای ورق دیگر انجام داده و به طرف دیگر هسته بادی انتقال می دهیم (Translat)

نکته ۱: برای پیدا کردن مختصات نقاط می توان از نوار ابزار **Tools>Query>Point/node** نقطه مورد نظر را انتخاب سپس **Done** می کنیم و در خط فرمان (پایین صفحه) نمایش داده می شود.


نکته ۲: در صورت فراموش کردن فاصله بین نقاط می توان از نوار ابزار **Tools>Query>Distance** با انتخاب نقاط ابتدا و انتها در خط فرمان (پایین صفحه) فاصله را مشاهده کرد.

پس از روی هم گذاری شکل زیر حاصل می شود.




بعد از این مرحله نوبت به فیکس کردن پرچ در یکی از سوراخ ها می باشد با کلیک روی گزینه **Rotate Instance** از نوار ابزار کناری پرچ را انتخاب و **Done** می کنیم سپس دو نقطه بمنظور محور چرخش در جهت محور طول انتخاب می کنیم و زاویه ۹۰ درجه را وارد می کنیم و سپس **ok** می کنیم


با چرخش پرچ با زاویه ۹۰ درجه وهم راستا کردن ورق و پرچ **ok** می کنیم سپس با انتخاب گزینه **Translate Instance** و انتخاب شکل مورد نظر جهت جابجایی **Done** می کنیم سپس با انتخاب نقطه از شکل مورد نظر به عنوان مبدا و نقطه مقصد **ok** می کنیم

بعد از فیکس شدن یک پرچ در سوراخ با استفاده از گزینه **Linear pattern**  پرچ را انتخاب و **Done** می کنیم پنجره زیر ظاهر می شود که در این پنجره می توان تعداد و فاصله پرچ ها از یکدیگر را تعیین کرد در کادر اول چون فاصله آکس تا آکس سوراخها ۱۸.۶ سانتیمتر است **offset** را ۱۸.۶ وارد می کنیم و در **Direction2** مقدار **number** را ۱۱ وارد می کنیم که تنها در یک جهت پرچ هارا در جای خود ثابت کنیم






شکل به صورت زیر تبدیل می شود




برای قرار دادن بتن در ورق ها همانند روش های انجام گرفته چرخش بازایه مناسب انجام می گیرد تا بتن با بادبند هم راستا شود و بعد از این کار با کلیک بر روی گزینه انتقال و انتخاب بتن Done می زنیم و نقاط مبدا و مقصد مناسب را جهت فیکس کردن بتن در جای خود را وارد می کنیم.

شکل به صورت زیر تغییر می کند




باردیگر با انتخاب Assembly در قسمت module بر روی گزینه Instance part از نوار ابزار کناری کلیک می کنیم و با نگهداشتن کلید shift ستون ورق زیر ستون ورقهای بادبند و ورق زیر بادبند و همچنین خط جوش ها و زدن تیک Auto-Offset در اسمبلی با فاصله از یکدیگر و زدن ok وارد می کنیم عملیات متناژ را با توجه به مطالب گفته شده و کلید های موجود انجام می دهیم و بعد از متناژ شکل به صورت زیر تبدیل می شود.



مرحله چهارم

## طراحی در step

از لیست Module گزینه step را انتخاب کرده و از منوی کناری گزینه create step را انتخاب می کنیم که صفحه زیر باز میشود. نوع تحلیلی که می خواهیم انجام شود را انتخاب می کنیم. که برای این قسمت از تحلیل static, Gernal استفاده می کنیم. continue را کلیک کرده و بعد از آن ok می زنیم.




## مرحله پنجم


## معرفی سطوح تماس Interaction

در این مرحله تمامی سطوحی که به یکدیگر در تماس هستند را باید با وارد کردن ضریب اصطحکاک


و یا عدم اصطحکاک معرفی کرد

با کلیک بر روی گزینه Create Interaction  پنجره زیر ظاهر می شود نوع تماس بین دو سطح را همانند


شکل زیر انتخاب می کنیم و سپس بر روی continue می زنیم




با انتخاب یک طرف از سطوح هسته done می کنیم و برای انتخاب سطح زیر ورق بادبند روی گزینه surface کلیک می کنیم حال باید موقتا هسته و ورقی که در تماس با سطح انتخاب شده نیست را محو کرد و این عمل را با نوار ابزار view>Assmby Display option از پنجره زیر روی زبانه Instanse با برداشتن تیک هسته آن را موقتا محو می کنیم و سطحی از ورق که با هسته انتخاب شده، در تماس است را انتخاب و Done را می زنیم که پنجره زیر ظاهر می شود



برای تعیین ضریب اصطحکاک بر روی گزینه Create Interaction property در پایین صفحه کلیک می کنیم  
برای ایجاد سطحی بدون اصطحکاک در پنجره زیر continue را کلیک می کنیم




بر روی Mechanical کلیک و گزینه اول را انتخاب می کنیم با زدن ok در این صورت دو سطح بدون اصطحکاک تعریف می شوند



با باز شدن مجدد پنجره زیر کلید Switch را زده و سپس ok می کنیم  
مراحل تعریف تماس ها به همین نحو برای ورق، هسته و پرچ ها صورت می گیرد  
سطوح تماس ورقهای بادبند و پرچها را همانند مطالب گفته شده در بالا انجام می دهیم .

اما تعریف تماس خط جوشها که با گزینه Create constraint در نوار ابزار کناری صورت می گیرد با  
کلیک بر روی این گزینه کادر زیر ظاهر می شود که گزینه Til را انتخاب می کنیم و Continue را می زنیم



سپس نوبت به انتخاب سطوح تماس جوش با ورق ها می باشد که در این عمل نیز می توان از Shift برای انتخاب تعدادی سطح استفاده کرد

از پایین کادر گزینه Surface را انتخاب و سطح مورد نظر را انتخاب و Done می کنیم با انجام این کمل برای تمام خط جوشها این مرحله به پایان می رسد.

#### مرحله ششم

مرحله بارگذاری برای ورود به این قسمت با انتخاب Load از لیست Module وارد این قسمت می شویم برای بارگذاری بر روی گزینه Create از منوی کناری کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود

وموارد را همانند شکل زیر انتخاب می کنیم و continue را کلیک می کنیم




وارد مرحله تعیین مکانی که بار فشاری قرار است بر آن اثر کند می شویم سطح را انتخاب و Done را می زنیم

در این مدل ما یک سر انتهای بادبند را شرایط گیر دار و طرف دیگر را بار فشار وارد می کنیم


حال نوبت به قرار دادن شرایط مرزی می شود با انتخاب BC از نوار ابزار بالای صفحه Create را انتخاب

و همانند شکل زیر continue را کلیک می کنیم






سپس سطح زیر ورق بادی (ورق زیر ورق بادی) را انتخاب و Done می کنیم



گزینه آخر را انتخاب و OK می کنیم. شرایط گیردار به این ورق اختصاص داده می شود

اما برای اختصاص شرایط مفصلی در زیرصفحه ستون همانند شکل زیر از گزینه چهارم استفاده می کنیم.




مرحله هفتم

مش بندی


برای ورود به این قسمت با انتخاب Mesh از لسیت Module وارد این قسمت می شویم و از قسمت منو بار

وارد قسمت Mesh>controls و اطلاعات را مانند زیر وارد می کنیم .




تعیین نوع المان

از قسمت منو بار وارد قسمت Mesh < Element Type می شویم و اطلاعات را همانند زیر تکمیل می کنیم.



مش زدن

از منو Seed Instance را انتخاب کرده و مقدار global element size را می توان به صورت پیش فرض و یا دستی وارد کرد و ok نمود.





با کلیک بر روی ایکن Mesh part instance از منوی کناری و کلیک بر روی yes جسم المان بندی می شود.


همه اجزا طراحی شده در part را تک تک انتخاب و موارد گفته شده را بر روی آنها انجام می دهیم

از لیست job, module را انتخاب می کنیم از منو بار وارد قسمت job<create تمام پیش فرض های برنامه را


ok می زنیم




با انتخاب job manager از منوی کناری بر روی گزینه submit زده تا نرم افزار شروع به حل کند.




بعد از completed شدن حل می توانیم نتایج را از طریق گزینه Results مشاهده کرد.



(a) Model.




بخش های مختلف نمونه ۱ قبل و پس از ساخت



(b) First buckling mode of steel core plate.


@CivilAbaqus94





(a) Model 14.

مد بالای کمانشی ورق هسته در بار پیک و نتایج کمانش کلی در مدل ۱۴ و ۱۵ اعضای مهار کننده بین دو بولت



(b) Model 15.

نتیجه گیری

۱- یک درز کوچک جانشین مصالح غیریکنواخت بین ورق هسته و اعضای مهارکننده می شود که نباید اثری بر رفتار

چرخه ای بابدند کماتش ناپذیر داشته باشد

۲- در نمونه ۱ و ۲ در آزمایش خستگی با سیکل پایین هنگامی که تمامی بولت ها برداشته شدند ترک در ورق

هسته مشاهده شد که این ترک در عرض هسته نزدیک به مرکز بابدند کماتش ناپذیر انتقال می یابد .

نمونه شماره ۱ و ۲ پس از انجام آزمایشات نه جاری شدند و نه کماتش کردند .

نمونه شماره ۳ سه بار با تعداد بولت های مختلف آزمایش شد و در سه حالت پاسخ هیسرزیس پایا در کرنش های

بالاتر از ۶/۲٪ مشاهده شد .

بدست آمد که به حداکثر نیروی بدست آمده از معادله زیر و بار  $1.3P_y$  بار کماتشی موضعی نمونه شماره ۴ برابر

کوماتشی بدست آمده از تحلیل المان محدود نزدیک است

$$P_{\max,g} = \frac{M_p^g}{i + g + e + \frac{M_p^g}{P_e}}$$

۳- نتایج مطالعات پارامتریک که بر روی ۱۸ نمونه انجام شد دارای نتایج زیر بود

با کاهش طول ورق افزایش می یابد  $P_{\max}/P_y$  الف - برای ورق هسته با ضخامت یکسان ، نسبت

با افزایش ضخامت ورق افزایش می یابد  $P_{\max}/P_y$  ب - برای ورق هسته با طول یکسان ، نسبت

۴- اگر اعضای مهار کننده بابدند کماتش ناپذیر با شرایط زیر طراحی شوند

$$\text{Capacity to demand} \geq 1.5 \quad (\text{For model 5 to 13})$$

$$L_b / L_w \leq 2.0$$

$$2.0 \geq P_e / P_y$$

حداکثر بار فشاری بابدند کماتش ناپذیر ۴/۱ تا ۵/۱ برابر  $P_y$  بدون اینکه کماتش کند می رسد

**Table 6**  
Design parameters.

Model		Design parameters								ABAQUS	
No.	Name	$P_y$ (kN)	$P_u$ (kN)	$L_w$ (mm)	$\frac{L_b}{L_w}$	$P_e$ (kN)	$\frac{P_e}{P_y}$	$\frac{P_{max \times g}}{P_y}$	$\frac{P_{max \times l}}{P_y}$	Result	$\frac{P_{max \times l}}{P_y}$
5	A15L28P24S	563	987	142	1.97	1362	2.42	2.0	3.2	S <sup>a</sup>	1.42
6	A15L48P25S	563	987	142	1.99	1394	2.48	2.1	5.7	S	1.39
7	A15L96P25S	563	987	142	1.85	1405	2.50	2.1	13.8	S	1.38
3	A33L28P24S	1201	2274	211	2.05	2943	2.45	2.0	2.3	S	1.48
8	A33L48P24S	1238	2171	208	1.37	3025	2.44	2.1	8.1	S	1.47
9	A33L96P25S	1238	2171	208	1.32	3090	2.50	2.0	11.5	S	1.45
10	A64L28P24S	2400	4210	302	1.51	5834	2.43	1.9	2.3	S	1.50
11	A64L48P23S	2400	4210	302	1.45	5580	2.33	1.9	5.9	S	1.48
12	A64L96P25S	2400	4210	302	1.38	5999	2.50	1.9	9.2	S	1.47
13	A64L48P20S	2400	4210	302	1.45	4841	2.01	1.6	3.8	S	1.47
14	A15L28P24LB	563	987	142	3.3	1362	2.42	2.0	1.2	LB <sup>c</sup>	1.32
15	A15L48P25LB	563	987	142	4.83	1394	2.48	2.1	1.0	LB	1.19
16	A15L96P13GB	563	987	142	1.85	708	1.25	1.1	7.55	GB <sup>b</sup>	1.20
17	A33L28P24LB	1201	2274	211	2.65	2943	2.45	2.0	1.2	LB	1.13
4	A33L28P14GB	1238	2171	208	2.24	1758	1.42	1.2	1.3	GB	1.36
18	A33L28P14LB	1238	2171	208	3.37	1758	1.42	1.2	0.6	LB	0.58
19	A33L48P12GB	1238	2171	208	1.37	1357	1.23	1.1	3.7	GB	1.32
20	A64L28P24LB	2400	4210	302	2.3	5834	2.43	1.9	1.2	LB	0.97
21	A64L48P13GB	2400	4210	302	1.45	3244	1.29	1.1	3.0	GB	1.31
22	A64L96P14GB	2400	4210	302	1.38	3473	1.44	1.2	6.7	GB	1.31

<sup>a</sup> Successful (no buckling).

<sup>b</sup> Global buckling.

<sup>c</sup> Local buckling.