Subject جلسه سوم
Date

تنش های اصلی: تنش هایی که در حالت دو بعدی یا سه بعدی بدون وجود برشی باشند. اگر در یک نقطه از سطح المان تنش برشی صفر باشد و تنش عمود زیر تنش داده باشد:

$$\begin{cases} \sigma_1 = \sigma_{ave} + R \\ \sigma_2 = \sigma_{ave} - R \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \sigma_{ave} = \dfrac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \\ R = \sqrt{\left(\dfrac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]} = \sigma_{VM}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} = \sigma_{VM}$$

معیار تسلیم ون میسز

* مقدار تنش تسلیم در تئوری σ_{VM} در ربع اول و سوم بیشترین مقاومت و در ربع دوم و چهارم کمترین مقاومت را دارد.

* حالتی که $\sigma_{ave} = 0$ باشد و تنش اصلی حربه باشد ← تنش برشی خالص.

مثال: اگر فولادی به نام St37 در آزمایش کشش تسلیم شده باشد، تعیین کنید در آزمایش تنش برشی خالص تسلیم خواهد شد؟



$$\sigma_1 = \sigma_{ave} + R = \tau$$
$$\sigma_2 = \sigma_{ave} - R = \tau$$

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} = \sqrt{3}\,\tau_y = \sigma_y$$



Subject
Date

Loading

Resistance

$L + \Delta L \leq R - \Delta R$

$\Delta L \leq \Delta R$

F_s = Factor of safty

$\left(\frac{R}{L}\right)$

فلسفه های طراحی :

1. روش تنش مجاز ASD

$L \leq R$

$\sum L \leq \phi R$

ضریب افزایش بار

ضریب کاهش مقاومت ≤ 1

$$f_t = \frac{P}{A} \leq \frac{F_y}{F_s} = 0.67 = F_t \quad \Rightarrow \quad A \geq \frac{P}{F_t} \quad \Rightarrow \quad F_t = 0.6 F_y$$

دلایل استفاده از ضریب اطمینان

- بارهای واقعی با بارهای مفروض طراحی متفاوت باشند
- توزیع بار روی سازه با توزیع بارهای مفروض طراحی متفاوت باشد
- ساده سازی های مفروضات برای ایده آل کردن مدل سازی تقریبا خطی
- اختلاف ابعاد واقعی با ابعاد استاندارد
- اختلاف مقاومت واقعی با آنچه در طراحی فرض شده است.

Subject
Date

$FS = \frac{R^*}{L^*}$ $\quad \gamma L \leq \frac{R_u}{\phi}$



شکل 1-52
(شخص ایمنی)

P_F = احتمال خرابی

⇐ ترکیب شکل دو نمودار احتمال آسیب خرابی، زیانها و خسارات و دور کردن دو نمودار به نشانه افزایش مقرون بصرفه بالاتر و بالاترین نقطه حداقل ← در هر صورت ناچیز است ☺



2. روش طرح پلاستیک P.D

$\gamma L \leq \phi R$

3. روش ضرایب بار و مقاومت LRFD
Load and Resitance Factor Design

$\gamma_D . L + \gamma_L . L$

4. قابلیت اعتماد سازه‌ها

Subject
Date

حل چهارم:

$$\frac{1}{2}L \leq \phi R \Rightarrow \begin{cases} 1.\ L < \left(\frac{\phi}{2}\right)R \\ 2.\ \left(\frac{2}{\phi}\right)L \geq R \end{cases}$$

استدلالی بر واقعی بودن عامل سخت داده به صورت تر

۱۵ بار زنده: مقدار بر حسب برآوردی تا موقعیت رونده!

Subject فصل 2
Date

فصل 2 ← مدل سازی ☺

فصل دوم : اعضای کششی





← به شکل متوازی الاضلاع خشید ، هرگاه طراح یکی از قطرهای سازه‌ها را حذف کند ← مقصد طراح این است که اعضای قطری کششی باشند

قانون : سختی میله در برابر کشش از سختی آن در برابر خمش (کمانش) بیشتر است .



$$k = \frac{EA}{L}$$

$$\Delta = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{P}{k} \quad \text{لذا} \quad k = \frac{EI}{L^3}$$



$$k \propto \frac{EI}{L^3} + \frac{EA}{L}$$

نیروهای خارجی : باد و زلزله

مهندسی سازه : هنر ساختن با علم (تئوری) عضوهای قطری (بسته به جهت زلزله و جهت ها) به کشش و فشار می افتند . (ما میدانیم که خیالمون راحت باشه) ☺

Subject
Date

خرپای ایده‌ال روش تقریبی ایده‌ال برای تحلیل قاب‌هاست.

← اگر از محل قاب چشم پوشی کنیم ← همان خرپای ایده‌آل

شرایط خرپای ایده‌ال:

1. کلیه اعضا مستقیم باشند
2. کلیه نیروها بر گره‌های خرپا اثر کنند
3. کلیه اعضا در انتها مفصل شده باشند (در عمل چنین نیست)
4. تقریبا تشکل خرپا کوچک باشد

$\frac{1}{8} < \frac{H}{L} < \frac{1}{6}$ ← باعث کم شدن محل ← کم شدن تقریب کل هاست

یک خرپای واقعی با نیروهای بدست آمده از تقریب خرپای ایده‌ال طراحی می‌شود

لذا به هنگام ساخت اعضا تمایل مفصلی خواهد بود؛ به موجب می‌شود در اعضای چنین سازه‌ای با مقادیر بدست آمده از تحلیل خرپا متفاوت باشد. اختلاف بین تنش‌های واقعی خرپا و تنش‌های ایده‌ال $\sigma = \frac{P}{A}$ را تنش‌های ثانویه می‌گویند

برای کم کردن اثر تنش‌های ثانویه لازم است سختی خمشی اعضای خرپا نسبت به سختی محوری کم باشد؛ مثلا از اعضا با طول بلند استفاده شده باشد؛ شبکه بندی داخل

Subject
Date

جلسه پنجم

خرپا کامل باشد. $[45 < \alpha < 60^\circ]$

* خرپا تحلیل می‌کنیم مثال می‌سازیم.

جلسه پنجم

■ ویژگی‌های خرپای ایده‌آل



1. کلیه اعضا در انتها مفصل باشند (به صورت بست)
2. کلیه اعضا مستقیم‌الخط باشند
3. کلیه نیروها بر گره‌های خرپا اثر کند.



$$\sigma_2 = \frac{P_2}{A} + \frac{M}{S}$$

$$\sigma_1 = \frac{P}{A}$$

4. تغییر شکل‌های خرپا کوچک باشد

* استفاده از نظریه خرپای ایده‌آل به عنوان تحلیل تقریبی گروهی از تاب‌ها قابل استفاده

Subject
Date

است که با مفهوم درست مرکزی مرزها ☺ یک خرپای پایدار مطابق اصول طراحی خرپای ایده‌آل

ای داشته باشد.

مهاربندهای همگرا CBF ⇐ پایدار



مهاربندهای هگزا ⇐ پایدار



مهاربندهای EBF ⇐ ناپایدار



شکل بندی این سازه ⇐

بیشتر از بقیه مهاربندها

است



☑

$\Rightarrow P_r = P_u$

S

حداکثر های مورد نیاز

برش $P_r = P_D + P_L$ برش مورد نیاز

LRFD برش $P_u = 1.2P_D + 1.6P_L \Rightarrow P_u \leq \phi_t P_n$ $F_y \cdot A_g$

$$f_t = \frac{P_r}{A} \leq F_t = \frac{F_y}{F.S} = \frac{F_y}{1.67} = 0.6F_y$$

(تنش مجاز کشش)

$$1.2P_D + 1.6P_L \leq 0.9(F_y \times A) \Rightarrow A \geq \frac{1.2P_D + 1.6P_L}{0.9F_y}$$ LRFD

PAPCO

$$A \geq \frac{P_r}{0.6F_y} = \frac{P_D + P_L}{0.6F_y}$$

Subject مقدمات طراحی پیار
Date جلسه اول هفته پیار

$\frac{P_L}{P_D} = 3$ کدوم به صرفه تر و اندازه داری تر است؟

ص 79 طاحونی

LRFD اندازه داری تر است ← عوامل تعلق تنش را بر جداگونه ($A \geq \frac{1.2P_D + 1.6P_L}{0.9F_y}$)

که جایی که بار زنده بیشتره

ص 76 طاحونی ترکیب بارگذاری مبحث ششم.

آیین نامه:

(E) مشخصات مصالح فولادی مثلا جدول الاستیسیته فولاد 205 GPa

(α) ضریب انبساط حرارتی فولاد مثلا $\alpha_s = 1.17 \times 10^{-5} \simeq 12 \times 10^{-6}$

$G_s = \frac{E_s}{2(1+\nu)} = \frac{E_s}{2.6}$

$ST37 \rightarrow F_y = 235 MPa \simeq 2400 \frac{kgf}{cm^2}$ تنش تسلیم فولاد (F_y)

← پیوست II آیین نامه تحلیل الاستیک مرحله اول تشدید یافته

(A_g) مساحت کلی در جدول اشکال

Subject
Date

جلسه ششم

تعریف لشش:

اتصال در عضو در طراحی سازه:

مرحله اول: انتخاب شکل مناسب



کم راحت تر

۱) استفاده از هر برنامه نتایج متفاوتی دارد

مرحله دوم: نحوه اتصال

1) جوش - در حال تولید فولاد (چدن) جوش اختراع نشده

بود ☹

2) پیچ - پس میکردها (؟) با چدن ترمه ساختند و با آچار پیچ و رانچ



ساختار حفره‌ای ☹

3) پرچ: پذیری انسانی زیاد. امتدادی نبودن



☹

۴) فولاد ترمه: تعداد پیچ و رانچ های بیشتر ← فولاد ترمه را برای پیچ استفاده نکنید

۵) فولاد پرچ مقاومت ← اتصال برتر ☺

Subject
Date

(5_3 شکل

حالت اعضای کششی یا حالتی که شکل است

نحوه حرکت تسلیم



$$\sigma = f_t = \frac{P}{A_n}$$

$$A_n = {}^{\circ}A_g - Dt$$

ضخامت
مساحت سوراخ

g: gross
n: net

تغییر توزیع تنش دارم (در ناحیه تسلیم)





(5



$\frac{P}{A_g} = f_y$

برای تسلیم پلاستی حالت $\frac{P}{A_n} = 0.75 \times F_u$

حالت مساحت مقاطع کاهش پیدا کند P_n هم کاهش پیدا می‌کند

← طول اتصال از حدی نمی‌شه بیشتر بشه چون ناحیه بعد از سلیم کمتری میشه

← معمولا 4 سوراخ روهم میشه در امتداد هم در طول نداشت



X







در سطح لبیختلی حدوب تلفیقی از تنش نرمال و برشی داریم

u→ Cochran

$$P_{max} = F.A_n$$

$$F_u = \frac{P_u}{A}$$



$$A_n = A_g - 2Dt + \frac{s^2}{4g}.t$$

هرچه سوراخ ها در امتداد طولی فاصله کمتری داشته باشند P_{max} متناسب با توان دوم فاصله افزایش می‌یابد

(A_e, A_n) صفحه 32 و 35 مقررات



$$A_n = A_g - 2Dt$$

PDPCO

Subject
Date

اگر پیچ با قطر D استفاده می‌شود، قطر این سوراخ باید 2mm بیشتر باشد

1. باج دادن = به سمتی برود
2. تبدیل



قطر سوراخ $D = d + 2^{mm} + 2^{mm}$

قطر پیچ d

قطر ناحیه دار پیچ

قطر ناحیه دار برای خرابی لبه‌ها

جلسه هفتم:

Subject
Date

سطح مقطع خالص:

$A_g = b_g \cdot t$ = عرض کلی × ضخامت

$A_n = b_n \cdot t$ = عرض خالص × ضخامت

$b_n = b_g - n_1 D + \frac{5^2}{4g} n_2$

n_1 = تعداد لبه‌های هادر حسیر

n_2 = تعداد حسیرهای زنجیر یا سوراخ

ص 33 آیین نامه

مثال: در اتصال شکل زیر از پیچ‌های با قطر 22mm استفاده خواهد شد سطح مقطع خالص را تعیین کنید. ← کمترین سطح خالص ← کمترین b_n



$D = 22 + 2 + 2 = 26$

$f_t = \frac{P}{A_n} = \frac{P}{b_n \cdot t}$



$b_n = 400 - 3 \times 26$

$b_n \times \frac{6}{3} = 644$

$b = 400 - 2 \times 26$

$= 348$

$b_n = b_g - D$

$400 - 26 = 374$

با نیروی $\frac{5}{6}P$ گسیخته می‌شود

با نیروی P گسیخته می‌شود

PAPCO

Subject
Date



$$b_n = 5\times 26 + 2\times\frac{60^2}{4\times 75} + 2\times\frac{50^2}{4\times 75}$$

$$= 310.6 \text{ mm}$$

100 درصد نیرو وارد میشه



$$b_n = 400 - 3\times 26 + 2\times\frac{5}{4}$$

$$= 338$$

100 درصد نیرو وارد جسم

برش خالص نداریم در این روش

روش های مسیرهای منفقی جاب کن ☺

بقیه ی این ها که P خالص تاثیر داره روش کراوتی هست.



$$b_n = 400 - 5\times 26 + 4\times\frac{60^2}{4\times 75}$$

$\frac{5}{6}$ نیرو وارد جسم ← $b_n \times \frac{6}{5}$

$$= 327.6$$

$$A_n = b_n \times t = 310.6^{mm} \times 20^{mm}$$

← سطح مقطع

طاحونی ترین فصل 3 ← 3.6

Subject
Date





استفاده زیاد نشی در خرپاها



ناحیه دارد (حفره دار) و به همین دلیل در روی علاوه
در همین راستا باعث ایجاد تنش مضاعف
در این ناحیه می شود.
⇐ عضو لاغر و انعطاف پذیر خوب نیست.
به عنوان عضو کشش

$$\lambda \text{ ضریب لاغری} = \frac{L}{r_{min} \text{ شعاع ژیراسیون حداقل}}$$

$$r = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} \quad \text{شعاع ژیراسیون}$$

$$\lambda_{max} < 300$$

صفحه 34 آیین نامه 2-3-2-10

$$\Rightarrow r_{min} > \frac{L}{300}$$

جای پیچ و نبشی از جدول درنده شده استفاده می‌شود.

جوشی نبشی:



$$u = C_t = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$$

$$r_{xx} = r_{x_1}$$

$$\Rightarrow r_{xx} = \sqrt{\frac{I_{xx}}{2A_1}} = \sqrt{\frac{2I_{x_1}}{2A_1}} = r_{x_1}$$

$$r_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{2A_1}} = \sqrt{\frac{2I_{y_1} + 2A_1 d^2}{2A_1}} = \sqrt{r_{y_1}^2 + d^2} > r_{x_1}$$

همچنین یک برآیند خارج از مرکز وارد می‌کند که باعث خروج از مرکز و دوران می‌شود.

همچنین استفاده از جوشی نبشی $r_{x_1} = r_{min}$

تمرین: تعیین کنید حداکثر طول مجاز تحت فشار یک ستون نبشی ساخته شده از نبشی $L\ 100\times100\times10$ چقدر است؟ حال اگر به جای یک نبشی از ۲ تا ($2\ L\ 80\times80\times8$) استفاده شود طول مجاز این عضو فشاری چقدر خواهد بود (نبشی‌ها از هم $1cm$ فاصله دارند - طول ثابت است).

تعیین کنید فاصله L_1 مناسب بین نقطه‌ها Piller چقدر باید باشد؟

Subject
Date

جلسه دهم :

در کتاب طاحونی : وقتی نیروی تیر (خرپای اندرکن) مورد نظر بدست می آید در $\frac{3}{4}$ ضرب

کرده ← برای رعایت بار لنگی (ص 139)

$$\frac{P}{A} \times \frac{3}{4} < F_t$$

برای پس محاره : تو 1.67 ضرب داریم

← وقتی 5 بودار برای طراحی داریم : بهترین روش برای طراحی انتخاب بهترین حالت است ، با حساب کردن آن ، برای بقیه حالات چک می کنیم :

مراحل طراحی یک عضو کششی :

1. تعیین مقاومت مورد نیاز P_u

2. تعیین A_g (سطح مقطع ناخالص براساس مقدار لنگی)

$$A_g \geq \frac{P_u}{0.9 F_y}$$

3. انتخاب پروفیل ← براساس شرایط اجرا

4. کنترل مقدار لاغری عضو کششی

$$\lambda = \frac{L}{r_{min}} < 300$$

اگر اصلاح کنید مقطع در صورت لزوم

5. طراحی اتصالات انتهایی عضو

6. سطح مقطع خالص حساب کنید یعنی A_n و A_e و کنترل مقادیر لنگی طبق

بندهای 6.3.2.10 و 5.3.2.10

در صورت عدم اجرای اتصالات

سطح خالص کششی مؤثر طبق بند (10-2-2-1-3) برای عضو کشش می

در صورت اجرای اتصالات

سطح خالص مؤثر عضو کششی کوتاه پرچی یا پیچی برابر است با $A_e = A_n \leq 0.85 A_g$

نکته در مورد طراحی کابلها (روشهای تقریبی) در طراحی کابلها ابتدا به ضابطه بند 10-2-3-3

مساحت این نوع مقاطع کمتر از 85 درصد بخشی از اعضایی است که به آن متصل شده است

به مقاطع ضعیف کششی خالصی می‌توانند تحمل کنند کمتر از اعضای متصل به آن داشته باشند.

☑ عضو کششی طبقه اول را از جفت نبشی از فولاد St37 طراحی کنید.

(؟)



$$A_g \geq \frac{P_u}{0.9 F_y} = \frac{32.54 \times 10^3}{0.9 \times 2400} = 15.06$$

$$A_{g_1} = \frac{A_g}{2} = \frac{15.06}{2} = 7.53$$

* نبشی های زوج همیشه هست

حدس اول 2L 80x80x8

$4 <= ص^{۳۱}$ $ص^{۳۸}$

Subject
Date



کنترل لاغری :

$$\begin{cases} r_x = r_{x_1} = r_{min} = 2.43\ cm \\ r_y = \sqrt{r_{y_1}^2 + d^2} = \sqrt{r_{x_1}^2 + d^2} \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{610\ cm}{2.43} = 251 < 300 \quad ok$$

فاصله لقمه‌ها : (برابند میلگ)

$$\frac{L}{r_{\eta_1}} < 300 \Rightarrow L_1 = 300 \times r_{\eta} = 300 \times 1.56\ cm$$

$$\frac{L}{2} = \frac{610}{2} = 305 < 300 r_{\eta_1}$$

یک ردیف نبشی وسط عضو کافی است.



هر 1cm جوشکاری 1 ton ظرفیت کشش

$13d < L$

$$P_u \leq \phi_t \times A_1 \times A_g$$

$$A_{n_1} = A_{g_1} - 0.t = 12.3 - 2.4 \times 0.8 = 10.38$$

$$P_u \leq \phi_t \times F_u \times A_e = 0.75 \times 3700 \times 2 \times 10.38 \times 4 \times 10^{-3} = 46.08 \quad ok$$

$A_e = 0.8$

P4PCO

Subject
Date

3.5

$(A_{nr})_1 = (22 - 4 \times 2.4^{cm}) \times 0.8 = 10.88\ cm^2$

$(A_{nt})_1 = (4 - \frac{2.4}{2}) \times 0.8 = 2.24\ cm^2$

$0.6 F_u \times 2 (A_{nv_1}) + F_u \times 2 \times A_{nt}$

$\phi F_u (1.2 \times 10.88 + 4.48) =$

$\phi F_u (1.2 \times 10.88 + 4.48) =$

$\phi R_n = 0.75 \times 3700$ ok

is 2-2-10

Subject
Date

* باقی 3 درصد ← 37 درصد حفظ شده

جلسه یازدهم:

تعیین ضریب U (مثال 3-13) ← در این مثال چون با پرتال محکم نشده نمی‌توان برای آن U=1 در نظر گرفت

ندارم

← در این ناحیه جوش نداریم پانچ است یا پرتال؟ نمی‌دانم

در هر صورت: 2 + 2 + 2 است.

IPE 200 (جدول اشتال) $\begin{cases} A_g = 28.1 \\ r_{min} = \text{چون به طول دلخواه لازم است} \end{cases}$

$A_n = A_g - nDt_f = 28.1 - (4) \times 2.6 \times 1.5 = 62.5 \ cm^2$

مقدار سطح: $P_t = \phi_t P_n = 0.75 \times A_g \cdot F_y = 0.9 \times 28.1 \times 2400 = 168.71 \ (ton)$

مقدار لبه‌ی حائل: $b_f > \frac{2}{3} d$ ← $U = 0.9$

$P_2 = \phi_t A_e \cdot F_u = 0.75 \times U \times A_n \times F_u = \frac{0.75 \times 0.9 \times 62.5 \times 3700}{1000} = 156.1 \ (ton)$

← سطح خط خالص موثر

مقدار لبه‌ی خالص: $A_{nv} = [(19 - 2.5 \times 2.6) t_f] \times 4 = 75 \ cm^2$

(لبه‌ی برشی)

مقدار لبه‌ی ناحیه: $A_{nt} = [(4 - 0.5 \times 2.6) \times t_f] \times 4 = 16.2 \ cm^2$

← تقریباً

← پرتال‌ها را هم بهتر است فاصله 3D داشته باشند و فاصله پرتال از لبه 2D

به جدول فاصله اعضا نامه!

پرتال‌ها را کم می‌کنیم $A_{gv} = 19 \times 1.5 \times 4 =$ سطح خط حائل $= 114 \ cm^2$



PAPCO

Subject
Date

نکته‌ای توضیح تنش

(۱۴-۹-۲-۱۰) $R_n = 0.6 F_u \times A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq$

$0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u \times A_{nt}$

$3700(0.6 \times 75 + 16.2) = R_{n_1}$

$0.6 F_y A_{gv}$ " " $= 0.6 \times 2400 \times 114 + 3700 \times 16.2 = R_{n_2}$

$R_{n_1} = 226.4$ $R_{n_2} = 224.1$

* عضو کشش $U = 1$ ← بستگی مالی U ندارد.

$P_3 \leq \phi R_n = 0.75 \times 224.1 = 168.1$ ton LRFD

تنش مجاز در تیر حساب شده ← در تنش کار ضرب بار ندارم براحتی حل میشه

بقیه ادامه

حال 14_3

$2L\ 80 \times 80 \times 8$ $A_g = 2A_{g_1} = 24.6\ cm^2$

$P_1 = \phi_t P_n = 0.9 \times A_g \cdot F_y = \frac{0.9 \times 24.6 \times 2400}{1000}$ (سیم) $= 53.13$ ton

بستگی در سطح مقطع خالص موثر

$P_2 = \phi_t \cdot P_n = 0.75\ A_c F_u = .75 \times 0.85 \times 24.6 \times 3700 \times 10^{-3} = 58$ ton

$A_e = U \times A_g = 0.85 \times 24.6$



$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{2.26}{15} = 0.85$ ← طول اتصال (بشکل 3-36)

Subject
Date

$A_{nv} = [(15 + 7.5) \times 0.8] \times 2$

$A_{nt} = [8 \times 0.8] \times 2 =$

گسیختگی قابلیت در جوش ← اصلا اتفاق نمی‌افتد

گسیختگی قابلیت در اتصال

$A_{nv} = [(15 + 7.5) \times 0.8] \times 1$ ← تنها در یک طرف است $= A_{gv} = 18$

$A_{nt} = 8 \times 0.8 = 6.4$

$$R_n = 0.6 F_y \times A_{gv} + F_u \times A_{nt} = [0.6 \times 2400 \times 18 + 3700 \times 6.4] \times 10^{-3}$$

$$= 49.6 \text{ ton}$$

← گسیختگی قابلیت اتفاق می‌افتد

$$t_{\text{مناسب}} = \frac{53.13}{49.6} \times t_{\text{فعلی}}^{0.8} = 0.55 \rightarrow$$ ضخامت ورق باید حداقل $11\,mm$ باشد.

Subject
Date

جلسه دوازدهم

کانش ← برای اعضای سازه‌ای

$P < P_y$ ⇒ $\sigma = \frac{My}{I} + \frac{P}{A}$

← تنش غیر یکنواخت

کانش ستون‌ها (Buckling of column):

P_{cr} بار بحرانی ستون‌ها: مقداری از بار است که به ازای آن به صورت خمشی تعادل برقرار می‌شود.
(بار اویلر) عضو دچار کانش می‌شود.

عوامل موثر در بار بحرانی:

1. سختی خمشی مقطع $P_{cr} \propto EI$

2. طول عضو $P_{cr} \propto \frac{1}{L^2}$

3. شرایط انتهای ستون

انواع تعادل: تعادل ناپایدار — $P > P_{cr}$

⇒ $P_{cr} < P < P_y$

تعادل خنثی — $P = P_{cr}$

$P \times \Delta = M$

تعادل پایدار — $P < P_{cr}$

$\Delta \times P = M$

برای برقراری تعادل ← این است

ستون ایمن

Subject
Date

شرایط : مقطع ثابت باشد ، بار محوری باشد ، ستون مستقیم باشد .

روش اول برای محاسبه ستون دوسر مفصل :



$$M(x) + P.y = 0$$

$$M(x) = -Py$$

$$\rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{Py}{EI}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{P}{EI}y = 0 \rightarrow \alpha^2 = \frac{P}{EI}$$

$$y'' + \alpha^2 y = 0 \rightarrow t^2 + \alpha^2 = 0$$

$$y(x) = C_1 \sin \alpha x + \cos \alpha x \times C_2$$

$$\left| \begin{matrix} x = 0 \\ y = 0 \end{matrix} \right. \rightarrow C_2 = 0$$

$$\left| \begin{matrix} x = L \\ y = 0 \end{matrix} \right. \rightarrow C_1 \sin \alpha L = 0$$

$C_1 = 0 \rightarrow$ جواب بدیهی

$\sin \alpha L = 0$

$$\alpha L = n\pi \rightarrow \alpha^2 = \frac{n^2\pi^2}{L^2} = \frac{P}{EI} \rightarrow P_{cr} = \frac{n^2\pi^2 EI}{L^2}$$

PqPCO

Subject:
Date

$n=1 \Rightarrow$ $P_{cr_1} = \dfrac{\pi^2 EI}{L^2}$ $\Rightarrow$ $y_{(x)} = C_1 \sin \dfrac{\pi}{L} x$

$\alpha = \dfrac{\pi}{L}$





$n=2$

حداکثر ظرفیت ستون لغزشی نخواهیم زیدکنیم وسط ستون مهار می‌کنیم.

$n=1$



ظرفیت نشای ستون پیده سلیم است

پیده مهاری است ← وقتی ستون مهاری

می‌شود: مقاومت خمشی می‌شود، انحنای صفر

می‌شود (تعادل خنثی)

← طول موثر مهاری فاصله بین دو نقطه عطف است

$L_e = \dfrac{L}{n}$

Subject

Date

سطح زیر منحنی برای کاهش لنگر خمشی دهانه شرایط انتهایی به شکل :



$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ $\quad P_{cr} = 20.19 \frac{EI}{L^2}$ $\quad P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$ $\quad P_{cr} = \frac{\pi^2}{4} \frac{EI}{L}$

$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7L^2)}$ $\quad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5L)^2}$ $\quad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2L)^2}$



$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$

$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{Le^2}$

طول موثر کمانش $Le = k \cdot L$ ⟸ طول هندسی

k ⟸ ضریب طول مؤثر

$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2}$ ⟸ $0.5 < k < \infty$

← انتهای تیر به حرکت عمودی آزاد است.



حالتی که سر ستون هم:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{Le^2}$$

← حرکت دورانی ← $k < 0.5$

← حرکت انتقالی ← $k < 10$

پیوست دوم بتن آبه

پیوست اول: ضریب طول موثر اعضای سازه ای

← 3_1_2_b

$k > 2$ حدود

آ- تشخیص دهید ستون جدید قاب ها بادبندی شده هست یا نه

قاب ها بادبندی شده: به قاب هایی گفته می شود که در آنها پایداری جانبی و مقاومت در برابر بارهای جانبی به سختی بخش ستون داده نشده و در آنها حرکت جانبی قاب با کمترین برش بادبندی مهار شده است.

مثلاً: دیوارهای برشی یا به ستون های حاشیه متصل شود.

ستون بدون طاقت

← نوعی برشی زیادی دارد ولی باری هم زیادی تحمل می کند

← یکی در چین هشتم دیوار برشی برداشت



Subject
Date

- در راه حرکت اتصالی نسبی در دو انتهای ستون مهار شده باشد (به دلیل اینکه به سختی خمشی
ستون و شیب) ضریب طول موثر در کمانش چنین ستونی از محافظه کارانه (۰.۵ و ۰.۶ و ۰.۷ و ۱)
به محافظه کارانه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به طور محافظه کارانه می توان برابر ۱ در نظر گرفته شود

- قاب های مهار شده و طول موثر کمانش اعضا : سختی خمشی ستون ها در پایداری جانبی و مقاومت
قاب ها در برابر بارهای جانبی مهم می باشد ← هیچ گاه نباید کوچکتر از یک باشد

- عوامل موثر :



$$G = \frac{\sum \left(\frac{I}{L}\right)_{columns}}{\sum \left(\frac{I}{L}\right)_{Girders}} \quad (2-1-2-10)$$

مطابق مبحث ۱۰ صفحه 297 این نامه

- ستون گیردار : $G = 1$

$$k = \sqrt{\frac{1.6\, G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}} \geq 1$$

ستون مفصلی : $G = \infty$ و $G = 0$

$G_{\text{تئوری}} = \infty \longrightarrow G_{\text{عملی}} = 10$

$G_{\text{تئوری}} = 0 \longrightarrow G_{\text{عملی}} = 1$



طبقه اعضای فسازی یک خرپا: ضریب طول موثر کمانش k برای طبقه اعضای فسازی یک خرپا $k = 1$ است

Subject
Date

جلسه چهاردهم :



$$G = \frac{\sum (\frac{I}{L})_c}{\sum (\frac{I}{L})_g}$$

مثال: ضریب طول موثر ستون AB را بدست آورید:





تیر همان تیری است که طبق آیین نامه $k=1$

کانتور k را یک پرتقال دیگر $k=0.86$



گیردار $G=0$ $\Rightarrow$ $G_{BOLT}=1$

P4PCO

Subject
Date

$$G_A = \frac{\sum(\frac{I_{xx}}{L})_c}{\sum(\frac{I_{xx}}{L})_g} = \frac{\frac{43190}{360} + \frac{43190}{420}}{\frac{33740}{500} + \frac{33740}{600} \times 0.5} = 2.331$$

بخاطر انتهای دو طرف مفصلی

$$K = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}} \geq 1$$

$$K = \sqrt{\frac{1.6 \times 1 \times 2.33 + 4(1 + 2.331) + 7.5}{1 + 2.331 + 7.5}} = 1.59$$

ص 339 طاحونی ← خرجل اولش برای ستون های مهار نشده

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{le^2} = \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2}$$

l_e ← طول کمانش الاستیک

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = F_{cr}$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2 \times A} = \frac{\pi^2 E r^2}{(kL)^2}$$

$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$: شعاع دوران مساحت از سر بر سطح

تعریف ضریب لاغری : ضریب ه لاغری یا عضو : $\lambda = \frac{kL}{r} = \frac{le}{r}$

Subject
Date

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{kL}{r}\right)^2} = \frac{\pi^2 E}{(\lambda)^2} \Rightarrow F_{cr}$$

$F_{cr} < F_y$

$$\lambda = \pi\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$





$$ST37 \Rightarrow \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 29.2 \sim 29.5$$

$$P_u \leq \phi F_y . A_g \Rightarrow A_g \geq \frac{P_u}{0.9 F_y}$$ (عضو کششی)

$$P_u \leq \phi F_{cr} . A_g \Rightarrow A_g \geq \frac{P_u}{0.9 F_{cr}}$$ ... و I ، r خروجی نام



Subject

Date

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} < F_y \quad \text{or} \quad F_a = \frac{F_{cr}}{F.S}$$



$F.S = 1.92$

$$\sigma_{cr} = F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2 A} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{Lk}{r}\right)^2}$$

$$F_{cr} = F_e = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

$$F_{cr} = \left(0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right) F_y \qquad \lambda > 200$$

$$F_{cr} = \left[0.658^{\left(\frac{F_y}{\pi^2 E}\right)\lambda^2}\right] F_y \qquad (۴-۴-۲-۱۸) \qquad 0 \leq \lambda < 138$$



Subject
Date

* ترجیحاً ستون کوتاه‌تر باشد قوی‌تر باشد

$$F_{cr} = 0.877\left(\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\right) \qquad 138 < \lambda < 200$$

$$F_{cr} = \left[0.658^{\left(\frac{F_y}{\pi^2 E}\right)\lambda^2}\right] F_y \qquad 0 < \lambda < 138$$

طراحی ←

مثال ۱: مطلوب است طراحی یک ستون با طول 4m و ظرفیت مقاومت طراحی $P_u = 60\,T$ از فولاد 5137 این ستون را در دو راستای عمود بر هم مرتبط‌های مارپیچ فرض کنید.



حدس اول ← I, A, r → λ → F_{cr} → $P_n = F_{cr} \cdot A_g$

$$\begin{cases} P_u = 60\,(T) \leq \phi F_{cr} \cdot A_g \\ L = 4m \end{cases}$$

حل: $\lambda = \frac{kL}{r} > 138$:

$$r < \frac{Lk}{138} = \frac{400}{138} = 2.9$$

رابطه حالم (3-4-2-10) ← $P_u \leq \phi_c P_n$ ← $0.9\,F_{cr} A_g$

$$P_u \leq 0.9\left[0.877\left(\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\right)\right] \times A_g$$

$$\left(\frac{kL}{r}\right)^2$$

$$P_u \leq 0.9\left(0.877 \times \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2 \times A_g} \times A_g\right)$$

$$I \geq \frac{(kL)^2 P_u}{0.9 \times 0.877 \pi^2 E} \quad \text{or} \quad I \geq \frac{P_u (kL)^2}{16.5 \times 10^6}$$

2.1×10^6

Subject

Date

$$I_{min} > \frac{60.000\,(400)^2}{16.5 \times 10^6} \simeq 586$$ INP



$r_{min} = r_y = 2.8^{cm} < 2.9$ o.k

INP 340 $\begin{cases} r_{min} = 2.8 \\ A_g = 86.7 \ cm^2 \end{cases}$

$$\lambda_{max} = \frac{kL}{r_{min}} = \frac{1 \times 400}{2.8} = 142.8 > 138$$

(3-9-2-10)

$$F_{cr} = 0.877 \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = 891 \ kg/cm^2$$

$(142.8)^2$

$$P_n \cdot \phi_c = \phi_c \times F_{cr} \times A_g \simeq \frac{0.9 \times 891 \times 86.7}{1000} \simeq 69.5\ T > P_u = 60\ T$$

o.k INP 340

PAPCO

IPE

عدد سی شرط لاغر است بنابراین لیست مقطع های تعریف شده برای ستون را حذف می کنیم

نقطه شد ☒ $\lambda_{min} = 32.5 > 29.2$ IPE 300 ستون

$\frac{32.5}{29.2} = 1.15$

$1.15 \times 536 = 677$ ✗

IPE 330 ستون: $r_y = 3.55$

$536 \times \left(\frac{3.55}{2.92}\right) = 717$ ☑

IPE 330: $r_y = 3.55\ cm$, $A_g = 62.6$

$\lambda = \frac{kL}{r_y} = \frac{400}{3.55} = 112.7 < 120$ (۲-۴-۲-۱۵)

ص 326-7 جدول ← خط دو برابر کمتر 3700

از جدول ←

۱۱۲	۱۴۰۷
۱۱۴۰	۱۴۳۴

$1437 = \frac{0.7}{1140 - 1120} + 1393$

$\phi_c \cdot F_{cr} \cdot A_g = 0.9 \times 1137 \times 62.6 \times 10^{-3} = 73\ ton > 60$

PAPCO

Subject:
Date:

سوم پروفیل جواب نمی‌دهد. اگر به صورت طره باشد ← بسته

$A_{\text{مورد نیاز}} = \frac{60}{73} \times (62.6) = 51.45$ ← F_{co} طره قبول نیست

مساحت فعلی

IPE (بال باریک) جواب نمی‌دهد

IPE 160 :

$I_y = 880$

IPB (بال ضخیم) جواب نمی‌دهد

IPBL 180 : ← اسامی ترازها

$I_y = 616$ $\quad r_y = 39.8$

$\frac{39.8}{29.5} \times 586$ ✓

IPB (بسته) جواب نمی‌دهد

IPB 120:

✓ ☑ تیر ↑ چگونه است $\frac{r_x}{r_y}$ ← هرچه نزدیک ۱

Subject
Date

حسنه: ستون با مقطع مستطیل، حداقل در یکی از راستاها در هر دو سر شرایط اتصال حداقل داشته باشد.

آیا نسبت $\frac{b}{h}$ (یکی) در این سطح حتماً باید یک باشد تا خرابی ناپایداری حداکثر شود؟









$k=2$ $k=1$

$$P_{cr_x} = \frac{\pi^2 E I_{xx}}{(k_x \cdot L)^2}$$

$$P_{cr_y} = \frac{\pi^2 E I_{yy}}{(k_y \cdot L)^2} \Rightarrow P_{cr_x} = P_{cr_y}$$ شرط کمانش حل کن

$$\frac{\pi^2 E I_{yy}}{(k_y L)^2} = \frac{\pi E^2 I_{xx}}{(k_x \cdot L)^2} \Rightarrow \frac{I_{xx}/A}{I_{yy}/A} = \left(\frac{k_{xx}}{k_{yy}}\right)^2 = \frac{r_x^2}{r_y^2}$$

$$I_{xx} = \frac{bh^3}{12} \quad , \quad I_{yy} = \frac{hb^3}{12} \Rightarrow \frac{I_{xx}}{I_{yy}} = \left(\frac{h}{b}\right)^2$$

$$\left(\frac{h}{b}\right)^2 = \left(\frac{k_x}{k_y}\right)^2 = 2^2 \Rightarrow \frac{b}{h} = \frac{1}{2}$$

شرط کمانش $\Rightarrow \frac{r_x}{r_y} = \frac{k_x}{k_y}$

PqPCO

Subject
Date

جلسه شانزدهم

پروفیل	I_{min} I_{yy}	r_x	r_y	$\frac{kL}{r}$	$\frac{kL}{r}$	$\frac{kL}{r}$	$\frac{kL}{r}$	نتیجه
INP 340	674	13.5	2.3	86.7	42.8	29	69.5	ok
IPE 330				62.6				
IPB 160				41.3				
IPBL 180				45.5				
IPBT 120				66.4				

پروفیل حاجوان حدوداً صدرصدی IPBL 180 بهترین جواب کفن است.



$k_x = k_y = 1$ شرط هنه نشدن $\left|\frac{k_x}{k_y} \cdot \frac{r_x}{r_y} = 1\right|$

$$I_{min} > \frac{P_u (kL)^2}{16.5 \times 10^6}$$

$$r_{min} < \frac{k.L}{1.38}$$

$k_x = k_y$ $\Rightarrow$ $\frac{r_x}{r_y} = \frac{k_x}{k_y}$

$\frac{r_x}{r_y} > \frac{k_x}{k_y}$ $\Rightarrow$ عمل حاکم است

$\frac{r_x}{r_y} < \frac{k_x}{k_y}$ $\Rightarrow$ عمل حاکم است

Subject
Date

کاستن مثال ۱ از مقطع ساخته شده یک جفت ناودانی طراحی کنید.



با توجه به اینکه مقطع جفت ناودانی به صورت تقریبی هاتند

پروفیل تقریبی شکل در خواهد آمد با فرض $r_{xx} = r_{yy}$ اولاً

حداقل نیاز برای حمل حداقل I از جدول پروفیل ناودانی تک

برداشت کرده با این تفاوت که عمل انتخاب و شناخت ایرانیسو

I_{min} و r_{min} روی ستون r_x و I_x نیز خواهد شد.

$$r_{xx} = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{2I_{x_1}}{2A_1}} = r_{x_1}$$

$$r_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}} = \sqrt{\frac{2I_{y_1} + 2A_1 d^2}{2A_1}} = \sqrt{r_{y_1}^2 + d^2} = \sqrt{r_{y_1}^2 + (b_f - e_y)^2} \approx r_{x_1}$$

$$\longrightarrow r_{xx} \approx r_{yy} \quad \text{و} \quad (r_{min}, r_{min}) \cong (I_{xx}, r_{xx})$$

$$I_{xx} > 586 \Rightarrow I_{xx} = 2I_{x_1} > 586 \Rightarrow \begin{cases} I_{x_1} > \frac{586}{2} = 293 \\ r_{x_1} < 5.45 \text{ cm} \end{cases}$$

حدس 2UNP 140 $\begin{cases} r_{xx} = r_{x_1} = 5.45 \\ r_{yy} = \sqrt{r_{y_1}^2 + (b_f - e_y)^2} = \sqrt{(1.75)^2 + (6 - 1.75)^2} = 4.6 \end{cases}$

$$A_g = 2A_1 = 2 \times 204 = 408 \text{ cm}^2$$

PAPCO

Subject

Date

$$\lambda_{max} = \frac{k.L}{r_{min}} = \text{_____} = 87 <$$

$$\phi_c P_n = 0.9 \times F_{cr} \times A_g = 0.9 \times 166.3 \times 2 \times 204$$

ستون شکل مقابل را از پروفیل IPB و فولاد St 37 برای ضربه فشاری محوری 110 T طراحی کنید



$$P_{cr_x} = \frac{\pi^2 E I_x}{(Le_x)^2}$$ IPB

$$P_{cr_y} = \frac{\pi^2 E I_y}{(Le_y)^2}$$

$$\frac{I_{xx}}{I_{yy}} = \left(\frac{Le_x}{Le_y}\right)^2$$

نحوه قرارگیری پروفیل باید به گونه‌ای باشد که برای طول بیشتر مهار باشد

پروفیل مقابل را بررسی کنید

$$Le_x = 9^m = k_n . L$$

$$Le_y = 4.5^m = r_y . L$$

$$I_{x_1} > \frac{P_u (kL)^2_x}{16.5 \times 10^6} = \frac{110.000\ (900)^2}{16.5 \times 10^6} = 5400^{cm^4}$$

$$r_{xx} < \frac{k_n L}{138} = \frac{900}{138} = 6.5$$

IPB 200 ✗ r_{xx} ✓

Subject
Date

$r_x = 9.43$
$r_y = 5.59$
$A = 91$
} IPB220 جدول 2

$\lambda_x = \frac{L_{ex}}{r_x} = \frac{900}{9.43} = 95.4 = \lambda_{max} \Rightarrow F_{cr} = 1544 \ kgf/cm$

$\lambda_y = \frac{L_{ey}}{r_y} = \frac{450}{5.59} = 80.5$

$\phi_c = \phi F A_g = 0.9 \times 1544 \times 91 \times 10^{-3} = 126 > 119$

$A_{\text{نوع مورد نیاز}} = \frac{110}{126} \times 91 = 79.4 \ cm^2 > A_{IPB200} = 78.1$

تمرین: ردیف روی عکس بالا رو حل کن! (هشدار: جواب درست نادرست ۹۰ درجه است مجدداً طرح کنید)

تمرین: سئوال فصل 7: 13 - 14 - 15 - 16

PdPC

جلسه هفدهم :

Subject
Date

مثال ۵ : ستون AB در قاب شکل مقابل را برای ظرفیت فشاری $T_u = 190^{(T)}$ از پروفیل IPB و تنش ST-37 طرح کنید (فرض کنید این ستون در راستای ۲ مهار جانبی در وسط ارتفاع و در صفحه مهار شده است.)





از سمت A مهار شده است و آزادی انتهایی ندارد ولی از سمت B مهار شده است و حرکت جانبی دارد (جدول پیوست ۱)

راه اول : F_{cr} حدس میزنیم :

$P_u =< \phi_c F_{cr} \cdot A_g$ ← سپس $F_{cr} = 500\ (kg/cm^2)$

$A_g \geq \frac{P_u}{0.9 \times F_{cr}}$ ← حدس مقطع ← انتخاب

راه دوم ← $\frac{kL}{r}$ حدس میزنیم

$$\begin{cases} k_x > 1 \\ k_x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} I > \dfrac{P_u (kL)^2}{16.6 \times 10^6} \\ r < \dfrac{kL}{138} \end{cases}$$

$\frac{r_x}{r_y} < 2$ ← IPB ← $r_x < 2 r_y$ (حالتی حول محور x خواهد بود (محور x حالت) ∴

$r_y > r_x$ ←

Subject

Date

این تست با حدس $k_x = 2$ حل کرده، جواب حدس خیلی تنبل IPB320 شده

$$I_x > \frac{P_u (k_x L)^2}{16.4 \times 10^6} = \frac{190.000 \times (2 \times 630)^2}{16.4 \times 10^6} = 18792 \ cm^4$$

IPB

$$r_x < \frac{k_x \cdot L}{138} = \frac{2 \times 630}{138} = 9.1 \ cm$$

حدس ← IPB 320 ← بیشتر از t دوبیشتر

* * *

$P_u < \phi_c F_{cr} A_g$ ← $A_g > \frac{P_u}{0.9 \times F_{cr}} = \frac{190.000}{0.9 \times 1600} = 131$ نوشن!

حدس ← IPB 300 که این تست F_{cr} حل کرده

جواب حدس خیلی تنبل IPB300 شده

حالا برگردیم k_x:

$$G_B \text{ (انتهای ستون B)} = \frac{\sum (\frac{I}{L})_c}{\sum (\frac{I}{L})_g} = \frac{\frac{25170}{630}}{2 \times \frac{36000}{12000}} = 0.66$$

حدس $G_A = 10$

$$k_x = \sqrt{\frac{1.6 \times 10 \times 0.66 + 4 \times 10.66 + 7.5}{10.66 + 7.5}} = 1.83$$

$$I_x = > \frac{P_u (k_x \cdot L)^2}{16.4 \times 10^6} = 15399 \ cm^4$$

$$r_x < \frac{k_x \cdot L}{138} = \frac{1.83 \times 630}{138} = 8.35 \ cm$$

$$\frac{12.i}{8.35} \times 15399 = N.G$$ ← IPB 300

IPB300 (ضعیف) ← $\begin{cases} r_x = 13 \\ r_y = 7.58 \\ A = 149 \end{cases}$

PaPCO

Subject
Date

$\lambda_x = \frac{K_x \cdot L}{r_x} = \frac{1.83 \times 630}{18} = 88.7$ نتیجه λ_{max} → 2-4-2-10

حاکم F_{cr}

< 138

$F_{cr} = 1639$

$\lambda_y = \frac{K_y \cdot L}{r_y} = \frac{1 \times 630}{7.58} = 83.1$

$P_u = \phi_c \cdot F_{cr} \times A_g = \frac{0.9 \times 1639 \times 149}{1000} = 219.8$ ton

← P_u حال لستر از 190 تن:

$\frac{190}{219.8} \times 149 = 128.7$ cm² A

تیرآهن IPB280 را انتخاب کنید ← جواب می دهد

نکته: هر وقت در جدول حدس مقطع بین چند پروفیل، باید یک پروفیل انتخاب شود، سبک ترین پروفیل در جدول انتخاب کنید دقیق وارد نشود، که اگر جواب نداد به خاطر کنترل دقیق انجام شده، تعداد تقاطع بیشتر است. اگر جواب نداد برای حدس بعدی به پروفیل قوی تر ارجاع داده خواهد شد، که به خاطر داشتن F_{cr} هست. بعدش نیاز به کنترل دقیق، به صورت داشتن مساحت کافی، تعداد پیچ کافی انجام خواهد شد.

تمرین: با همین ایده برای ستون مثال 3 بخواهیم ستون را توسط جفت پروفیل IPE به هم چسبیده IPE36 طرح کنیم، مسئله فوق را مجددا حل کنید



$r_{xx} = r_{x1}$

$r_{yy} = \sqrt{r_{y1}^2 + d^2} = \sqrt{(r_y)^2 + (bp/2)^2}$

PAPCO

$\frac{r_x}{r_y} =$ تا صفحه 342

$I_{xx} = 2I_x$

$I_{yy} = 2(I_y + AO^2)$

Subject

Date

جلسه هجدهم



b.h.t

$$\begin{cases} \frac{b}{h} = \frac{k_x}{k_y} \\ A = 2 + (b+h)^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{k_x}{k_y} = \frac{r_x}{r_y} \simeq \frac{b}{h}$$

۱- برای بازه بودن استون ها گیردار داریم ← ۲ لنگر موضعی ← چه میشه؟ ⓐ

σ_x ↓ □ ← σ_y

۲ لنگر موضعی (فصل ۶) ← کنترل ورق استون

یادآوری مقاومت مصالح

۱. لنگر تک محوره ←

σ_x — □ — σ_x

$$\left|\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}\right| = \nu \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \\ \varepsilon_y = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \end{cases}$$

۲. لنگر تک محوره ←

σ_y ↓

σ_x → □ ←

$$\varepsilon_y = 0$$

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu\frac{\sigma_x}{E} = 0$$

$$\Rightarrow \sigma_y = \nu\sigma_x \Rightarrow \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu\frac{\nu\sigma_x}{E} = (1-\nu^2)\frac{\sigma_x}{E}$$

PqPCO

Subject

Date

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{L^2 \cdot A}$$

$$= \frac{\pi^2 E b t^3}{12 \cdot a^2 \cdot bt} = \frac{\pi^2 E t^2}{12 a^2} \times \frac{b^2}{b^2}$$

$$= \frac{\pi^2 E}{12 \left(\frac{b}{t}\right)^2} \left(\frac{b}{a}\right)^2$$



$$\frac{F_{cr}}{F_r} = k_{min} \frac{\pi^2 E}{12 (1-\nu^2) \left(\frac{b}{t}\right)^2} = f_y$$

(0.3)

$$k = \left[\frac{1}{m}\frac{a}{b} + m\frac{b}{a}\right]^2$$

شکل 16 طاحون



بدترین حالت ممکن

t_{min}

(voice)

ص 25 آیین نامه ← تعریف ضخامت لاغر



Subject
Date

مقاطع فشرده: مقاطعی که اجزای آن تا پیش به صورت های پلاستیک پرومل

پایداری خود را حفظ می‌کند ← فقط کنترل کمانش

اجزای لاغر: مقاطعی که به علت وجود اجزای نازک ضرورت آن با توسط پیده کمانش موضعی

حاکم خواهد بود.

← غیر فشرده: مقاطعی که اجزای آن تا پیش به صورت پرومل به صورت ارتجاعی

پایداری خود را حفظ می‌کند ← تا زیر F_y کمانش ندارم

ص 28-31 بن بست. ص 292 طاحونی (اول جدول تیر ماکه ۵)

تمرین های پرومل اختصاصی: (پایانترم حساب کنید)

مثالیت 1: یک سطح جدول اشکال (مساحت و عکس حاشیه ...)

$\delta = 7.86$

مثالیت 2: کنترل فشردگی، غیر فشردگی و لاغری (از محاظ کمانش موضعی تعیین کنید)

← شدن اجزا فشرده جدیاد ← لاغر نباید باشد

مثالیت 3: سرعضو کشش بشه طول مجازش چقدره

مثالیت 4: منحنی ضریب خمشاری بر حسب طول موثر در کمانش برای پرومل اختصاصی رسم کنید.

$F_{cr} \times A_g = P_n$ ← $\lambda = \frac{l_c}{r}$

$P_n = F_{cr} \cdot A_g$ ← $l_c = \lambda \cdot r_y$

PAPCO

Subject

Date

تمرین: ستون سازه‌ای 3 دهانه به ارتفاع 3 طبقه از ورق ساخته شده از St37 به صورت مقطع جعبه‌ای طراحی کنید.

مراحل ①: مساحت مورد نیاز ② F_{cr} و در نهایت با ③ مساحت مقطع مقایسه می‌شود و مقطع مناسب انتخاب می‌کنیم.

$$A = \frac{P_u}{\phi F_{cr}}$$

$F_{cr} = 2000$

$$A = 2(b+h)t$$

$$\frac{k_x}{k_y} \frac{r_y}{r_x} \frac{b}{h} = 1.0$$

پس با ساخته شده از ورق $\frac{b}{t}$



$$\begin{cases} \frac{h}{t} \leq 1.4\sqrt{E/F_y} = 41 \\ \frac{b}{t} \leq 1.4\sqrt{E/F_y} = 41 \end{cases}$$

h و

ضخامت بیشتر ← حداقل ضخامت 5mm ← با ضخامت حل کنید

2cm , 1cm

پس حدسی چند تا!

یکی از این مقادیر را تا پایان ترم بیاد!

③ سطح سوم پروفیل IPB

IPB140

Subject
Date

جلسه نوزدهم :

جان پر : هست

نوع مقطع : لبه مرجع

نوع مقطع : تقویت شده ← $\frac{b}{t} = 41 \simeq 40$

نوع مقطع : تقویت نشده

۱- برای کامل محدودیت کاهش سطحی دارد ← مساحت وزن جرد Ag حساب می‌شه

است : شکل E ← برای اعضای کششی و اتصالات پرچ یا پیچ و بیشترین مقاومت را دارد

ص 35 ط جدید

از ستون (λ_{min}) پروفیل هایی که مقادیر بزرگتری دارند ← برای کاهش وزن

پروفیل هایی که کاهش از است استفاده می‌کنیم

بررسی ابعاد ص 55 این جلسه

Subject
Date

کمانش (خمش)

وقتی ستون دچار خمش شود نیروی برشی پیدا می‌شود

برش در ستون:



$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{Py}{EI}$$

انحنای ناشی از خمش

P_{cr}

$$V = P\sin\theta = P\tan\theta = \phi y' = P\frac{dy}{dx}$$

θ زاویه‌های کوچک برابرند

$\frac{S}{4}$

$0.02P$

ستون‌های همسان (کمانش) به علت اینکه مقطع ستون ضعف برشی دارند نقش شکل برشی

آن قابل چشم پوشی نیست زیرا در لحظه انحنای خمشی ایجاد شود ← ستون لاغرتر شود

نتیجه بارگزاری ستون P_{cr} براساس ضریب لاغری اصلاح شده λ_m صفحه 54 (20-4-2-10)

$$\lambda_m = \left(\frac{kL}{r}\right)_m$$

PqPco

Subject

Date

$$\lambda_m = \sqrt{\lambda_0^2 + \lambda_1^2} \quad \text{یا} \quad \left(\frac{kL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{kL}{r}\right)_0^2 + \left(\frac{a}{r_1}\right)^2}$$

λ_1 ← اثر تغییر شکل برشی

λ_0 ← هر یک از اعضای پروفیل

به طور کلی اثر تغییر شکل های برشی کوچک است مگر آن که به سرعتی حدید عضو تغییر شکل های خمشی نیز کوچک باشد یعنی تحت اثر تغییر شکل های برشی خیلی بزرگ باشد.

اصلاح لازم نیست ← $\frac{a}{r_1} < 40$ ← $\left(\frac{kL}{r}\right)_m = \left(\frac{kL}{r}\right)_0$

$\frac{a}{r_1} > 40$ ← $\left(\frac{kL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{kL}{r}\right)_0^2 + \left(\frac{kL}{r}\right)_1^2}$

شکل ۱۰-۲-۱۰

چون میزان نسبت حذف شده در مساحت و مقاومت حساب می شود پس باید میزان فاصله حد پروفیل به مقداری باشد که نهایت هزینه برداری از فولاد انجام گیرد

رجح است از ستون های مشبک هنگامی که تحت اثر نیروی برشی و خمشی زیاد قرار می گیرند استفاده نشود

ضوابط مبحث 5 بین ناحیه

در زاویه عامل لست ها باید در محدوده خاصی باشد ← برای لست های تکی 60° ← ترجیح میدهند لست های فوق الاضلاع

لست های زوج 90°

PdPCO

Subject مثال عملی بود
Date

حاشیه نویسی :

طراحی لبه های حدب

مراحل طراحی : اول حواست به جهت ورود آب باشه

جال

1. تعیین دبی ورودی به حدب : براساس تخمین ضریب منطقه ای پروفیل حول حدب برآورد می شود.

2. تعیین فاصله بین دبی ها (بین a) : با توجه به اثر اصطکاک لایه ای (10 تا 40 متر)

حداکثر 10 درصد خوبه بود (ادامه زیاد بدی داره)

فاصله بین دبی ها را ارجح (1) است جوری انتخاب کنیم تا تاثیر

حول حدب با هم تداخل نکنند (احتمال x) Noise

3. تعیین دبی (زاویه تخمین عامل لبه های حدب)

4. تعیین شعاع دبی

5. تعیین ابعاد لبه

Fri حس ~ 2000

PqPCO

Subject Voice
Date

$L = 3.2^{m}$ $\quad P_u = 90^{ton}$

$\begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 1.4 \end{cases}$ نحوه تراز بندی ستون $\Rightarrow$ $\begin{cases} k_x = 1 \\ k_y = 1.4 \end{cases}$ چون از دو طرف مفصلی است

IPE :



چون از دو مقطع رد می‌شود $\frac{P_u}{2}$

$$I_{xx} > \frac{(k_x L)^2 P_u}{16.6 \times 10^6} = \frac{320^2 \times (45000)}{16.5 \times 10^6} = 279$$

$$r_x < \frac{k_x L}{138} = \frac{320}{138} = 2.31$$

حدس ۱ IPE160 $\begin{cases} r_{x_1} = 6.58^{cm} \\ A = 20.1 \end{cases}$

لنگر غالب : $\lambda_x = \frac{k_x L}{r_x} = \frac{320}{6.58} = 48.6$

$\Rightarrow F_{cr} = 2140$

$$\phi_c P_n = 0.9 (f_{cr})(2A_1) = 0.9 \times 2140 \times 2 \times (20.1)$$
$$= 77.5^{(T)} < 90^{(T)} \quad N.G$$

$$\text{لازم } A = \frac{90}{77.5} \times 20.1 = 23.3 \Rightarrow IPE180$$

حدس ۲ IPE180 $\begin{cases} r_x = 7.42 \quad , \quad r_y = 2.05 \\ A_1 = \end{cases}$

$$\lambda_x = \frac{k_x L}{r_x} = \frac{320}{7.42} = 43.1 \Rightarrow F_{cr} = 219.3$$

PAPCO

$\phi P_n = 0.9 \times F_{cr} \times A_g \times 2 = 94.3^{Ton} > 90$ ok

2IPE180

Subject

Date

3ف6 :

$P_u = 90^T$ ⇒ $\phi F_{cr} A_g = 90^T$

$$(F_{cr})_{\text{لازم}} \geq \frac{P_u}{\phi A_g} = \frac{90.000}{0.9 \times 2 \times 23.9}$$

F_{cr} لازم $= 2052$ ⇒ (λ_y) لازم $= 53$

⇒ $(\lambda_y)_m = 53$

$$(\lambda_y)_{\text{لازم}} \times 1.1 = \lambda_m \Rightarrow (\lambda_y \text{ لازم}) = \frac{\lambda_m}{1.1} = \frac{53}{1.1} = 48$$

$$\lambda_y = \frac{k_y \cdot L}{r_y} \Rightarrow (r_y)_{\text{لازم}} = \frac{k_y \cdot L}{\lambda_y} = \frac{1.4 \times 320}{48} = 9.3$$

$$\begin{cases} r_{xx} = r_x \\ r_y \cong 0.5b \end{cases} \Leftarrow r_y = \sqrt{r_{y_1}^2 + \frac{b^2}{4}} \rightarrow b = 2\sqrt{r_{y\,\text{لازم}}^2 - r_{y_{IPE}}^2}$$

⇒ $b \simeq 2(r_y)_{\text{لازم}}$ $\quad b = 2 \times \sqrt{(9.33)^2 - (2.05)^2} = 18.2\,cm$

⇒ 2IPE 180 @ 20 cm

4ف6 :

250 × 10 × 10

$\alpha \geq 60$



PqPCO

Subject
Date



$\sin 60 = \frac{b}{a} \Rightarrow a = \frac{b}{\sin 60} = \frac{20}{\sin 60} = 23.1$

ضوابط این زاویه در رابطه با a :

بند الف 2_7_4_2_10

$\lambda_1 = \frac{k a}{r_1} = \frac{0.86 \times 23.1}{2.05} = 9.7 < \frac{3}{4}\lambda$

← اگر بخش کششی زاویه عامل لنگ ها می باشد (۱) برای کاهش a : افزایش یابد

← برای داشتن حداقل تعداد لنگ ← $\alpha \geq 60°$

ص 54 این زاویه

← به نوع کاشن موضعی برای خوردگی (لنگ لوجولو ... اروجی ۱)

5 رب :

$r_y = \sqrt{r_{y_1}^2 + \frac{b}{4}^2} = \sqrt{(2.05)^2 + (\frac{20}{4})^2}$

$\begin{cases} r_y = 10.2 \\ r_1 = r_{x_1} = 7.42 \end{cases}$

Subject

Date

$$\lambda_x = \frac{k_x L}{r_x} = \frac{320}{14.2} = 43$$

$$(\lambda_y)_m = \lambda_y = \frac{1.9 \times 320}{10.2} = 43.9 = \lambda_{max} \Rightarrow F_{cr} = 21.86$$

ok

$$\phi_c . F_{cr} \times A_g = 0.9 \times 2186 \times (2) \times 23.9 \times 10^{-3} = 99^T > 90$$

دوستون

$$\text{ظرفیت: } V = 0.02 p^{90^T} = 1.8^T$$

تعیین مقاومت بست

$$F = \frac{V}{2 \sin\alpha} = \frac{1800}{(2) \cdot \sin 60} = 1086 \text{ kg}$$

بست دو طرف ستون

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3/12}{bh}} = \frac{h}{\sqrt{12}} = 2.88 \text{ mm}$$

(10 □ 10)

$$\lambda_{بست} = \frac{L}{r} = \frac{a}{r} = \frac{23.1}{0.288} = 80 \Rightarrow F_{cr} = 1760$$

$$\phi_c . F_{cr} . A_g = 0.9 \times 1760 \times (4) \times 10^{-3} = 1584 \text{ kg} > F = 1086$$

100×10^{-5}

250 × 10 × 10 ← ابعاد بست ← 16٪

طول گلنگ برای کابلهای ضربه لاغری بست های حرارتی

۱- بست بلی ← فاصله بین مرز هندسی اتصالات ← $\lambda = 140$

۱- بست حرارتی ضربه‌ای ← 70 درصد فاصله مرز هندسی اتصالات ← $\lambda < 200$

Subject
Date

جلسه بیست و یکم

طراحی بست های جانبی:



$h > \frac{b}{2}$

$t > \frac{b}{50}$ $\Rightarrow \lambda_1 = \frac{L_1}{r_y}$

ص 59 آیین نامه

2IPE 180

$\lambda = \frac{ka}{r_1} \leq \frac{3}{4}\lambda_{max} = \frac{3}{4} \times 43.9$

$\rightarrow a \leq \frac{0.75 \times 43.9 \times 2.05}{k = 0.86} = 78.5\,cm$

ص 54 آیین نامه

$a \leq l/3 = \frac{280}{3}$ $(a = 70\,ak)$ ← حداقل دو بست خود باشد.

a از رابطه 6-2-4-21

$\lambda^2_m \leq \left(\frac{kL}{r}\right)^2 + \left(\frac{ka}{r}\right)^2$ ← محاسبه f_{cr} از جدول

↓ r_y

← شعاع ژیراسیون حفت پروفیل جدا از

ص 58 آیین نامه ضوابط بست های جانبی



$LT = \left(\frac{Va}{2} \times \frac{2}{b}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{Va}{2b}$

$\left[\frac{Va}{2b}\ (V = 0.02P)\right] \rightarrow M_1 = T_1 \frac{b}{2} = \frac{Va}{4}$

Subject

Date

$$\begin{cases} T_1 \leq \phi_v V_n = 0.9 \times 0.6 F_y \times A = 0.54 h t F_y \\ *M_1 \leq \phi_m M_n = 0.9 \times F_y \times \frac{t h^2}{4} \Rightarrow t > \frac{4 M_1}{F_y \cdot 12^2 \times 0.9} \Rightarrow t \geq 0.58 \text{ cm} \end{cases}$$

$t = 0.6$

$h \geq \frac{b}{2}$

(ضخامت جوش برای تنش برشی)

$t = 8^{mm}$ (ضخامت جوش برای جدا شدن ورق)

$t = 8^{mm}$ ضخامت جوش برای جدا شدن ورق

IPE 180

تمرین: 7-13، 14، 19، 20، 21، 22

PAPCO

Subject
Date

فصل 8 . طراحی اعضای خمشی

- توزیع تنش‌های ناشی از تنش خمشی تیر

$$\sigma = \frac{My}{I}$$

- توزیع تنش‌های ناشی از نیروی برشی

$$\tau = \frac{VQ}{It}$$

طراحی تیر برای تحمل تنش خمشی

$$\sigma_{max} = \frac{M y_{max}}{I} \rightarrow \sigma_{max} = M/S < F_y \rightarrow M_{max} = S F_y = M_y$$

- مدول خمشی اره‌ای

$$S = \frac{I}{y_{max}} = \frac{I}{C} \quad , \quad P_{max} = A F_y$$

برای مستطیل : $I = \frac{bh^3}{3}$ ، $C = \frac{h}{2}$ ، $S = \frac{bh^2}{6} = \frac{Ah}{6}$

تمرین : برای پروفیل اختصاصی $S = \frac{Ah}{k}$ و k را بدست آورید .

$f_{max} = \frac{M}{S} = F_b \leq \frac{F_y}{F.S} = F_b$ ← $F_b \leq 0.6 F_y$

$M_n = S \cdot F_b$ ← تعریف تنش خمشی تیرها



□ تعریف فاکتور خمشی تیرها : $M_p = M_u$



نمودار تنش-کرنش واقعی



نمودار الاستیک پلاستیک کامل



تعریف ازای خمشی $= M_y = S \cdot F_y$

تعریف





Subject
Date

اگر تنش تمامی مقطع به تنش تسلیم برسد، مقطع کاملاً پلاستیک می‌شود.

در عضو کششی ظرفیت خمشی همان ظرفیت کششی می‌باشد.

ظرفیت خمشی M_p است.

$$\rightarrow \frac{M_p}{M_y} = ?$$



①

$$T = C = \frac{bh}{2} \times \frac{F_y}{2}$$

$$M_y = T \cdot \frac{4}{3} h/2 = \frac{bh}{4} \times \frac{4}{3} \times \frac{h}{2} \times F_y$$

$$= \frac{bh^2}{6} F_y = S \cdot F_y$$

اساس مقطع الاستیک

S = اساس مقطع ارتجاعی $= \frac{I}{C}$

Z = اساس مقطع پلاستیک

②

$$C = T = \frac{bh}{2} F_y$$

$$M_p = T \cdot \frac{h}{2} = \frac{bh^2}{4} \times F_y = Z \times F_y$$

$$\Rightarrow \left(\frac{Z}{S}\right)_{\text{مستطیل}} = \frac{bh^2/4}{bh^2/6} = 1.5$$

$$\rightarrow \frac{M_p}{M_y} = \frac{ZF_y}{SF_y}$$

Subject
Date

ASD/

۱۰ تو ضریب اطمینان تحمیل نقاط بون

قدیم $f_b = \frac{M}{S} \leq \frac{F_y}{F.S} = \frac{F_y}{1.67} = 0.6F_y$

جدید $f_b = \frac{M}{Z} \times \frac{S}{S} \leq \frac{F_y}{F.S}$

$f_b = \frac{M}{S} \leq \left(\frac{Z}{S}\right)\frac{F_y}{F.S} = F_b$

← ضریب شکل ص ۹۰۹ طاحونی

$$\boxed{F_b = \left(\frac{Z}{S}\right) 0.6F_y}$$

مقطع I شکل $F_b = 1.11 \times 0.6F_y = 0.66F_y$

← حدود ۱۰ درصد به صرفه از ضریب برای حفاظت بودیه به صرفه دلیلش برای بارگذاری بود (؟)

$M_n = M_p = Z \cdot F_y$

$M_u \leq \phi_b \times M_n$

ص ۶۰ آیین نامه ... ص ۶۳

مساله کنترل خیز ص ۳۰ و ص ۱۱ آیین نامه

$\phi_b = 0.9$ ، ص 62



$$T = C = \frac{A}{2} F_y$$

$$\Rightarrow Z = \frac{A}{2}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2)$$

فاصله مرکز سطح دو نیمه مقطع

در توزیع تنش خمشی ارتجاعی خمش حول محور عبور از مرکز سطح مقطع می‌گذرد است

توزیع تنش خمشی پلاستیک حول محور خنثی که مساحت فشاری و کششی مساوی نصف کننده مقطع است

بنابراین اگر مقطع متقارن دارای دو محور تقارن باشد، محور خنثی نیز

خمش از M_y به M_p جابجایی محور خنثی اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین اگر مقطع تنها یک محور تقارن داشته باشد محور خنثی از توزیع تنش الاستیک

به پلاستیک جابجایی محور خنثی اتفاق می‌افتد. از مرکز سطح به منصف مقطع

Subject
Date

ضرایب شکل مقطع

- تنش برشی در مقطع مستطیل شکل: $\tau = \frac{3}{2}\frac{V}{A}$ ، $\tau_{max} = \frac{3}{2}\tau_{ave}$ ، $\tau_{ave} = \frac{V}{A}$

تنش برشی در صفحه

- مقطع I شکل برای تنش برشی در وتر x-x بسیار است. مقطعی که کف اثر تنش برشی در صفحه موازی با محور y-y قرار میگیرد رفتاری مانند مقطع مستطیل شکل دارد.

جدول صفحه 76 ← 6 5 2 10 ← صفحه 76

□ توزیع تنش برشی در تیر برای مقطع مستطیل شکل



$\tau_{max} = 1.5\,\tau_{ave} = \frac{3}{2}\frac{V}{bh}$



$\tau_{max} \simeq \frac{V}{A_{web}}$

فرد دشت ≈ $\frac{V}{d t_w}$

ضف ≈ $\frac{V}{h \cdot t_w}$

$\tau = \frac{V Q_{max}}{I t}$

تحلیل به روش استاتیکی ... با استفاده از رابطه تنش $\tau = \frac{3}{2}\frac{Q_{max}}{I_x b_w}$ ... $\frac{V}{A_w} = \tau$

بدلیل ... بیایید



$\sigma_{max} = \frac{1}{S} \cdot \frac{ql^2 \cdot y}{bh^3/6} = \frac{3}{2}\frac{ql^2}{bh^2} = \sigma$

$\tau_{max} = \frac{3V}{2bh} = \frac{3(ql/2)}{2bh} = \frac{3}{2}\frac{ql}{bh} = \tau$

$\frac{L}{h} = \sqrt{3} \rightarrow L = \sqrt{3}L$

$\tau_y = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$

$\frac{h}{L} = 0.57$ همزمان

$\frac{h}{L} < \frac{1}{10}$ بشرط

به طور کلی موقعیت حداکثر تنش های ناشی از خمش و حداکثر تنش های ناشی از برش جدید

متفاوت خواهد بود:

① $M_{max} \rightarrow V = 0$

② حداقل خاطی ← تنش های حداکثر ناشی از برش بر حریز سطح حداکثر می شوند

تنش های ناشی از خمش صفر است

← تیر برای خمش طراحی میشه ، برش جواب میده (در تیر اعتبار)

کنترل کن برش رو)

PAPCO

Project
Date

تیرهای لانه زنبوری ساخته شده از پروفیل اختصاصی برای جایی است که $\frac{h}{L}$ نسبتاً بزرگ باشد.

از نظر وزن بهتر از تیرهای ورق جان پر می‌باشند.

حالت لبه تیر

$$\sigma_{max} = \frac{M}{S} = F_y \qquad M = \frac{9L^2}{8} \qquad S = \frac{2I}{g}$$

$$\Rightarrow M_u \leq \phi M_n$$

$$M_N = Z F_y$$

$$\tau_{max} = \frac{VQ}{It} \simeq \frac{V}{d \cdot t_w} = \tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}}$$

سقف $\Rightarrow \frac{1}{25} < \frac{d}{L} < \frac{1}{20}$

تیر لانه زنبوری $\rightarrow \frac{h}{L} < \frac{1}{10}$

بلسازی $\Rightarrow \frac{1}{15} < \frac{d}{L} < \frac{1}{10}$

$$\Rightarrow M_u \leq 0.9 Z F_y$$

حدس مقطع $\rightarrow Z \geq \frac{M_u}{0.9 F_y}$

← پس از حدس مقطع لنگر بشه، لنگر برش (بری برشی تیر رو هم تحمل نه یا خیر)

ص 94 6-2-10

* تیر باید هار جانبی داشته باشد

PAPCO

Subject:
Date



(کمانش برشی)

$$\Rightarrow \phi V_n \geq \phi_v \times V_n$$

$$\phi = 0.9$$

حدود بین نامه ← $V_n = 0.6 F_y A_w C_v$ (1-G2-2-10)

C_v ضریب مربوط به کمانش برشی

- اگر مشکل کمانش برشی نداشتیم، یک ضریب کاهشی است (1-G2-2-3)
- در حدود تیرهای نورد شده که مشکل کمانش برشی نداریم مقدار C_v برابر 1 است

$\phi V_n \geq 0.6 F_y d t_w$ حدود برای تیرهای I شکل نورد شده

□ برای طراحی تیرهای ساده با کمانش برشی، ابتدا مشخصات جان بدون مشکل کمانش برشی را چک کن و در آخر هم کنترل بیاد هم برداری (کنترل خمشی تیر!)

Subject
Date

□ حسب β_0

حسب تیر ساده $y_{max} = \frac{5}{384} \frac{qL^4}{EI}$





حسب $y_c = \frac{5L^2}{48}\left[M_c - 0.1(M_a + M_b)\right]$

$\Rightarrow y'_c = \frac{5L^2}{48}\left[M_{c'} - 0.1(M_{a'} + M_{b'})\right]$

$M_{c'} \Rightarrow \frac{9L^2}{8}$ ، $M_{a'} + M_{b'} \Rightarrow 0$

□ حسب β_0 حداکثر تنش برشی

$$\begin{cases} \sigma_{max} = \frac{M}{S} = F_y \\ \Delta_{max} = \frac{5}{384} \times \frac{qL^4}{EI} = \frac{1}{\beta} \end{cases}$$

$\frac{d}{L} > \frac{1}{20}$ مثلا $d = \frac{L^{cm}}{20} \Rightarrow \frac{100L}{20} = 5L^{(m)}$ حداقل ضخامت تیر

Subject: طراحی
Date:

جلسه سیزدهم (حداکثر لنگر خمشی)

۱- تیر شکل مقابل را از پروفیل IPE و فولاد ST37 طراحی کنید. مقاومت طراحی ۱ تن بر سانتی‌متر مربع است.

این تیر را در دو سر اسر طول خود دارای مهار جانبی فرض کنید.



گام ۱: تعیین نیروی طراحی (V_u , M_u)

با استفاده از ترکیب های بارگذاری (مبحث ۶) این تیر به تیر

خاص ای که به صورت q استفاده میشه!

$$M_{u1} = \frac{(1.4 \times 2)L^2}{8} \quad (\gamma_D \cdot q_D)$$ ← 1.4D

$$M_{u2} = \frac{[(1.2\times 2)+(1.6\times 1)]\times L^2}{8} = \frac{4\times(5)^2}{8} = 12.5\ t$$

$$M_u = 12.5\ t.m$$

$$V_u = \frac{qL}{2} = \frac{4\times 5}{2} = 10$$

گام ۲: تعیین مقطع — براساس مقاومت خمشی (به جدول تیرهای عبور)

— پروفیل های IPE انتخاب میشود ۱۰-۲-ه-۳ ص ۶۶ ص ۶۹

$$M_n = M_p = F_y \times Z_x$$

Subject
Date

۱۳-۵-۲-۱۵ ⇒ $M_u \leq \phi_b \times M_n$

$M_u < 0.9 Z \times F_y \Rightarrow Z_x$ لازم $= \frac{M_u}{0.9 F_y} = \frac{12.5 \times 10^5}{0.9 \times 2400}$

$Z_x \geq 578\ cm^3$

جدول اشتال IPE500

فارم ۳، انتخاب مقادیر عشر (عدداً جواب‌ها، وی انتخاب‌ین !!!)

IPE 300 : $b_f = 15$ cm

$t_f = 1.07$

$h = d - 2k = 24.8$

$t_w = 0.71$ cm

انتخاب شریدی ⇐

جدول ۳-۲-۲-۱۵ ⇒ $\frac{b}{t} = \frac{b_{f/2}}{t_f} \leq 0.32\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 7 < 11$

بال شریده است

سطر ۱۵ ⇒ $\frac{h}{t_w} \leq 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ ⇒ $35 < 110$

جان شریده است

$\frac{24.8}{0.71} = 35$

بنابراین پروفیل IPE300 یک مقطع شریده کسوده می‌شود. طبق بند ۱۰-۲-۵-۲ نیز با توجه به

آنکه جانبی تیر به ظرفیت خمشی پلاستیک خواهد رسید ← ۱۰-۲-۵-۳

PAPCO

Subject
Date

$\phi M_n = 0.9 Z_x F_y = 0.9 \times 628 \times 2400 \times 10^{-5} = 13.56$ ton.m.

$13.56 > 12.5$ ton.m. ok

دیگه لازم نیست تا بزرگتر حساب کنیم!

IPE270 $\rightarrow M_u = 0.9 \times 434 \times 2400 \times 10^{-5} = 10.5$

$10.5 < 12.5$



این قسمت که خان IPE270 جواب نمی‌ده
و نیاز تقویت نیز اضافه می‌کنیم



س تقویتی

استفاده از بال IPE هم جواب رگی اقتصادی نیست!

ف ۴. کنترل مقاومت برشی

ص 95

$\phi_v = 1$ $C_v = 1$ $\leftarrow \frac{h}{t_w} \leq 2.24\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ الف ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ ۱۰

IPE300

$V_u = \phi_v V_n = 0.6 F_y (d \cdot t_w) = 0.6 \times 2400 \times (30 \times 0.71) \times 10^{-3} = 30.7$ ton

$30.7 > \frac{10}{V_u}$ ton ok خیلی

Subject:
Date

ص 5 ... د ... خیز برداری

$$\Delta_{max} = \frac{5}{384}\frac{qL^2}{EI}$$

* ... خیز برداری ... نباید ... باشد

$$\Delta_{D.L} = \frac{5}{384}\left(\frac{q_L L^4}{EI}\right) < \frac{L}{360}$$

$$\Delta_{LL} = \frac{5}{384}\frac{q_{D+L} \times L^4}{EI} < \frac{L}{240}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{384} \times \frac{L^4}{EI} = \frac{5}{384} \times \frac{(500)^4}{2.1\times10^6 \times 8360}$$

$\times q_{D+L} = __ ton/m \rightarrow 1.39 < \frac{L}{240}$ ok

$\times q_L = 1 \ ton/m \rightarrow 0.46 < 1.__ < \frac{L}{360}$

ص 191 ... ۲_10_۲_10

ص 6 : تیر ارتعاش : ... تیر چشمی : ... تیر آهن ... 5L

ص 192 ... (4_10_۲_10)



$= k \qquad m = \frac{w}{g}$

$$\Delta = \frac{PL^3}{48EI} = \frac{P}{k} \qquad k = \frac{48EI}{L3}$$

205 GPa = E

$$f = \frac{\pi}{2L^2}\sqrt{\frac{EIg}{q_D}} = \frac{\pi}{2(5)^2}\sqrt{\frac{205\times10^9 \times 8360 \times 10^{-8} \times 9.81}{(2000\ kg \times g)}} > 5 \text{ ... SI ...}$$

N

PAPCO

$\rightarrow \frac{EI}{q_D}$ ... kg/m

Subject
Date

$f_1 = 5.81 > 5\ Hz$ ok

USE IPE300

این جواب نمی‌شود باید I رو تغییر می‌دادیم دو روش داشتیم:

1: اضافه کردن شماره تیر آهن!

2. اضافه کردن ورق به تیر آهن برای تقویت!

نقطه حواست باشه اگه ورق اضافه کنی یکه خیلی تیر اویلر رو عوض میکنه

پس باید دوباره خودت حساب کنی

برای امتیاز بهتر سرطوری!

فصل 8 تموم شد

78 76 72 85

Project فصل ۹
Date نقطه پلاستیک



$$q_u = \frac{8M_p}{L^2}$$



$$M_{max} = M_p \rightarrow q_{u_1} = \frac{12M_p}{L^2}$$

+



$$q_{u_2} = \frac{4M_p}{L^2}$$

$$q_u = \frac{12M_p}{L^2} + \frac{4M_p}{L^2} = \frac{16M_p}{L^2}$$

* کل سازی سازه‌ها بدین ارتباط است ← ارتعاش داشته باشه ≠ 0
دی نباید تحت تاثیر شرایط عیقی باشه
دنش حرارتی داشته باشه

* خرساختمان سازی سازه‌های ناعین استفاده میشه!

حسن سر با این نسبت به عین!

1 حسن مقرون صلبت سستر

2 باربری کستر ← اقتصادی‌تر

3 قابلیت اعتماد بالاتری دارد

ردایب :

۱. از عوامل عیقی تاثیر می‌پذیرد دنش حرارتی

۲. عامل دطراحی سعی دخطادار

۳. باربری کستر !!!! ☹

فصل ۹ تموم شد 🎉

PAPCO

Subject
Date

جلسه اول درس تحلیل سازه (پیشرفته)

فصل 10 : (پیچش)

پیچش : 1 مقاطع دایره‌ای شکل $\tau = \frac{Gj}{L}\phi \quad j = 2I_x$

2 : مقاطع جدار نازک بسته $J \simeq \frac{4tAm^2}{L_m}$

(ثابت پیچشی)

3 : مقاطع مستطیلی — توزیع تنش غیرخطی

مقاطع جدار نازک باز



* در مقاطع مستطیلی در اثر تنش پیچشی توزیع تنش برشی غیرخطی بوده و در مرکز

نقاط مقطع خروشه‌ها صفر و در وسط اضلاع حداکثر می‌شود. با فاصله‌ی از وسط ضلع بزرگتر

سریعتر به سمت صفر تنش برشی کوچکتری دارد.





جدا جدا تحلیل می‌کنیم

P4PCO

Subject

Date

۴. مقاطع جدار نازک باز

$$\sigma_{max} = \frac{M}{S_f} \quad \Rightarrow \quad S_f = \frac{S_{yy}}{2}$$



← تنش جواب نداد

از خمش استفاده می‌کنیم



← از خروش کمک استفاده می‌کنیم

$$F_b = \sigma_{max} = \frac{2M_f}{S_{yy}}$$

فصل ۵ کتاب روبخون

صفحه ۶۶ آیین نامه

$$J = \sum \frac{bt^3}{3}$$

تمرین پروفیل اختصاصی :

فصل ۱۵ عوض شده

PAPCO

Subject
Date

فصل ۱۱ :

تنش‌های برشی آزاد جانبی :



L_b = طول مهار نشده

تنش برشی حداکثر جانبی در



$$\frac{d^2y}{dz^2} = -\frac{M_x}{EI_{xx}}$$



$$\frac{d^2x}{dz^2} = -\frac{M_{zz}}{EI_{yy}}$$

$$\frac{dx}{dz} = \tan\beta = \beta$$

$$M_{xx} = M\cos\beta$$

$$T = M\sin\beta$$

$$T = \frac{GJ}{L}\phi$$



$$M = \frac{\phi}{L} = \frac{d\phi}{dx} = \text{cte}$$

$$M_{xx} = M\cos\phi$$

$$M_{yy} = M\sin\phi$$

$$T = GJ\frac{d\phi}{dx}$$

Subject
Date

$$M \rightarrow \begin{cases} M_{xx} = M \cos\beta \cos\phi \simeq M \\ M_{yy} = M \sin\phi \simeq M\phi \\ T = M \sin\beta = M.\beta = M \dfrac{dx}{dz} \end{cases}$$

$$\rightsquigarrow GJ \frac{d\phi}{dx} = \frac{M dx}{dz}$$

$$GJ \frac{d^2\phi}{dx^2} = M \frac{d^2x}{dz^2}$$

$$GJ \frac{d^2\phi}{dx^2} = M\left(\frac{-M_{yy}}{EI_{yy}}\right) = -\frac{M^2}{EI_{yy}}\phi \quad (M_{yy} = M\phi)$$

$$\rightarrow M_{cr} = \frac{\pi\sqrt{GJEI_{yy}}}{L} \times C_b$$

ضریب تغییر شکل خمش

برای بالا بردن بار خمش خالص بدست آمده بدترین نوع خمش

C_b حساب شده صفحه 599 ضریب اصلاح خمش صفحه

$$C_b = \frac{12.5\, M_{max}}{2.5\, M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

PAPCO

Subject
Date

$$F_{cr} = \frac{M_{cr}}{S} < 0.6F_y$$

۱۱- کمانش (طراحی تیرهای بدون مهاربندی جانبی - مبحث دهم)

ص 588

ص 85 آیین نامه

$$M_n = F_{cr} \times S_x \leq M_p$$

$$F_{cr} = \frac{C_b \cdot \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \times \sqrt{1 + 0.78 \frac{Jc}{S_x h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

۱

تقریبا همیشه این قسمت را ۱ در نظر میگیریم!

$$r_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_y \cdot C_w}}{S_x}$$ ← ثابت بخشنامه ای



جدول انتخاب ۳: ۳۵ ۳۴ ۱۶ ۱۴ ۱۸ ۲۹ ردیف

Subject
Date

جلسه بیست و ششم 2 دی 97

ورق 69 اس باسه

۱) تیر شکل مقابل را از پروفیل IPE و فولاد ST37 طراحی کنید. تحت شرایط مقابل:



الف) تیر حرکل نقطه‌ها، بارهای متمرکز دارای مهار جانبی باشد. $L_b = 4m$

ب) تیر تنها در محل نقطه‌ها دارای مهار جانبی باشد. $L_b = 4m$ ، $8m$



$(V_{max}) = 10.5$

$(M_{max}) = 24\ ton.m$

الف) حرکل اول

$$Z = \frac{M_u}{\phi F_y} =$$

IPE 400 $\begin{cases} L_p = 2m \\ L_r = 6.5m \end{cases}$

$L_b = 4m$ (✓)

C_b جایگذاری

$$C_b = \frac{12.5 \times M_{max}}{2.5 \times M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_A} = \frac{12.5 \times 1}{2.5 \times 1 + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{4}} = 1.67$$

PqPCO

Subject

Date



$$M_n = \frac{1}{\Omega_b}$$

$$M_u < C_b M_n$$

$$B.C \Rightarrow C_b = \frac{12.5 \times 24}{(2.5 \times 24) + 3 \times (18 - 10.5) + 4(21 - 18) + 3(24 - 10.5)} = 2.22$$



بحرانی‌ترین قسمت

$L_b = 4m$	$L_b = 4m$	$L_b = 4m$
$C_b = 1.67$	2.22	1.67
$M = 18$	$M = 24$	$M = 24$

ج) بین ناحیه صلب

بین ناحیه صلب بر فرمول بسپر: داشته عال، طول کاربرده C_b

$$\text{در نتیجه } \Omega_b = \frac{M_u \times L_b}{C_b}$$

← این بسپر در ناحیه CD جوابگو باشد ← در کل بسپر جواب میده

د) - لنگر در ناحیه CD:

$$L_p < L_b < L_r \longrightarrow \text{ناحیه CD}$$

$$M_p = Z F_y = \frac{1307 \times 2400}{10^5} = 31.4$$

$$0.7 F_y S_x = \frac{0.7 \times 2400 \times 1160}{10^5} = 19.5$$

Subject
Date

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - 0.7F_y \times S_x)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$\Rightarrow 1.67\left[31.4 - (31.4 - 19.5)\left[\frac{4 - 2.007}{6.531 - 3.07}\right]\right] = 43.6 > M_p$$

در این قاعده عامل تشدید C_b قرار نداده تا طراح در مورد خمش بیشتر محافظه کار باشد.

$M < M_p$ خواهد بود.

$$C_b(0.7S_2F_y) = M_p \simeq 1.11F_y \times S$$

$$C_b = \frac{1.12}{0.7} = 1.6$$

$$\Rightarrow L_p < L_b < L_r \Rightarrow \boxed{M_n = M_p}$$

$$C_b > 1.6$$

$$\phi M_n = \phi M_p = 0.9 \times 31.4 = 28.3 > 24 \text{ ton.m}$$

تیر ایمن و خوب است.

Subject
Date

ب)



$$G_{AC} = \frac{\mu_y (L_b)^2}{C_b}$$

$$G_{CD} = \frac{\mu_y (L_b)}{C_b}$$

مدل بس لنبر

مثال: حل این جزء: C_b ، ناحیه حالم ، لنبرل ناحیه حلام

تمرین پرسیل احتمالی ← تغیره نمیش در پیدا ان!

برای ... IPE عوجار طرف نمیش بر حسب L_b ما رسم

برده و در ناحیه فاش ارتفاع ثابت تغیره نیل این بند ما فاش

دهید $C_b = 1$

تمرین مثل ۱۱ طاحونی: ۷، ۶، ۹ب، 12

Subject
Date



$$A_{\text{بدون}} = \frac{P_{\text{موثر}}}{P_{\text{کلی}}} \times A_{\text{کلی}} = \frac{P_{\text{موثر}}}{(P/A)_{\text{کلی}}}$$

$$S_{\text{بدون}} = \frac{M_u}{(F_{cr})_{\text{کلی}}} = \frac{M_u}{(M_n)_{\text{کلی}}} \times S_{\text{کلی}}$$

Subject
Date

فصل ۱۲: تیر-ستون‌ها، عضو سازه‌ای تواماً با تنش



اگر Δ_0 بزرگ باشد، $M \neq M + P\Delta$ از اصل سوپرپوزیشن دیگر نمی‌توان استفاده کرد.

$P\Delta < 0.2P_{cr}$ هم Δ کوچک باشد هم P

تحلیل تیر-ستون‌ها بر اساس روابط ACI 318 (آیین‌نامه)

۱. رابطه سختی در حداکثر حالت



$$e = \frac{M}{P}$$

Subject

Date



$$M(x) = -P(e+y)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} = -\frac{P(e+y)}{EI}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{P}{EI}y = -\frac{Pe}{EI}$$

$$\alpha^2 = \frac{P}{EI}$$

$$\Rightarrow y'' + \alpha^2 y = -\alpha^2 e$$

$$y = C_1 \sin\alpha x + C_2 \cos\alpha x - e$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow C_2 = e$$

$$\begin{cases} x=L \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = e\tan\frac{\alpha L}{2}$$

$$y(x) = e\left(\tan\frac{\alpha L}{2}\sin\alpha x + \cos\alpha x - 1\right)$$

$$\begin{cases} x = L/2 \\ y_{max} = \delta_{max} = e\left(\frac{1}{\cos\frac{\alpha L}{2}} - 1\right) = e\left(\sec\frac{\alpha L}{2} - 1\right) \end{cases}$$

$$M_{max} = M + P\,\delta_{max} \Rightarrow M_{max} = M + \underbrace{Pe}_{M}\left(\sec\frac{\alpha L}{2} - 1\right)$$

$$M_{max} = M\left(\sec\frac{\alpha L}{2}\right)$$

$\leftarrow$ ضریب تشدید تنش PS

PAPCO

Subject
Date

$$\alpha^2 = \frac{P}{EI} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \sqrt{\frac{P}{EI}} \quad \Rightarrow \quad \sec\frac{\alpha L}{2} = \sec\sqrt{\frac{P}{EI}}\cdot\frac{L}{2}$$

$$\cos\frac{\alpha L}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha L}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \alpha L = \pi$$

$$\alpha^2 = \frac{\pi^2}{L^2} = \frac{P}{EI} \longrightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

مطابق رابطه sec برای تیر ستون‌ها تغییرات می‌کند که نشان‌دهنده اثری بر مقدار P_{cr} (بار عرانی) ندارد.

$$EI = P_{cr}\left(\frac{L}{\pi}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{EI} = \left(\frac{\pi}{L}\right)^2\frac{1}{P_{cr}}$$

$$\Rightarrow \sec\frac{\alpha L}{2} = \sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{P/P_{cr}}\right) = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{P/P_{cr}}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{\pi^2}{8}\frac{P}{P_{cr}}}$$

$$\Longrightarrow = \frac{1}{1 - P/P_{cr}}$$

ضریب تشدید تنش باشد تنش کمانش AISC $\frac{C_m}{1 - P/P_{cr}}$ (ضریب هم کمانش)

C_m ضریب تعدیل تنش به خاطر غیر هم‌ممان بودن M_{max} ، σ_{max}

در تیر ستون‌های است و دیاگرام ممان انها متفاوت از چنین خالص است



Subject
Date

تیر ستون بدون حرکت

انتقالی



۱- تشدید تیر بخاطر اثر P-Δ ناشی از دو عامل است انحنای عضو ستون و خروج از مرکزیت آن از خط واصل دو انتهای آن.

۲- ناشی از حرکت انتقالی دو سر ستون

* تیر ستون نمی‌تواند حرکت انتقالی نداره.

ضد 3000 این نامه

بدیهی است چنانچه تحلیل سازه توسط نرم افزارهای تحلیل غیر خطی هندسی (تحلیل مرتبه دوم یا خاط تنش اثر P-Δ بدست آمده باشد نیازی به تشدید تنش به روش فوق نخواهد داشت.

Subject
Date

$$M_u = \beta_1 M_{nt} + \beta_2 M_{lt}$$

$$P_u = P_{nt} + \beta_2 P_{lt}$$

حالت انتقالی

1 ← برای بار بدون حانبی = C_m

C_m = بدون هار جانبی $C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2}$

← لست حال سر و ته ستون

$0.2 < C_m < 1$ $\quad \left|\frac{M_1}{M_2}\right| < 1$

هرچی C_m نزدیک‌تر باشه تشدید لنگر نیاز میشه بیشتره ← نوبدترین حالت نه هار جانبی حالم

امسیه

Subject
Date

جلسه سی و دهم :

تنش برشی :

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{4}+\tau^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma}{2}-\sqrt{\frac{\sigma^2}{4}+\tau^2}$$

تسلیم : $\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2} = \sigma_y \Rightarrow \left(\frac{\sigma}{\sigma_y}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_y}\right)^2 = 1$

$$\sigma = \frac{P}{A} = f_a \leq F_a \quad \sigma \leq \sigma_y \rightarrow \frac{\sigma}{\sigma_y} \leq 1$$

$$\sigma = M/S = f_b \leq F_b \quad \tau \leq \tau_y \rightarrow \tau/\tau_y \leq 1$$

$$\tau_y = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}} \rightarrow \tau_y^2 = \frac{\sigma_y^2}{3}$$

تمرین : ثابت این رابطه از (*) محافظه کارانه تر است * برای جوشکاری $\sigma^2+\tau^2 \leq \tau_y^2$

صفحه 55 کتاب طاحونی : شکل 12_12

برای تیر ستون جسفلی $\rightarrow \frac{M_u}{M_{uo}=M_p}+\left(\frac{P_u}{P_{uo}}\right)^2 = 1$

برای شکل I $0.897\frac{M_u}{M_{uo}}+\frac{P_u}{P_{uo}} = 1$

صفحه 103 این رابطه .

بخش جوش ها ضعیف اجزا کلاش جانبی ندارد ← چون ضعیف قوی در مقابلش مقاومت می کند

⇐ جوش ها ضعیف به شرط فشردگی ← M_p

Subject
Date

III طراحی تیرستون:



$+\sigma_{max} = M/S$



$\sigma_{max} = P/A + M/S$

$P_{eq} = \sigma_{max} \times A$

$P_{eq} = P + \frac{A}{S} \times M$



$M_{eq} = \sigma_{max} \cdot S$

$M_{eq} = \frac{S}{A} \cdot P + M$

$B = \frac{A}{S}$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_{eq} = P + BM \\ M_{eq} = P/B + M \end{cases}$$



$S_x \cong A_f \times h = \frac{Ah}{3}$

$B_x = \frac{A}{S_x} = \frac{3}{h}$

مثال: (9_12 تاب ماحوزه) تیرستون شکل مقابل را از پروفیل IPB ساخته شده از ST37 طراحی نمایید.



مرحله ۱: حدس مقطع

$P_u = 240\ ton$

$M_u = 12\ ton.m$

براساس تیرهای کمری یا لنگرخیش

خروج از مرکزیت تیرستون

حدود پروفیل را مشخص میکنیم

$$A_{لازم} = \frac{P_u}{\varphi f_{cr}} = \frac{240000}{0.9 \times 1600} = 166 \Rightarrow IPB\ 320$$

Subject

Date

$$\frac{A}{S} = \frac{161}{1930} = 0.083 \rightarrow \approx 0.1 \frac{1}{cm} \approx 10 \frac{1}{m} = 8.3 \frac{1}{m}$$

$$\text{لازم } A = \frac{336000}{0.9 \times 1600} = 233.3 \text{ cm}^2 \rightarrow q_{eq} = 240 + 8 \times 12 = 336 \quad B = 8.1 \frac{1}{m}$$

IPB500 $\rightarrow 12 = \frac{A}{S} = \frac{239}{42.90} = 0.055 \times 100 = 5.5$

$$\text{لازم } S = \frac{M}{1.11 \phi f_y} \Rightarrow \text{لازم } S = \frac{M}{f_y} = \frac{420000}{2400} = 1750 \text{ cm}^2 \rightarrow M_{eq} = \frac{240}{8} + 12 = 42 \text{ ton.m}$$

IPB320 $\rightarrow B = \frac{A}{S} = 8.3$

$$B_{ave} = \frac{5.5 + 8.3}{2} = 6.9 \approx 7 \frac{1}{m}$$

$$B = 7 \left(\frac{1}{m}\right) \rightarrow \begin{cases} P_{eq} = 240 + 7 \times 12 = 324 \text{ ton} \rightarrow \text{لازم } A = \frac{324000}{0.9 \times 1600} = 225 \text{ cm}^2 \text{ IPB 50} \\ M_{eq} = \frac{240}{7} + 12 = 46.28 \text{ ton.m} \rightarrow \text{لازم } S = \frac{46.28 \times 10^5}{2400} = 1928 \text{ cm}^2 \text{ IPB} \end{cases}$$

$\Leftarrow$ مقدار مقطع زیر پایین $\leftarrow$ IPB360 $\leftarrow$ لنگر خمشی $\leftarrow$ دهانه برای IPB400 اجرا

$$\text{لازم } A = (S.R)\, A_{\text{طرح}} = 0.82 \times 198 = 162 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{IPB 340}$$

$\leftarrow$ باید لنگر خمشی اطراف تکیه.

$$\frac{P_u}{\phi \times \frac{P}{A}} + \frac{8}{9} \frac{M_y}{M_c = \phi_b M_{nx}} = S.R$$

تمرین: IPB 340 را لنگر کنید.

Subject
Date

حل مثال نمونه ۱۲-۹



مراحل کنترل (بدون سرانجام) برای IPB340

۱- اول اول اول کنترل

کنترل مقطع برای خمش

$$\frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} < 0.38\sqrt{\frac{E}{F}} \quad , \quad \frac{h}{t_w} < 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$



۲- کنترل $P_c = \phi_c P_n$

$P_n = F_{cr} A_g$

$\lambda_x = k_x L/r_x = 30.8$

$\lambda_y = k_y L/r_y = 59.8 \longrightarrow \lambda_{max}$ و $F_{cr} = 2018$

$\Rightarrow P_n = F_{cr} \times A_g = (0.9) \times 2018 \times 171 \times 10^{-3} = (310.6)$ ton

$\Rightarrow \frac{P_u}{P_c} = \frac{240}{310.6} = 0.77 > 0.2$ و ok ۱-۷-۲-۱۰

P_n

۳- $L_b = 4.5^m$ $M_{cx} = \phi_b M_n$

IPB340 $\begin{cases} L_p = 382\ cm \\ L_r = 1764\ cm \end{cases}$ و L_b این شرط

$$C_b > \frac{1.12}{0.3}$$

$$M_{max} = Z_x F_y = M_p = 57.8 \text{ ton.m}$$

F گام دوم ضریب تشدید تنش در پیوست این نامه (ب ۲-۲)

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{P_{e1}}} \quad \Rightarrow \quad P_{e1} = P_{cr} = \frac{\pi^2 E I_x}{L^2} = 3752 \text{ ton}$$

$$C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2}$$

$$C_m = 0.6 \leftarrow M_2 = 12 \quad , \quad M_1 = 0$$ تیر این ستون

$$B_1 = \frac{0.6}{1 - \frac{240}{3752}} = 0.64 < 1 \quad \Rightarrow \quad B_1 = 1$$

نباید کمتر باشد

۵- تحلیل رابطه ۱-۷-۲-۱۵

$$\Rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{M_{cx}}\right) = 0.77 + \frac{8}{9}\left(\frac{12}{0.9 M_p}\right) = S.R = 0.98 < 1$$

ok

$$\frac{8}{9} \times 0.23$$

۶- آیا مقطع فشرده است؟ (کنترل کمانش اصطکاک هندسی)

$$\text{نیاز} A = SR \times A_{\text{فعلی}} = 0.98 \times 171 = 167 < A_{IPB320} = 161$$

X

IPB 340 مقطع است

Subject vmice
Date



$$P_{eq} = P + B_x M_x + B_y M_y$$

ستون تحمل شکل از پروفیل IPB از فولاد St37 طراحی کنید.

$K_x = K_y = 1$

$L = 4.5^{m}$



$$B_x = \frac{A}{S_x} = \frac{A}{Ah/3} \simeq \frac{3}{h} \quad *$$

$$B_y = \frac{A}{S_y} = \frac{A}{Ab/6} = \frac{6}{b}$$

$$\Rightarrow \frac{B_x}{B_y} = \frac{S_y}{S_x}$$

H باشد. عکس حسابی چه شکلی چه ورش

$$(M_{eq})_x = \frac{P}{B_x} + M_x + \frac{B_y}{B_x} M_y =$$

$$(M_{eq})_y = \frac{P}{B_y} + \frac{B_x}{B_y} M_x + M_y =$$

$$* \quad \frac{B_x}{B_y} = \frac{S_y}{S_x} \simeq \frac{3}{h}/\frac{6}{b} = \frac{b}{2h} \simeq \frac{Ab/6}{Ab/3} = \frac{b}{2h}$$

PAPCO

Subject
Date

تعیین کردن جدول براساس تنش مجاز خمشی

$B_x \simeq 11$

$B_y \simeq 33$

$\rightarrow P_{eq} = 140 + 11 \times 5 + 33 \times 2 = 261 \text{ ton}$

$A = \frac{261\,000}{0.9 \times 1600} = 181$

$(M_{eq})_x = \frac{140}{11} + 5 + 3 \times 2 = 20.7 \text{ ton.m}$

$S_x = \frac{20.7 \times 10^5}{2400} = 8.6$

$(M_{eq})_y = \frac{140}{33} + \frac{5}{3} + 2 = 7.9 \text{ ton.m}$

$M_{uy} = \phi_b Z_y F_y = 0.9 \times 1.5 \times S_y \times F_y \rightarrow S_y = \frac{M_y}{1.35 F_y}$

$S_y = \frac{7.9 \times 10^5}{1.35 \times 2400} = 244 \text{ cm}^3$

(دوباره دوتا عدالم باد)

(باس، کوچک عظیم)

$B_x = \frac{A}{S_x} = \frac{131}{1380} \times 100 = 9.5 \ (\frac{1}{m})$

$B_y = \frac{A}{S_y} = \frac{131}{471} \times 100 = 28 \ (\frac{1}{m})$

* $P_{eq} = 140 + 9.5 \times 5 + 28 \times 2 = 243$

$A = \frac{243\,000}{0.9 \times 1600} = 168 \quad IPB\ 340$

* $(M_{eq})_x = \frac{140}{9.5} + 5 + \frac{28}{9.5} \times 2 = 26 \text{ ton}$

$S_x = \frac{26\,000}{2400} = 1083 \quad IPB260$

* $(M_{eq})_y = \frac{140}{28} + \frac{9.5}{28} \times 5 + 2 = 8.7 \text{ t.m}$

$S_y = \frac{8.7 \times 10^5}{1.35 \times 2400} = 268 \quad IPB240$

PAPCO

Subject
Date

ستون مراحل ← طبق جدول IPB 260 ←

$$\lambda_x = \frac{K_x L}{r_x} = \frac{450}{11.2} = 40$$

$$\lambda_y = \frac{K_y \cdot L}{r_y} = \frac{450}{6.58} = 68.4 \rightarrow \lambda_{max} \rightarrow F_{cr}$$

سخت ترشه ← هر دستش اضافه میکنیم در راستای ل. طول کاش در راستای ل رو نصف کردیم.



$$\rightarrow \lambda_y = \frac{K_y L}{r_y} = 34.2$$

$$P_c = \phi_c \cdot F_{cr} \times A_g = 0.9 \times 2219 \times 115 \times 10^{3}$$

$$= 235.7 \text{ ton}$$

$$\frac{P_u}{P_c} = \frac{140}{235.7} = 0.59 \quad (1-\frac{y}{2}-1)$$

$L_b = 2.25^{m}$ ← طول بدون مهار جانبی ستون ← M_{cx} را بیابید

$$\begin{cases} L_p = 3.34^{m} \\ L_r = 16.5^{m} \end{cases} \qquad M_{cx} = \phi_b \, Z_x \cdot F_y = 0.9 \times 2400 \times 1283 \times 10^{-5} =$$

$$M_{cx} = 27.7$$

$$M_{cy} = 0.9 \times 602 \times 2400 \times 10^{-5} = 13 \text{ t.m}$$

Subject

Date

ضریب لنگش

$$\begin{cases} B_{1x} = \dfrac{C_{mx}}{1 - \dfrac{P_u}{P_{e1x}}} = \dfrac{0.6}{1 - \dfrac{140}{1527}} < 1 \\ B_{1y} = \dfrac{C_{my}}{1 - \dfrac{P_u}{P_{e1y}}} = \dfrac{0.8}{1 - \dfrac{140}{2100}} = 0.86 < 1 \end{cases} \Rightarrow BM = 1$$

$$P_{ex} = \frac{\pi^2 E I_x}{(L_x)^2} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 14920}{(450)^2} = 1527 \text{ ton}$$

$$P_{ey} = \frac{\pi^2 E I}{(L_y)^2} = \frac{\pi^2 \times 2.11 \times 10^6 \times 5130}{(225)^2} = 2100 \text{ ton}$$

ستون بادبندی نشده



$$C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2}$$

$$\Rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{M_{cx}} + \frac{M_{yy}}{M_{cy}}\right) = 0.594 + \frac{8}{9}\left(\frac{5}{27.7} + \frac{2}{13}\right) = 0.89 <$$

$$\text{Sar. A} = 0.89 \times 118 = 105$$

$$A_{IPB240} = 106$$

1cm بیشتر اضافه بشه خیلی صرفه جوابه نیست!

جواب لاغری میکنه!

بخش فصل ۱۲، ۴، ۳، ۵

PqPCO